

Mittelstadt St. Ingbert
Am Markt 12

66386 St. Ingbert

Dieter Selzer

Von der Industrie- und Handelskammer
des Saarlandes öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und –bewertung

Sophie-Krämer-Str. 12
66386 St. Ingbert
Telefon: 0 68 94/28 21
Telefax: 0 68 94/28 83

www.sv-selzer.de
info@sv-selzer.de

St. Ingbert, 15.12.2023

Fahrzeugbewertung Nr. 3481599C4

I. Auftrag

Gemäß des von Herrn Schöben, Mittelstadt St. Ingbert, am 23.11.2023 erteilten Auftrages soll der Wert des Fahrzeuges ermittelt werden.

§9 BewG. Der Wert wird durch den Preis bestimmt, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach der Beschaffenheit des Wirtschaftsgutes bei einer Veräußerung zu erzielen wäre.

II. Besichtigung

Die Besichtigung des unter „Technische Daten“ näher beschriebenen Fahrzeuges erfolgte am 01.12.2023 um 9:00 Uhr, bei dem Auftraggeber in St. Ingbert, durch den Sachverständigen Felix Rubeck.

Ein Probelauf des Motors sowie eine Probefahrt wurden nicht durchgeführt.

III. Fahrzeugidentität

Bei der Besichtigung wurde der Fahrzeugschein/die Zulassungsbescheinigung Teil I vorgelegt, wobei die Identität des Fahrzeuges durch Vergleich des amtlichen Kennzeichens und der Fahrzeugidentifizierungsnummer mit den Daten im Fahrzeugschein/Zulassungsbescheinigung Teil I festgestellt wurde.

Fahrzeugbewertung
Mercedes-Benz 911 AF / LF8

St. Ingbert, 15.12.2023

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

amtliches Kennzeichen	:	IGB-364	
Art des Fahrzeuges	:	Sonderkraftfahrzeug	
Aufbauart	:	Löschfahrzeug	
Hersteller	:	Mercedes-Benz	
Typ	:	911 AF / LF 8	
Fahrzeug-Ident.-Nummer	:	WDB6761821K028121	
Aufbauhersteller	:	Metz	
Aufbautyp	:	LF 8	
Fabriknummer	:	3710451700	
Farbe	:	rot	
Türen / Sitzplätze	:	4 / 9	
Motorart	:	Diesel	
Hubraum / Leistung	:	5.958 ccm / 121 kW	
Zul.Ges.Gewicht	:	9.500 kg	
Leergewicht	:	6.230 kg	
Erste Zulassung	:	22.09.1994	
Nächste HU	:	11/2024	
Laufleistung (abgelesen)	:	32.494 km	
Bereifung	:	9 R 22,5	
Profiltiefe	:	vorne links:	11,0 mm
		vorne rechts:	13,0 mm
		hinten links außen:	12,0 mm
		hinten links innen:	11,0 mm
		hinten rechts innen:	14,0 mm
		hinten rechts außen:	14,0 mm

Fahrzeugbewertung
Mercedes-Benz 911 AF / LF8

St. Ingbert, 15.12.2023



Fahrzeugbewertung
Mercedes-Benz 911 AF / LF8

St. Ingbert, 15.12.2023


IV. Wertbeeinflussende Faktoren

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag kein Fahrzeugschlüssel vor, so dass ein Funktionstest nicht durchgeführt werden konnte.




Fahrzeugbewertung
Mercedes-Benz 911 AF / LF8

St. Ingbert, 15.12.2023



Fahrzeugbewertung
Mercedes-Benz 911 AF / LF8

St. Ingbert, 15.12.2023



Fahrzeugbewertung
Mercedes-Benz 911 AF / LF8

St. Ingbert, 15.12.2023




Fahrzeugbewertung
Mercedes-Benz 911 AF / LF8

St. Ingbert, 15.12.2023



Fahrzeugbewertung
Mercedes-Benz 911 AF / LF8

St. Ingbert, 15.12.2023



Fahrzeugbewertung
Mercedes-Benz 911 AF / LF8

St. Ingbert, 15.12.2023



Fahrzeugbewertung
Mercedes-Benz 911 AF / LF8

St. Ingbert, 15.12.2023

Außenspiegel rechts beschädigt



Fahrerhaus korrosionsgeschwächt



Fahrzeugbewertung
Mercedes-Benz 911 AF / LF8

St. Ingbert, 15.12.2023

Aufbau korrosionsgeschwächt



Antriebseinheit Betriebsflüssigkeitsverluste



Fahrzeugbewertung
Mercedes-Benz 911 AF / LF8

St. Ingbert, 15.12.2023



Fahrzeugbewertung
Mercedes-Benz 911 AF / LF8

St. Ingbert, 15.12.2023



Fahrzeugbewertung
Mercedes-Benz 911 AF / LF8

St. Ingbert, 15.12.2023

V. Wertbestimmung (§9 BewG)

Aufgrund der Tatsache, dass wegen des Fahrzeugalters/Nutzungsdauer mit einer rechnerischen Abwertung keine realistische Wertbestimmung erzielt werden konnten, wurde die Händlereinkaufswerte mithilfe des Marktes ermittelt.

Händlereinkaufswert

11.000,00 EUR

Der Sachverständige
F. Rubeck



BEMERKUNG:

Die auf den Dezember 2023 bezogene Bewertung wurde entsprechend den Bewertungsrichtlinien für Fahrzeuge unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren sowie einer eigenen Online-Marktrecherche am nationalen und regionalen Markt erstellt.