

**Hauptuntersuchung (§ 29 StvZO)**

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45 EU  
Inspection certificate according to directive 2014/45 EU

**Ihr Servicebüro:**  
Feldmochinger Str. 94  
80993 München  
Tel.: 089/228430110

**Untersuchungsbericht:**  
MDUY0175-0  
**Fahrzeughalter:**  
Markt Schwarzhofen  
Gemeindeverwaltung


(1) Fahrzeug-Ident-Nr.:	*****801012101451   5	(2) Amtl. Kennzeichen:	SAD MS 89 (D)
(3) Prüfort:	0002295639 / 92447 Schwarzhofen	(3) Prüftermin:	20.04.2023, 09:12 Uhr
(4) Stand Wegstreckenzähler:	Keine Angabe	(5) Fahrzeugklasse:	89 / 2000 / LOF.ZUGM.GERAETETRAEGER / -
Fahrzeughersteller:	HAKO / 0333	Fahrzeugtyp:	4200 / 000000
Variante:		Version:	
Zulässige Gesamtmasse:	2500 kg	Erszulassung / Letzte HU:	09.12.2016 / 04.2021
Handelsname (D.3):		iKfz-Prüfziffer:	nW11oQm

Sehr geehrter Kunde,

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.

**(7) Ergebnis: Ohne Mängel** HU-Plakette: **Zugeteilt** (8) Nächste Untersuchung spätestens bis: **04/2025**

**(9) Verantwortlicher:** M.Sc. Sebastian Käs (90102159)  
Fahrzeug-Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG



Stempel und Unterschrift F4.23.3 / Z1.15.8 1. Exemplar

**(10) Sonstige Angaben:**

**Hinweise:**

10156 - Betriebsbremsanlage: Die Ermittlung der Bremswirkung erfolgte im Fahrversuch, die Verwendung eines Verzögerungsmessgerätes war wegen der Fahrzeugbauart nicht möglich  
10157 - Betriebsbremsanlage: Fahrversuch, Prüfung auf dem Bremsprüfstand aus fahrzeugtechnischen Gründen nicht möglich

**Betriebsbremse**

Abbremsung:  
Blockiert  
Prüfgewichtskraft:

**Feststellbremse**

Abbremsung:  
Blockiert

Entgeltinformation - berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug:  
Prüfungsentgelt in Euro  
Vorgaben nach Nr.1 Anl. VIIIa StvZO

53,81 inkl. Ust. 19,00 %  
1,19 inkl. Ust. 19,00 %

**Gesamt**

**55,00 inkl. Ust. 19,00 %**