

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
85232 Bergkirchen

Erstellungsdatum: 25.04.2023
Besichtigungsdatum: 17.04.2023
Protokoll-Nummer: 958-2024
Sachverständiger: GM / AA



Auto Service

Expertise Anhänger
Vertragsnummer:

XRUVTA00021

FIN:
Kennzeichen:

XRUVTA00021



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Vlemmix	Leergewicht (kg)	
Typ / Modell	TH720 Classic /Tiny-House	Gesamtgewicht (kg)	3.500
Aufbau / Ausführung	Wohnwagen	Radstand (mm)	800
Erstzulassung	23.02.2021	Aufbaumaße (mm) LxBxH	7200 x 2550 x 3950
Laufleistung (km)		Federung	Blatt / Blatt
Gesamtlaufleistung (km)		Anzahl Achsen	2
Anzahl der Besitzer	1	Achshersteller	Knott
nächste HU / SP	02.23 /	Farbe	braun

Reifen:

Achsen	Hersteller	Größe	Profiltiefe (mm)
1	GT Radial	195/ 50 R13 C 104/101 N	7 / 7
2	GT Radial	195/ 50 R13 C 104/101 N	7 / 7
3			
4			
res.			

Wertrelevante Ausstattung:

Tiny House-Aufbau auf Plattformanhänger, Fenster doppelverglast, Wände isoliert, Hochbett, Spülbecken, Kühlschrank mit Gefrierfach, Deckenleuchten LED, Schiebetür Bad, Waschbecken, Toilette, Dusche, Wasser-Durchlauferhitzer mit Boiler, Klima-Splitgerät (Comfee), 14x Steckdose Wohnraum, 2x Steckdose Bett, 2x Steckdose Bad, Aussenfassade Kunststoff

Fahrzeugwert

Zum Zeitpunkt der Besichtigung unter Einbeziehung aller wertrelevanten Faktoren und der aufgeführten Mängel wurde nachfolgender Wert ermittelt (incl. Mehrwertsteuer).

Händler-Einkaufswert
22.000 €

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
85232 Bergkirchen

Erstellungsdatum: 25.04.2023
Besichtigungsdatum: 17.04.2023
Protokoll-Nummer: 958-2024
Sachverständiger: GM / AA



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Rangierfahrt nicht möglich.
Motorprobelauf	
Wartungsnachweis	letzter Service am bei km durchgeführt.
Besichtigungsbedingung	ausreichend, ohne Grube
Sonstiges	Tinyhaus war zum Zeitpunkt der Besichtigung noch nicht in Benutzung
Fahrzeugdokumente	Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwerte
1	Sonstige	Wartung kein Nachweis, durchführen	150 €	150 €
2	Sonstige	HU fällig, durchführen	90 €	90 €
3				
4				
5	Info	Toilette und Waschbecken werden noch montiert und angeschlossen		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Schadenzusammenfassung


Schadenklasse			
Beschädigungen		240 €	240 €
Gebrauchsspuren			
Fehlteile			
Gesamtsumme (incl. Mwst.)		240 €	240 €

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts



Ansicht Typschild



Ansicht Deichsel



Ansicht Fallstütze (4x)



Ansicht Anschluß Strom- und Wasserversorgung



Ansicht Abwasser-Anschluß



Ansicht Klimasplitgerät



Ansicht Typschild Klimasplitgerät



Ansicht Steuerung Klimasplitgerät



Ansicht Eingangsbereich mit Haustür



Ansicht Ausströmer Klimasplitgerät



Ansicht Wohnraum



Ansicht Bett mit Küche



Ansicht Spüle



Ansicht Kühlschrank mit Gefrierfach



Ansicht Strom-Absicherung und -Verteilung



Ansicht Dusche



Ansicht Wasser-Duchlauferhitzer mit Boiler

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
85232 Bergkirchen

Erstellungsdatum: 25.04.2023
Besichtigungsdatum: 17.04.2023
Protokoll-Nummer: 958-2024
Sachverständiger: GM / AA



Auto Service



Waschbecken wird noch montiert



Toilette wird noch montiert

