



Stadt Hollfeld
Marienplatz 18
96142 Hollfeld

(1) FIN **WV2ZZZ7HZ4H100893**
(2) Kennz. **D BT SH525**
(3) Prüfort **Hollfeld, 01.03.2024**
(4) km-St. **139884**
(5) Fz-Kl. **18** **SO, KFZ BESTATTUNGSWAGEN**
Aufbau **3400**
Herst. **0603** **VOLKSWAGEN-VW**
Typ **080 A** **7HK**
Var. **00Y**
zGM **2600 kg**
EZ **08.07.2004**
Dat. letzt. HU **08/2022**
Standort **Hollfeld**
Prüfort-Nr. **0000703977**
Kunden-Nr. **0210002331**
Regulierer-Nr. **0210002331**

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P076892003580
vom 01.03.2024, 11:55
Seite 1 von 1

Ergebnis:
erhebliche Mängel
D BT SH525

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

- (7) an Ihrem Fahrzeug wurden erhebliche Mängel festgestellt.
- (8) Eine Wiedervorführung innerhalb eines Monats (bis zum 02.04.2024) ist erforderlich.

(6) Festgestellte Mängel:

- 1.1.14a (EM) Bremsscheibe 1. Achse links und rechts Tragbild mangelhaft
- 1.1.14a (EM) Bremsscheibe 2. Achse links und rechts Tragbild mangelhaft
- 3.4b (GM) Scheibenwischerblatt vorn links und rechts verschlissen
- 4.7.1b (GM) Kennzeichenbeleuchtung links einseitig ohne Funktion
- D8.2.1.2b (EM) Nachweis des Abgasverhaltens (Otto) fehlt
- DF8.4.1 (EM) Kühlsystem Flüssigkeitsverlust am Übergang Schlauch/Rohr Zusatzheizung

(9) DEKRA



Hinweise:

- Schalldämpfer angerostet

Derw be WK

Messwerte	Betriebsbremse		Feststellbremse	
	li. daN	re. daN	li. daN	re. daN
1. Achse	460	440		
2. Achse	260	280	240	220
Abbremsung	z = 55.3%		z = 17.6%	

Systemdaten Stand: 4.24.5-3

Preisinformation (Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung nach §29 (ohne AU)	96,31 EUR
Handwerkstraße 15	2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIa StVZO	1,18 EUR
70565 Stuttgart	Gesamtbetrag	97,50 EUR
USt-IdNr. DE811297970		

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation