



Fahrzeugbeschreibung

über das zur Aussonderung vorgesehene landeseigene Kraftfahrzeug

Besichtigungsort / -datum	Braunschweig, 18.06.2024		
Abholungsort	Braunschweig		
Fahrzeug fahrbereit (zum Zeitpunkt der Besichtigung)	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Bedingt <input checked="" type="checkbox"/>
Fz.-Halter / Auftraggeber	PD Braunschweig		
Vorbesitzer	intern -	extern -	
amtliches Kennzeichen	GS P3672	Tag der ersten Zulassung	10.02.2010
Hersteller	Volkswagen	Schlüssel-Nr.	Ziff. 2.1 : 0603
Typ	7HC (T5)		Ziff. 2.2 : AFR
Fahrzeug-Ident-Nr.	WV2ZZZ7HZ9H160476		Ziff. 14 : -
Fahrzeug-Art / Aufbau	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.		Ziff. 14.1: 0469
Antrieb (Motor/Energiequelle)	Otto <input type="checkbox"/>	Diesel <input checked="" type="checkbox"/>	Hybrid <input type="checkbox"/> LPG <input type="checkbox"/> CNG <input type="checkbox"/>
	Elektrisch <input type="checkbox"/>		Wasserstoff <input type="checkbox"/>
Hubraum (ccm)	2461	Leistung (KW)	96
Getriebeart	Schaltung <input type="checkbox"/>	Automatik <input checked="" type="checkbox"/>	
Austausch-Motor	Ja <input type="checkbox"/>	Bei Km-Stand	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Austausch-Getriebe	Ja <input type="checkbox"/>	Bei Km-Stand	Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Sitzplätze	7	Farbe außen:	Silber
Anzahl der Türen / Schiebetüren	2 / 1	Farbe innen:	Grau
Anhängerkupplung	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Klimaanlage Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Polycarbonatverglasung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Standheizung Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Scheibenfolie	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Sonnendach Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Notausstieg Dach	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Anzahl der Fahrzeugschlüssel	3x		
Gesamtlauflistung (km, abgelesen)	254.695	Nächste Hauptuntersuchung	Ohne
Bereifung auf Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/>	Sommerreifen <input checked="" type="checkbox"/>	Winterreifen <input type="checkbox"/>
Hersteller / VA	Continental	Woche 35 44	Jahr 19 19
Herstellungsdatum: HA	Continental	Woche 31 28	Jahr 19 19
Reifengröße	215/65R16		
Vorderachse: Profiltiefe (mm)	links 6		rechts 6
Hinterachse: Profiltiefe (mm)	links 6	links innen	rechts: 6 rechts innen
Ersatzrad/Notrad/Pannenhilfsset	Nein <input type="checkbox"/>	Ersatzrad <input checked="" type="checkbox"/>	Profiltiefe (mm) 6 Notrad <input type="checkbox"/> Pannenhilfsset <input type="checkbox"/>
Bereifung im Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/>	Sommerreifen <input type="checkbox"/>	Winterreifen <input type="checkbox"/>
Reifengröße	Hersteller		
Herstellungsdatum Woche / Jahr	1.	2.	3.
Profiltiefe (mm)	1.	2.	3.

Bremswerte	Keine Bremswerte ermittelt, Abbremsung im Fahrversuch i.O.			<input type="checkbox"/>
Betriebsbremsanlage	1. Achse (daN)	li.:	re.:	
	2. Achse (daN)	li.:	re.:	
Feststellbremse	1. Achse (daN)	li.:	re.:	
	2. Achse (daN)	li.:	re.:	

Festgestellte Mängel / Besonderheiten
Ausstattung:

- **Motorschaden – Geräusche aus Zylinderkopf, laut Rückmeldung VW-Werkstatt eingelaufene Nockenwelle, keine Gewähr auf Richtigkeit; Motor läuft im Notlauf**
- **Bedingt fahrbereit im Sinne der Verladung mit eigenem Antrieb auf ein Transportfahrzeug, keine Überführung auf eigener Achse!**
- **Batterie leer/defekt, springt mit Starthilfe an; Radio und Lüftung funktionieren; Klimaanlage und Standheizung nicht auf Funktion geprüft**
- **Fahrzeugantenne fehlt; Fahrzeug außen verschmutzt; Innenraum stark verschmutzt und starke Nutzungsspuren; Sitzbezüge alle beschädigt bzw. stark verschlissen**
- **Löcher in Dach/Verkleidungen/Armaturen durch pol.-spez. Ausbauten**
- **Kratzer/Dellen/Anstoßstellen am Fahrzeug; Folienreste**
- **Wassereinbruch Schiebefenster zweite Sitzreihe links und rechts mit Schimmelbildung auf Innenverkleidung**
- **Parksensoren hinten beschädigt/defekt; Motor Ölverlust mit Abtropfen**
- **Korrosion: Türkanten Fahrer- u. Beifahrertür, Schweller links und rechts mehrfach, Tankdeckel, Heckklappe, Radlauf hinten rechts, Schiebetür, Radlauf vorn rechts, Unterboden vollflächig, Abgasanlage, Achsbauteile**
- **Bremse stark korrodiert durch Standzeit; Inspektion überfällig**

Unfallschaden: ja nein In der Vergangenheit instandgesetzt
wenn ja, welche Schäden:

Mindesterloes:

3.490,- Euro

Durch den intensiven Gebrauch des auszusondernden Fahrzeugs im Polizeidienst sind Motor, Antrieb, Fahrwerk, Karosserie u. Innenraum in einem alters- u. nutzungsbedingten Zustand, welcher nicht dem eines vergleichbaren Gebrauchtfahrzeugs auf dem privaten Markt entspricht. Durch Ausbau polizeitypischer Ausstattung können Löcher, Beschädigungen und Makel an Armaturenbrett, Innenausstattung u. Karosserie vorhanden sein. Die Prüfung des Zustandes erfolgte ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen, Baugruppen oder Aggregaten. Neben den äußerlich erkennbaren Mängeln sind weitere technische Mängel, insbesondere Standschäden und Schäden, die trotz sorgfältiger Prüfung nicht entdeckt wurden, sowie Schäden durch Sondereinbauten möglich. Auf die Bestimmungen des §19 Abs. 2a StVZO (Wirksamkeit / Erlöschen der Betriebserlaubnis z.B. bei Sonderverglasung) wird ausdrücklich hingewiesen. Für eine Wiederzulassung kann ggfs. ein Gutachten gem. §21 StVZO erforderlich sein. Abgasrelevante Baugruppen wurden nicht messtechnisch geprüft. So kann es sein, dass noch weitere nur durch eine Abgasuntersuchung feststellbare Mängel vorhanden sein können. Das Fahrzeug wurde nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben und unparteiisch bewertet.

Sollten auf den Bildern zum Fahrzeug noch polizeispezifische Ausstattungen erkennbar sein, wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zum Tage der Veräußerung entfernt/ausgebaut sind. Sämtliche Hoheitszeichen, Schriftzüge und Folienbeklebungen sind entfernt, wodurch weitere Beschädigungen am Lack entstanden sein können. Weiterhin können durch den Ab-/Ausbau der Sondersignalanlage sowie Funkeinbauten weitere Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden.

Hannover, den 19.06.2024



.....
Nils Matthias
SB Kfz