

DEKRA Automobil GmbH
Kurt-Schumacher-Damm 28, 13405 Berlin

Versicherung
BG Verkehr Personalabteilung
Ottenser Hauptstr. 54
22765 Hamburg

DEKRA Automobil GmbH
Standort Reinickendorf
Kurt-Schumacher-Damm 28
13405 Berlin

Ans. rech. artner:

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

HH BG467

FIN

W0VZM8EB6L1006524

Auftraggeber	Versicherung BG Verkehr Personalabteilung, Ottenser Hauptstr. 54, 22765 Hamburg
Ihr Auftrag vom	29.05.2024, telefonisch
Besichtigung	29.05.2024 um 10:15 Uhr DEKRA Automobil GmbH Standort Tempelhof, Ullsteinstr. 86-94, 12109 Berlin

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 29.05.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	12.798,32 EUR	15.230,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 29.05.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 29.05.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 29.05.2024 um 10:15 Uhr durch [REDACTED] bei DEKRA Automobil GmbH Standort Tempelhof, Ullsteinstr. 86-94, 12109 Berlin, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	BG VERKEHR, Ottenser Hauptstraße 54, 22765 Hamburg
Kennzeichen	HH BG467
Tag der Erstzulassung	04.11.2019
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	04.11.2019

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 11 / 2024

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Opel
Typ / Verkaufsbezeichnung	Insignia B Sports Tourer (04.2017->) / Insignia 1.5 Turbo Business Edition (EURO 6d-TEMP)
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	1844 / AAI
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0VZM8EB6L1006524
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Silver metallic
Lackierung	GAN
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	121 kW / 1490 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	65.155

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 17 97 W	Bridgestone / Turanza T 005	S/O	5 mm
rechts	225 / 55 R 17 97 W	Bridgestone / Turanza T 005	S/O	5 mm
2 links	225 / 55 R 17 97 W	Bridgestone / Turanza T 005	S/O	5 mm
rechts	225 / 55 R 17 97 W	Bridgestone / Turanza T 005	S/O	5 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Winterradsatz liegt im Fahrzeug.

Goodyear
 Ultr Grip Performance Gen-1
 215/55R17 98V
 Profiltiefe beträgt 7mm vorne und hinten

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Navigationssystem Multimedia Navi, Ausstattungs-Niveau M, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar, Bluetooth Audio-Streaming, Bremsassistent, Dach, Design-Ausführung (Chrom), Drehzahlmesser, Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP), Elektron. Traktionskontrolle, Ergonomiesitz vorn links, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist), Fahrwerk FlexRide Premium, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Feststellbremse elektrisch, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontkamera, Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (6-Stufen), Heckleuchten LED, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten (3-fach), Lenkrad (Leder 3-Speichen), Lenkrad heizbar, MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy, Motor 1,5 Ltr. - 121 kW 16V SIDI Turbo, Nebelscheinwerfer, Parkpilotsystem vorn und hinten, Reifen 215/60 R16 ..V, Reifendruckwarner, Seitenairbag vorn, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Stahlfelgen 7x17 (Design- / Strukturrad, Bicolor), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Schnittstelle hinten (2-fach), Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Ablagebox / Stauraum im Koffer-/Laderaum, Easy Access-Paket, Flexx-Paket (Flex-Organizer), Innovations-Paket 1, Innovations-Paket 2, Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung, Motor 1,5 Ltr. - 121 kW 16V SIDI Turbo KAT (B 15 SFT / LFFV), Technologie-Paket Park & Go, Winter-Paket 2

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt. Letzte Wartung erfolgte am 08.01.2024 bei Kilometerstand 60.119. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 55 %.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Dämmmatte der Motorhaube, gerissen, erneuern (Bild 5); Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 6); Lackvorbereitung;

Fehlende Teile

Fahrzeugschlüssel unvollständig / Schließanlage, fehlt, erneuern

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Dämmmatte der Motorhaube, gerissen



Bild 6 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren