



KFZ-Sachverständige Nordheide GbR
Bartz - Tattenberg - Wagenknecht
Repmoor 12
21423 Winsen (Luhe)

Kfz-Sachverständige Nordheide GbR
Repmoor 12, 21423 Winsen

Behörde für Inneres und Sport
Feuerwehr Hamburg
F03 Technik & Logistik
Großmannstraße 10
20539 Hamburg

Telefon 04171 5468 660
E-Mail info@sv-nordheide.de
kfz-sachverstaendige-nordheide.de

Fahrzeugbewertung

Nr.: 24KB03593

Bei Rückfragen bitte angeben
26.06.2024
Winsen

Gutachten-Nr.	24KB03593	Besichtigungsdatum	18.06.2024
Fahrzeugart	SO.KFZ	Motorart	Diesel
Fabrikat	Mercedes-Benz	Leistung (KW) / Hubraum	120 kw / 2143 ccm
Typ	Daimler (D)	Inner/Außer/Komb/CO2	8,3 ltr / 7,6 ltr / 7,8 ltr / 207 g/km
Aufbauart/Ausf.	KRANKENKRAFTWAG. RETTUNGSWAGEN GESCHL.	Erstzulassung	30.11.2016 Zulassungsbesch. I
Sitzplätze/ Türen	5 / 2	Nächste HU / AU	abgemeldet
Amtl. Kennz.	HH-2811	Farbe	reinweiß Folierung Feuerwehr
Kfz.-Ident. Nr.	WDB9061531N674710	Ges.Fahrstrecke	180230 km abgelesen
Fzg.-Gesamtzustand	Normal	Vorschaden	ja
Reifen/Zust. 1.Achse	205/75 R 16 C / 5,0/5,0	gut	Bridgestone
Reifen/Zust. 2.Achse	205/75 R 16 C / 7,0/7,0	gut	Bridgestone

Ausstattung

Abfrage Ausstattung nach FIN: LKW-Zulassung, Raucher-Paket, Zul. Gesamtgewicht 5,00 t, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Leuchtweitenregelung, Adaptives Bremslicht, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Anzeige für Waschwasserstand, Airbag Fahrerseite, Handschuhfach abschließbar, Dachverkleidung im Fahrerhaus, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Fensterheber elektrisch 2-fach, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), Wegfahrsperre, Anti-Blockier-System (ABS), Bremssystem mit ABS+ASR, Bremsassistent, Stahlfelgen 5,5x16, Reifen-Reparaturkit mit Kompressor, Zwillingsbereifung an 2. Achse / Hinterachse, Servolenkung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Batterie 74 Ah, Partikelfilter, Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr., Karosserie/Aufbau: Pritsche, Radstand 3665 mm, Antriebsart: Heckantrieb, Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen), Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT, Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben), Auspuff vor Hinterachse links, Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Generator 220 A, Verkleidung Rückwand, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite, Licht- und Regensensor, Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte, Kraftstoff-Filter mit Wasserabscheider, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Ablagefach oberhalb Frontscheibe, Airbag Beifahrerseite, Schmutzfänger vorn, Wärmeisolierung Fahrerhaus, Rückspiegel innen, Vlies-Batterie 95 Ah, Blinkleuchten vorn seitlich, Vorderachse verstärkt, Modellpflege (DB - Code XM0), Stoßfänger lackierfähig, Motorabtrieb vorn mit Träger für zusätzlich Kühlmittel Verdichter, Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen), Stabilisator vorn verstärkt, Stabilisator hinten verstärkt, Radiovorbereitung, Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Zusatzheizung (Warmwasser), Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort, Außentemperaturanzeige, Einstiegsleuchten, Reifen 205/75 R16C 110/108 Q, Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite, Batterie zusätzlich (verstärkt), Rückwand mit Fenster, Trennrelais bei Batterie zusätzlich, Batterietrennschalter 1-polig, Nebelscheinwerfer, Zweizeige Lautsprecher vorn, Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrerseite, Umbau Rettungswagen

Seite 1 von 14

Geschäftsführer:
Bartz | Tattenberg | Wagenknecht
Steuernummer: 50/232/35501

Sparkasse Harburg-Buxtehude
IBAN: DE70 2075 0000 0091 1623 39
BIC: NOLADE21HAM





KFZ-SACHVERSTÄNDIGE
NORDHEIDE
BARTZ | TATTENBERG | WAGENKNECHT

wertbeeinflussende Faktoren

- Vorschaden
- Spuren des Gebrauchs aufgrund der Einsatzart
- Bohrlöcher Rückwand
- Schaden Beifahrertür
- Schaden Kotflügel rechts
- Spiegel rechts kratzbeschädigt
- Motorlampe Fehleranzeige aktiv
- Dichtungen Einstiege verschlissen

Der **Händlereinkaufswert** für das vorstehend beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach der Gebrauchtwagenbewertung geschätzt auf **brutto 6.900,- €**.
Dieser Schätzwert versteht sich als **Endwert**.

Die Fahrzeugbewertung wurde neutral und unabhängig erstellt.

Winsen, den 26.06.2024

Karsten Bartz
Kfz-Technikermeister

Zert Nr.: 012870

von Ifs GmbH zertifizierter Sachverständiger
für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung



11506

Seite 2 von 14

Geschäftsführer:
Bartz | Tattenberg | Wagenknecht
Steuernummer: 50/232/35501

Sparkasse Harburg-Buxtehude
IBAN: DE70 2075 0000 0091 1623 39
BIC: NOLADE21HAM



AV-Bezeichnung	Datum	Zähler
"Abtakeln" zur RTW- Kofferumsetzung bei Fa. Fahrtec !---siehe "Umfasst"---	06.06.2023	179.930
Hinterachsfedern säubern und nach Rissen in den Federlagen kontrollieren! Auf Sc	05.05.2023	178.200
F03 Wartung (Ölservice +) siehe Umfaßt!	05.05.2023	178.200
Tragenfahrgestell Wartung gem. (§ 6 Abs. 1 Satz 1 MPBetreibV).	05.05.2023	178.200
Mangelmeldung von Wache, Mangel befunden: Motorkontrollleuchte leuchtet!	05.05.2023	178.200
Tragen Wartung gem. (§ 6 Abs. 1 Satz 2 u. 3 MPBetreibV).	05.05.2023	178.200
Ölen der Lenkspindel mit Teflon-Spray	05.05.2023	178.200
Radmutternsicherungsbleche verbauen!	05.05.2023	178.200
Entnahme des Arbeitsscheinwerfers SEB bei RTW mit verbauter "gelben Wolf-Lamp	05.05.2023	178.200
UVV Tragentisch durchführen	05.05.2023	178.200
Überprüfung Evakuierungstuhl gem. (§ 6 Abs. 1 Satz 1 MPBetreibV).	05.05.2023	178.200
Feststellbremse prüf./inst. Spreitzschlösser gangbar machen !	05.05.2023	178.200
Nach dem Abnehmen der Räder:" Auflageflächen der Felgen,- Radnaben und der R	05.05.2023	178.200
Bei dritten Wartungsdienst (90000km) Radnabenkranz der Hinterachse incl. Radste	05.05.2023	178.200
Blaulichtanlage nB. prüfen/inst.	05.05.2023	178.200
Türen / Zentralverriegelung def., inst!	05.05.2023	178.200
Aufbauwartung RTW Koffer	05.05.2023	178.200
Kontrolle der Abgasanlage des OM 651 auf Spannungsfreiheit und Beschädigung de	05.05.2023	178.200
Überprüfung Schaufeltrage gem. (§ 6 Abs. 1 Satz 1 MPBetreibV).	05.05.2023	178.200
Kompressor Klimaanlage Fahrtec (Webasto) Zentralschraube der Kupplung mit 11N	05.05.2023	178.200
Ladestromkontrolle leuchtet, Generator tauschen (nach Prüfung)	22.02.2023	-1
Kühlwasserverlust beseitigen, Wasser ist verlustig, Motor hat gekocht!	19.12.2022	171.688
Kühlwasserverlust beseitigen, Flansch oberhalb Z-Kopf abgebrochen, Thermostatge	19.12.2022	175.022
Fahrzeug einschleppen/abschleppen: Von Notaufnahme Krankenhaus Altona nach	19.12.2022	-1
Tragentisch prüfen/inst., Tragentischsteuerung def. Aufarbeitung der SPS!	08.12.2022	-1
Tragentisch prüfen/inst.; Keine Funktion!	25.11.2022	171.688
Tragentisch prüfen/inst., keine Reaktion, zuerst hatte er keine Bewegung von hinten	15.11.2022	171.688
Trage inst. Gurt def.	24.10.2022	171.688
Helmhalter instandsetzen / tauschen	18.10.2022	170.395
Reifen Bridgestone erneuern 205/75R16C RTW 516 aus Rahmenvertrag	12.10.2022	-1
Sauerstoffanlage auf Dichtigkeit überprüfen.	29.09.2022	170.395
230/400 V Anlage messtechnische Prüfung	29.09.2022	170.395
230/400 V Anlage Sicht- und Funktionsprüfung	29.09.2022	170.395
Hinterachsfedern säubern und nach Rissen in den Federlagen kontrollieren! Auf Sc	29.09.2022	170.395
Nach dem Abnehmen der Räder:" Auflageflächen der Felgen,- Radnaben und der R	29.09.2022	170.395
Bremsen VA prüfen/ inst.	29.09.2022	170.395
Einspeisung inst.230 V Kontrolle Mittelkonsole ist immer an	29.09.2022	170.395
Tragentisch prüfen/inst. siehe Zettel - Zeitweise o.F	29.09.2022	170.395
Reifen Bridgestone erneuern 205/75R16C RTW 516 aus Rahmenvertrag hinten inne	29.09.2022	170.395
230/400 V Anlage Abnahme durch Berechtigte	29.09.2022	170.395
HU+AU durchführen	29.09.2022	170.395
Bremsen HA prüfen / inst.	29.09.2022	170.395
Tragenfahrgestell nB inst.	04.08.2022	167.182
Fensterheber prüfen & instandsetzen	04.08.2022	167.182
Tragentisch prüfen/inst. - Keine Info über Fehler bekommen !	04.08.2022	167.182
Schiebetür einstellen	26.07.2022	-1
Tragentisch prüfen/inst.: "-Schwingtisch geht von alleine in Nullstellung runter bei Pa	31.05.2022	163.778