



AUFTRAGS-NR: 492-00600-24

SCHLÜSSEL-NR: 10142154

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: ohne

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 17.06.2024 / HAMM

AMTLICHES KENNZEICHEN: ohne

ART / AUFBAU: PKW / LIMOUSINE

HERSTELLER: CITROEN  
TYP: C1  
AUSFÜHRUNG: C1 VTI 72 S&S SHINE  
FAHRZEUG IDENT NR: VF7PSCFB7LR564831

FARBE: TYPE HABILLAGE EXTERIEUR PLATE  
TÜREN: 5

MOTORART: BENZIN MIT KATALYSATOR  
HUBRAUM / LEISTUNG: 998 CCM / 53 KW  
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 3 / E6C,E6D

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 22.06.2021 / 20.07.2023  
NÄCHSTE HU / AU: 06.2024 /

GESAMTLAUFLEISTUNG: 6.416 KM ABGELESEN

\* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) \*

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT EUR\*\*\*\* 4.500,00

DORTMUND , DEN 19.06.2024

SYSTEM AUDATEX



AUFTRAGS-NR: 492-00600-24

SCHLÜSSEL-NR: 10142154

SERIEN - AUSSTATTUNG

ABS MIT EBV; AIRBAG: FAHRER- UND BEIFAHRESEITE; AIRBAG: KOPFAIRBAGS; AIRBAG: SEITENAIRBAGS; AUßENSPIEGEL (2) ELEKTRISCH EINSTELLBAR UND BEHEIZBAR; AUßENSPIEGELGEHÄUSE IN WAGENFARBE LACKIERT; BERGANFAHRASSISTENT; BORDCOMPUTER; BREMSASSISTENT; BREMSLEUCHE, DRITTE HOCHGESETZT; DEKOR: BRILLANT-SCHWARZ UND SCHWARZ; DREHZAHLMESSER; ELEKTRONISCHES STABILITÄTSPROGRAMM (ESP) MIT ANTRIEBSCHLUPFREGLUNG (ASR); FENSTERHEBER ELEKTRISCH VORN; GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER; GETRIEBE: 5-GANG-SCHALTGETRIEBE; HANDSCHUHFAH MIT DECKEL; HECKSCHEIBENWISCHER INKL. HECKSCHEIBENHEIZUNG; ISOFIX-KINDERSITZBEFESTIGUNGEN HINTEN (AUßER MITTE); KLIMAAANLAGE; KOPFSTÜTZEN (2); KOPFSTÜTZEN (2) HINTEN, VERSENKBAR; LED-TAGFAHRLICHT; LACKIERUNG: UNI; LENKRAD HÖHENVERSTELLBAR; LENKRAD: LEDERLENKRAD UND -SCHALTKNÄUF; LEUCHTWEITENREGULIERUNG; PAKET: ELEKTRO-PAKET; PARTIKELFILTER: OPF OTTOPARTIKELFILTER; POLSTER: STOFF "ZEBRA ROT"; RADIO: AUDIO-SYSTEM "MIRROR SCREEN DAB"; REIFENDRUCKKONTROLLSYSTEM; REIFENREPARATUR-KIT MIT PANNENSpray; RÄDER: LEICHTMETALLFELGEN 15", "PLANET"; RÜCKSITZBANK GETEILT (50/50) UMKLAPPBAR; SERVOLENKUNG; SITZE: FAHRERSITZ HÖHENVERSTELLBAR; STOP UND START SYSTEM; TÜRGRIFFE IN WAGENFARBE; WEGFAHRSPERRE;

SONDER - ZUBEHÖR

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

NOTWENDIGE REPARATUREN

- DACHHOLM HI.RE. VERFORMT INST.
- DACHSPOILER VERFORMT ERNEUERN
- DACH VERFORMT ERNEUERN
- HAUPTUNTERSUCHUNG FÄLLIG
- INSPEKTION FÄLLIG
- TIREFIT FEHLT
- TÜR HI.RE. VERFORMT INST.

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 165/60 R 15 T  
H-ACHSE: 165/60 R 15 T

SYSTEM AUDATEX



AUFTRAGS-NR: 492-00600-24

SCHLÜSSEL-NR: 10142154

E R G E B N I S : DIE AUF DEN 17.06.2024 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND  
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER  
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN  
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT

EUR\*\*\*\*

4.500,00

DORTMUND , DEN 19.06.2024

SYSTEM AUDATEX

## Fotoanlage



Bild 1 Diagonalansicht vorne links



Bild 2 Diagonalansicht vorne rechts



**Bild 3** Diagonalansicht hinten rechts



**Bild 4** Diagonalansicht hinten links



Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10



Bild 11



Bild 12



Bild 13



Bild 14



Bild 15




Bild 16



Bild 17



Bild 18 Schadenbereich verformter Dachspoiler hinten



**Bild 19** Detailaufnahme verformter Dachspoiler hinten



**Bild 20** Schadenbereich deformiertes Dach



Bild 21 Detailaufnahme deformiertes Dach



Bild 22 Schadenbereich verformter Dachholm rechts hinten



Bild 23 Detailaufnahme verformter Dachholm rechts hinten




Bild 24 Schadenbereich deformierte Tür hinten rechts



**Bild 25** Detailaufnahme deformierte Tür hinten rechts



**Bild 26** Detailaufnahme deformierte Tür hinten rechts