



PROTOKOLLNUMMER: 34669400



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.07.2024

Gutachten

| | |
|----------------------------|--|
| Betreff | Zustandsbericht |
| Auftrag durch | Hauptzollamt Bielefeld Am Hoppenhof 30 33104 Paderborn |
| Besichtigungsdatum / Ort | 25.06.2024 / - 59609 Anröchte |
| Auftrags-Nummer / Referenz | MW1966309 |
| Amtliches Kennzeichen | ---- |
| Fahrzeug-Identnummer | 00000TPN100054845 |

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

| | ohne MwSt. | 19% MwSt. | mit MwSt. |
|-------------------------------|------------|-----------|------------|
| basierend auf Reparaturkosten | 1.270,00 € | 241,30 € | 1.511,30 € |
| Einkaufswert | 930,84 € | 176,86 € | 1.107,70 € |
| Verkaufswert | 1.250,00 € | 237,50 € | 1.487,50 € |



Gutachten

| | | | |
|---------------------------------|--|-----------|-------------|
| Betreff | Zustandsbericht | | |
| Auftrag durch | Hauptzollamt Bielefeld Am Hoppenhof 30 33104 Paderborn | | |
| Besichtigungsdatum / Ort | 25.06.2024 / - 59609 Anröchte | | |
| Besichtigung durch | Manuel Schleimer | | |
| Auftrags-Nummer / Referenz | MW1966309 | | |
| Amtliches Kennzeichen | ---- | | |
| Fahrzeugart | Anhänger f. PKW | | |
| Hersteller | SDAH | | |
| Modell / Verkaufsbezeichnung | (Krause Hasbergen ESKA) mit Fasssauna | | |
| Fahrzeug-Identnummer | 00000TPN100054845 | | |
| Erstzulassung | 05.08.2009 | | |
| Fahrzeug Dokumente | Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) nicht vor. | | |
| Laufleistung | 0 km / abgelesen | | |
| Hubraum / Leistung | 0 ccm | | |
| Polster / Farbe | / | | |
| Wartungsheft / Wartungsnachweis | nicht vorhanden | | |
| Restlauf bis Service | 0 km | | |
| Probefahrt | Kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände | | |
| Fahrbereitschaft | fahrbereit | | |
| Vorschaden | Keine Feststellbar | | |
| Nacklackierung | Keine Feststellbar | | |
| Bereifung / Felge | | | |
| Achse / Größe | Hersteller | Bereifung | Profil [mm] |



PROTOKOLLNUMMER: 34669400



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.07.2024

| | | | | |
|----|-----------------|----------|------------------------|-------|
| #1 | 195/50 R13 104T | Sonstige | Sommerreifen auf Stahl | 5 / 5 |
| #2 | 195/50 R13 104T | Sonstige | Sommerreifen auf Stahl | 5 / 5 |

Ersatzrad

| | | | |
|-----------------|----------|-----------------------------------|---|
| 195/50 R13 104N | Sonstige | Ersatzrad, Sommerreifen auf Stahl | 6 |
|-----------------|----------|-----------------------------------|---|

C

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung | Rep.Kosten |
|-----|---------------------|--|------------|
| 1 | Sonstiges | Sonstiges (Fass-Sauna aufgebaut, Zustand bitte den Bildern entnehmen) - kein Abzug | 0,00 € |
| 2 | Sonstiges | Sonstiges (Unterlegkeil) - fehlt - erneuern | 10,00 € |
| 3 | elektrisches System | Lichtanlage (Prüfen, Zusatzkosten möglich) - Funktion / Zulässigkeit - Diagnose durchführen | 40,00 € |
| 4 | Sonstiges | Hauptuntersuchung - kein Nachweis - durchführen | 50,00 € |
| 5 | Heckleuchte | Heckleuchte links - undicht - erneuern | 80,00 € |
| 6 | Heckleuchte | Heckleuchte rechts - gebrochen / gerissen - erneuern | 80,00 € |
| 7 | Rad/Reifen | Reifen vorn links (+ hinten links) - porös / rissig - erneuern | 220,00 € |
| 8 | Sonstiges | Fahrzeug (Rahmen) - Korrosion - instandsetzen | 350,00 € |
| 9 | Bremsanlage | Bremsanlage (Rad vorne rechts sitzt fest, Zusatzkosten möglich) - Funktion / Zulässigkeit - Diagnose durchführen | 350,00 € |

Summe (netto): 1.180,00 €

Gebrauchsspuren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung | Rep.Kosten |
|-----|---------------|--------------|------------|
|-----|---------------|--------------|------------|

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile



PROTOKOLLNUMMER: 34669400



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.07.2024

| Nr. | Fehlteil | Rep.Kosten |
|----------------|--|------------|
| 1 | Unterlagen - Zulassungsbescheinigung Teil I und II | 90,00 € |
| Summe (netto): | | 90,00 € |

Wertermittlung:

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

| | |
|-----------------------------|---|
| Einkaufswert ohne MwSt. | 930,84 € |
| Einkaufswert inkl. MwSt. | 1.107,70 € , enthält 19% MwSt. = 176,86 € |
| Verkaufswert ohne MwSt. | 1.250,00 € |
| Verkaufswert inkl. MwSt. | 1.487,50 € , enthält 19% MwSt. = 237,50 € |
| Stichtag der Wertermittlung | 03.07.2024 |

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflußgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges lediglich bedingt ausreichend. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht



sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Unterschrift Sachverständiger (Tim Rammelmann)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH

Fahrzeugbewertung
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen
+49 (0) 711 722 084 0



PROTOKOLLNUMMER: 34669400



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Auto Plus

Datum: 03.07.2024

Anlagen: 7 Übersichtsfotos, 27 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 34669400



Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.07.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: FIN



Abbildung 4: Dokumente




Abbildung 5: Sonstiges



Abbildung 6: Sonstiges



PROTOKOLLNUMMER: 34669400



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.07.2024



Abbildung 7: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 34669400



Auto Plus

Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.07.2024

Beschadigungsfotos




Beschadigung 1: Sonstiges: Sonstiges (Fass-Sauna aufgebaut, Zustand bitte den Bildern entnehmen) - kein Abzug



Beschadigung 1: Sonstiges: Sonstiges (Fass-Sauna aufgebaut, Zustand bitte den Bildern entnehmen) - kein Abzug



Beschadigung 1: Sonstiges: Sonstiges (Fass-Sauna aufgebaut, Zustand bitte den Bildern entnehmen) - kein Abzug



Beschadigung 1: Sonstiges: Sonstiges (Fass-Sauna aufgebaut, Zustand bitte den Bildern entnehmen) - kein Abzug



Beschadigung 1: Sonstiges: Sonstiges (Fass-Sauna aufgebaut, Zustand bitte den Bildern entnehmen) - kein Abzug



Beschadigung 1: Sonstiges: Sonstiges (Fass-Sauna aufgebaut, Zustand bitte den Bildern entnehmen) - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 34669400



Auto Plus

Bei Ruckfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben


Datum: 03.07.2024




Beschädigung 1: Sonstiges: Sonstiges (Fass-Sauna aufgebaut, Zustand bitte den Bildern entnehmen) - kein Abzug




Beschädigung 1: Sonstiges: Sonstiges (Fass-Sauna aufgebaut, Zustand bitte den Bildern entnehmen) - kein Abzug



Beschädigung 1: Sonstiges: Sonstiges (Fass-Sauna aufgebaut, Zustand bitte den Bildern entnehmen) - kein Abzug



Beschädigung 1: Sonstiges: Sonstiges (Fass-Sauna aufgebaut, Zustand bitte den Bildern entnehmen) - kein Abzug



Beschädigung 1: Sonstiges: Sonstiges (Fass-Sauna aufgebaut, Zustand bitte den Bildern entnehmen) - kein Abzug



Beschädigung 1: Sonstiges: Sonstiges (Fass-Sauna aufgebaut, Zustand bitte den Bildern entnehmen) - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 34669400



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.07.2024



Beschädigung 1: Sonstiges: Sonstiges (Fass-Sauna aufgebaut, Zustand bitte den Bildern entnehmen) - kein Abzug




Beschädigung 1: Sonstiges: Sonstiges (Fass-Sauna aufgebaut, Zustand bitte den Bildern entnehmen) - kein Abzug



Beschädigung 1: Sonstiges: Sonstiges (Fass-Sauna aufgebaut, Zustand bitte den Bildern entnehmen) - kein Abzug



Beschädigung 1: Sonstiges: Sonstiges (Fass-Sauna aufgebaut, Zustand bitte den Bildern entnehmen) - kein Abzug



Beschädigung 1: Sonstiges: Sonstiges (Fass-Sauna aufgebaut, Zustand bitte den Bildern entnehmen) - kein Abzug



Beschädigung 2: Sonstiges: Sonstiges (Unterlegkeil) - fehlt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 34669400



Auto Plus

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.07.2024



Beschädigung 5: Heckleuchte: Heckleuchte links - undicht - erneuern



Beschädigung 6: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Reifen vorn links (+ hinten links) - porös / rissig - erneuern



Beschädigung 7: Rad/Reifen: Reifen vorn links (+ hinten links) - porös / rissig - erneuern



Beschädigung 8: Sonstiges: Fahrzeug (Rahmen) - Korrosion - instandsetzen



Beschädigung 8: Sonstiges: Fahrzeug (Rahmen) - Korrosio... instandsetzen



PROTOKOLLNUMMER: 34669400



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 03.07.2024



Beschädigung 8: Sonstiges: Fahrzeug (Rahmen) - Korrosion - instandsetzen



Beschädigung 9: Bremsanlage: Bremsanlage (Rad vorne rechts sitzt fest, Zusatzkosten möglich) - Funktion / Zulässigk...



Beschädigung 9: Bremsanlage: Bremsanlage (Rad vorne rechts sitzt fest, Zusatzkosten möglich) - Funktion / Zulässigkeit -