



Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Letztes amtl. Kennzeichen: | BP 27-24 | | |
| Fahrzeughersteller (2): | DAIMLERCHRYSLER | Code zu 2. (2.1) | 0999 |
| Typ und Ausführung (D.2): | 639 | Code zu D.2 (2.2.) | 319 0020 |
| Bez. der Fz.-Kl. + Aufbaus (5) | Personenkraftwagen geschlossen | | |
| Fahrzeug-Ident-Nr.: (E) | WDF63970513102652 | nächste HU / AU: | fällig |
| Hubraum (P.1) | 3724 ccm | Leistung (P.2) | 170 kW |
| Motorart (P.3) | Otto | Schadstoffklasse (14) | 98/69/EG I;B |
| Gesamtfahrleistung: | 173.374 km | Erstzulassung (B) | 15.11.2004 |
| Farbe des Fahrzeugs (R) | blau | Sitzplätze (S.1) | 9 einschl. Fahrer |
| Bereifung (Größe): | 205/65 R16C | Bereifung (Hersteller): | - |
| Profiltife, vorne rechts: | - mm | Profiltife, hinten rechts: | - mm |
| Profiltife, vorne links: | - mm | Profiltife, hinten links: | - mm |
| Profiltife, Reserverad: | - mm | Sommer-/Winterreifen: | - |

Ausstattung:

Fz.-Länge: 4748 mm, Fz.-Breite: 1906 mm, Fz.-Höhe: 1950 mm, Leermasse: 1790 kg, zulässige Gesamtmasse: 2940 kg, Automatikgetriebe, Stand-/Zusatzheizung: nein, Klima: ja, Radio: ja,

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Durch den Ausbau der polizeitypischen Ausstattung können Löcher im Armaturenbrett/Innenraumverkleidungen/Fahrzeugdach vorhanden sein.
- Mittelschalldämpfer erneuern, Motor/Getriebe undicht (Dichtungen) erneuern, Motorlager erneuern,
- Bremsanlage komplett erneuern,
- Lenkgetriebe erneuern,
- 1x Reserverad erneuern,
- Fahrersitz und 2. Sitzreihe erneuern,
- Starterbatterie erneuern,
- Stoßfänger vorne erneuern und lackieren,
- Schweller links und rechts durchgerostet,
- alle Türverkleidungen zerkratzt erneuern,
- Schiebetür links durchgerostet erneuern,
- Inspektion/Wartung fällig,
- diverse Karosserie und Lackierarbeiten
(- Motorhaube Rostschäden, - Tür vorne links und rechts Kratzer/Rost, - Seitenteil hinten links und rechts Rostschäden, - Schiebetür rechts und Heckklappe weisen Rostschäden auf, - Unterboden verrostet).
- Trotz aller Sorgfalt bei der Begutachtung des Kfz können aufgrund des Fahrzeugalters und der hohen technischen Beanspruchungen als Polizeifahrzeug weitere verborgene Mängel bzw. der kurzfristige Ausfall von Aggregaten nicht ausgeschlossen werden.

Sonstiges:

- Für die Zulassung des Fahrzeuges ist ggf. ein Gutachten gem. § 21 StVZO erforderlich
- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Begutachtung nicht fahrbereit.
- Aufgrund längerer Standzeiten kann die Fahrzeugbatterie bei Abholung entladen sein.
- Die gesetzlich vorgeschriebenen Ausrüstungsgegenstände sind bei Abholung mitzuführen.
- Termine zur Fahrzeugbesichtigung/Abholung des Kfz sind mit dem Ansprechpartner zu vereinbaren.

Unfallschaden:

- ja

Festgesetztes Mindestgebot:

800,00 € ohne MWSt (in Worten -achthundert- Euro)

Die Abgabe des gebrauchten Fahrzeuges erfolgt Mehrwertsteuerfrei.

Informationen zum Fahrzeug erteilt:

Ansprechpartner: **Frau Reysner**
Telefon: **03981/472-2432**

Standort des Fahrzeuges

Dienststelle **Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum Neustrelitz**
Straße **SG PT/MM (KfuV)**
PLZ und Ort **Woldegker Chaussee 50**
17235 Neustrelitz