

### Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

<b>Verkaufsbezeichnung :</b>	VW T5		
<b>Amtl. Kennzeichen (A):</b>	FR-UO ???	<b>Erstzulassung (B):</b>	24.06.2013
<b>Fahrzeugart (5):</b>	M1AF	<b>Gesamtfahrleistung:</b>	117789
<b>Klimaanlage:</b>	ja	<b>Leistung / Hubraum (P.2/P.1):</b>	103 kW / 1968 ccm
<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel	<b>Getriebeart:</b>	Schaltgetriebe
<b>Partikelfilter :</b>	Ja	<b>Fahrzeug-Ident-Nr. :</b>	WV2ZZZ7HZDH111436
<b>Art d. Lackierung:</b>	Metallic	<b>Typschlüssel (2.2):</b>	AQU03622
<b>Herstellerfarbbezeichnung:</b>	Blau	<b>Emissionsschl. (14.1):</b>	35G0
<b>Sitzbezüge: Mat. / Farbe</b>	Stoffbezug / Grau	<b>Nat. Emissionskl. (14):</b>	EURO5;G;Cl;M1SOZE OHNEMIG
<b>Anzahl d. Türen:</b>	3	<b>HU:</b>	fällig
<b>Bereifung (Größe):</b>	205/65 R16 104T /105 T M+S	<b>Unfallfrei:</b>	nicht bekannt
<b>Profiltiefe:</b>	> 4mm	<b>Inspektion:</b>	fällig
<b>Reserverad:</b>	Nein	<b>CO2-Emission komb. (V.7):</b>	198

#### Ausstattung:

- Radio
- elektrische FH
- Klimaanlage
- Standheizung
- Teil getönte Scheiben
- Außeneinspeisung
- Dachlüfter (ZU-/AB Luft)
- Zusatzinnenbeleuchtung
- Dachaufbau isoliert

#### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

##### Mängel:

- Starterbatterie defekt
- Stoßfänger vorne rechts beschädigt
- Stoßfänger hinten beschädigt
- Innenraum sehr stark verschmutzt.
- Starke Rostanhaftung am Unterboden
- Innenverkleidungen teilweise sehr stark beschädigt.
- Diverse Bohrungen und Ausschnitte im Innenraum durch den Rückbau der polizeispezifischen Ausstattung.
- Dellen und Kratzer an der gesamten Karosserie.
- Standschäden ( Fahrzeug wurde mehrere Monate nicht bewegt.)

#### Sonstiges:

- Es handelt sich um ein ehemaliges Einsatzfahrzeug der Polizei Baden-Württemberg.

Präsidium, Technik, Logisti und Service  
der Polizei Baden-Württemberg  
Regionaler Technik Standort Umkirch

- Eine Funktionsprüfung der Ausstattung (z.B Standheizung, Klimaanlage usw.) wurde nicht durchgeführt.
- Das Fahrzeug hat dem Alter, der Laufleistung und dem bisherigen Verwendungszweck entsprechende Gebrauchsspuren.
- Es wird empfohlen das Fahrzeug vor der Gebotsabgabe zu besichtigen.
- Fahrzeug wurde mehrere Monate nicht bewegt.

Anzahl Schlüssel: 2 Betriebsanleitung vorh.: ja Serviceheft vorh.: ja

**Festgesetztes Mindestgebot: 10500 €**

<b>Standort:</b>	79224 Umkirch, Im Brunnenfeld 13
<b>Ansprechpartner:</b>	Herr Morath, Herr Schipschak
<b>Telefon:</b>	0761/882-6581 oder 6570

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und / oder Auktions-ID bereithalten

**Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache**