

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Letztes amtl. Kennzeichen: **BP 34-22**
Fahrzeughersteller (D.1): **Volkswagen-VW**
Fahrzeugtyp (D.2): **7HCA**
Fahrzeugvariante (D.2): **-**
Bez. der Fzg-Kl. + Aufbau (5): **Personenkraftwagen**
Code zu D.1 (2.1): **603**
Code zu D.2 (2.2): **9000000**
Handelsbezeichnung: **Transporter T5**
Sitzplätze (S.1): **7**

Fahrzeug-Ident-Nr. (E): **WV2ZZZ7HZ5H039507**
Hubraum (P.1): **2.461 ccm**
Motorart (P.3): **Diesel**
Laufleistung: **303.659 km**
Erstzulassung (B): **14.02.2005**
Leistung (P.2): **96 kW**
Schadstoffklasse (14): **98/69/EG III;A**
nächste HU / AU: **fällig**

Fahrzeugfarbe (R): **weiss**
Getriebeart: **Schaltgetriebe**
Anhängelast, ungebremst (O.2): **750 kg**
Farbcode (11): **0/5**
Anhängerkupplung:
gebremst (O.1): **2.500 kg**

Bereifung (Hersteller): **Goodyear Ultra Grip Cargo**
Bereifung VA: **215/65 R16 C 109/107 T**
Profiltiefe VA: **9 mm**
 Sommer Winter Ganzjahres
Bereifung HA: **215/65 R16 C 109/107 T**
Profiltiefe HA: **10 mm**

Ausstattung:

Klimaanlage Ja Navigationssystem Nein Zusatzheizung Nein Einparkhilfe Nein
Sonderverglasung Nein

Festgestellte wertbeeinflussende Mängel:

- Zylinderkopfschaden
- Motor teilzerlegt
- Scheinwerfer blind, beide
- Starterbatterie + Zusatzbatterie Funk, defekt
- Beschädigte Verkleidungsteile im Innenraum / Türen
- Bremscheiben und -beläge, verschlissen
- Diverse Lackschäden
- Karrosserie, blaue Restbeklebung / Folierung
- Fehlende Verkleidungsteile Stoßfänger vorne
-

Sonstige Hinweise:

- Das Fahrzeug ist ein Behördenfahrzeug und wurde bis zur Stilllegung regelmäßig gewartet.
- Die Funktion der Zusatzausstattung (z.B. Zusatzheizung, Funktion Klimaanlage) wurde zum Zeitpunkt der Begutachtung **nicht geprüft**.
- Das Fahrzeug ist **mit** bekannten Unfallschaden.
- Für die erneute Zulassung des Fahrzeuges ist ggf. ein Gutachten gem. § 21 StVZO erforderlich.
- Durch den Rückbau von polizeitypischer Fahrzeugausstattung sind an entsprechenden Fahrzeugteilen (z.B. Armaturenbrett, Innenraumverkleidungen, ggf. Aufbau) Ausbaubeschädigungen und Löcher vorhanden. Nach Rückbau des Blaulichtbalkens am Fahrzeugdach, der Frontblitzer und des Anhaltesignals an der Heckklappe sind Bohrungen sowie Kabelreste vorhanden. Eine notdürftige Abdichtung der Karosserie-durchführungen wurde durchgeführt.
- **Das Fahrzeug ist derzeit wegen erheblicher sicherheitsrelevanter Mängel nicht fahrbereit. Eine Abholung mit Anhänger bzw. LKW ist erforderlich. Das Fahrzeug wird nur bei Abholung mit Anhänger oder LKW an den jeweiligen Käufer bzw. Berechtigten übergeben.**
- Trotz aller Sorgfalt bei der Begutachtung des Kfz können weitere Mängel nicht ausgeschlossen werden.
- **Da das Fahrzeug unter der Rubrik "Bastlerfahrzeuge" angeboten wird und erhebliche Schäden vorhanden sind, wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe empfohlen.**

Standort des Fahrzeuges:

Regionale Bereichswerkstatt Neustadt
Chemnitzer Straße 5
67433 Neustadt an der Weinstraße

Informationen zum Fahrzeug erteilt:

Herr Kikisch bzw. Herr Brünahl
Telefon: 06321 / 49912-21
oder
Herr Kaltz bzw. Herr Schmitz
Telefon: 0261 / 399-2220 oder -2221

Informationen zur Auktion erteilt:

Herr Krämer
Telefon: 0261 / 399-2120