

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtfahrzeuge

Letztes amtl. Kennzeichen:	<b>BP 27-593</b>			
Fahrzeughersteller (D.1):	<b>Volkswagen , VW</b>	Code zu D.1 (2.1):	<b>603</b>	
Fahrzeugtyp (D.2):	<b>7HC</b>	Code zu D.2 (2.2):	<b>AFR035959</b>	
Fahrzeugvariante (D.2):	<b>ND50BNZXO</b>			
Bez. der Fzg-Kl. + Aufbau (5):	<b>Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.</b>	Sitzplätze (S.1):	<b>7</b>	
Fahrzeug-Ident-Nr. (E):	<b>WV2ZZZ7HZ9H131812</b>	Erstzulassung (B):	<b>22.03.2010</b>	
Hubraum (P.1):	<b>2.461 ccm</b>	Leistung (P.2):	<b>96 kW</b>	
Motorart (P.3):	<b>Diesel</b>	Schadstoffklasse (14):	<b>98/69/EG III;B</b>	
Laufleistung:	<b>231.611 km</b>	nächste HU / AU:	<b>fällig</b>	
Fahrzeugfarbe (R):	<b>weiss/blau,</b>	Farbcode (11):	<b>0</b>	
Getriebeart:	<b>Schaltgetriebe</b>	Anhängerkupplung:	<b>Nein</b>	
Anhängelast, ungebremst (O.2):	<b>750 kg</b>	gebremst (O.1):	<b>2.500 kg</b>	
Bereifung (Hersteller):	<b>Goodyear, Vector 4 Seasons</b>	<input type="checkbox"/> Sommer	<input type="checkbox"/> Winter	<input checked="" type="checkbox"/> Ganzjahres
Bereifung VA:	<b>215/65 R16C 109/107T</b>	Bereifung HA:	<b>215/65 R16C 109/107T</b>	
Profiltiefe VA:	<b>5 mm</b>	Profiltiefe HA:	<b>7 mm</b>	

### Ausstattung:

Klimaanlage  Ja  Nein    Navigationssystem  Ja  Nein    Zusatzheizung  Ja  Nein    Einparkhilfe  Ja  Nein  
Sonderverglasung  Ja  Nein

### Festgestellte wertbeeinflussende Mängel:

- Nockenwellenschaden, Pumpedüsenelemente defekt
- Lambdasonde ohne Funktion, MIL aktiv
- Getriebe, ölfeucht/undicht
- Querlenker mit Traggelenken, VA ausgeschlagen
- Stossdämpfer HA, undicht
- Bremscheiben / -beläge, VA und HA verschlissen
- Nebelscheinwerfer, defekt
- Starterbatterie, defekt (tiefenentladen)
- diverse Korrosionsschäden / Lackschäden
- Sicherheitsgurt VL + VR defekt
- Verbandskasten abgelaufen

### Sonstige Hinweise:

- Das Fahrzeug ist ein Behördenfahrzeug und wurde bis zur Stilllegung regelmäßig gewartet.
- Die Funktion der Zusatzausstattung (z.B. Zusatzheizung, Funktion Klimaanlage) wurde zum Zeitpunkt der Begutachtung **nicht geprüft**.
- Das Fahrzeug ist **ohne** bekannten Unfallschaden.
- Für die erneute Zulassung des Fahrzeuges ist ggf. ein Gutachten gem. § 21 StVZO erforderlich.
- Durch den Rückbau von polizeitypischer Fahrzeugausstattung sind an entsprechenden Fahrzeugteilen (z.B. Armaturenbrett, Innenraumverkleidungen, ggf. Aufbau) Ausbaubeschädigungen und Löcher vorhanden. Nach Rückbau des Blaulichtbalkens am Fahrzeugdach, der Frontblitzer und des Anhaltesignals an der Heckklappe sind Bohrungen sowie Kabelreste vorhanden. Eine notdürftige Abdichtung der Karosserie-durchführungen wurde durchgeführt.
- **Das Fahrzeug ist derzeit wegen erheblicher sicherheitsrelevanter Mängel nicht fahrbereit. Eine Abholung mit Anhänger bzw. LKW ist erforderlich. Das Fahrzeug wird nur bei Abholung mit Anhänger oder LKW an den jeweiligen Bieter bzw. Berechtigten übergeben.**
- trotz aller Sorgfalt bei der Begutachtung des Kfz können weitere Mängel nicht ausgeschlossen werden.
- **Da das Fahrzeug unter der Rubrik "Bastlerfahrzeuge" angeboten wird und erhebliche Schäden vorhanden sind, wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe empfohlen.**

### Standort des Fahrzeuges:

Regionale Bereichswerkstatt Neustadt  
Chemnitzer Straße 5  
67433 Neustadt an der Weinstraße

### Informationen zum Fahrzeug erteilt:

Herr Kikisch bzw. Herr Brünahl  
Telefon: 06321 / 49912-21  
oder  
Herr Kaltz bzw. Herr Schmitz  
Telefon: 0261 / 399-2220 oder -2221

### Informationen zur Auktion erteilt:

Herr Krämer  
Telefon: 0261 / 399-2120