

Organisationseinheit:
 Ferdinand-Clasen-Str. 39, 41812 Erkelenz
 Tel.: 02431/8060170 Fax: 02431/80601720



Stadt Erkelenz
 Amt 60
 Johannismarkt 17
 41812 Erkelenz

(1)FIN WDB9062551N356728
 (2)Kennz. D ERK A1113
 (3)Prüfort Erkelenz, 31.05.2024
 (4)km-St. 193336
 (5)Fz-Kl. 00 LKW KIPPER OFF.KASTEN
 Aufbau 0200
 Herst. 0999 DAIMLERCHRYSLER (D)
 Typ 000 906 OK 50
 Var. 00000
 EMI-Kl. 0681**
 zGM 4600 kg
 EZ 17.10.2007
 Dat.letzt.HU 03/2023
 § 57b nicht erforderlich
 Standort Erkelenz
 Prüfort-Nr. 0000700099
 Kunden-Nr. 0210003032
 Regulierer-Nr. 0210003032

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
 Berichts-Nr. P058242017075
 vom 31.05.2024, 08:38
 Seite 1 von 4

Ergebnis:
 erhebliche Mängel
D ERK A1113

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

- (7)an Ihrem Fahrzeug wurden erhebliche Mängel festgestellt.
- (8)Eine Wiedervorführung innerhalb eines Monats (bis zum 01.07.2024) ist erforderlich.

(6)Festgestellte Mängel:

- 1.4.1 (EM)
Feststellbremse ungleichmäßig (Grenzwert überschritten)
- 1.4.2 (EM)
Feststellbremse Wirkung nicht ausreichend
- 2.1.3b (EM)
Spurstangenkopf vorn links außen ausgeschlagen
- 3.1 (EM)
Frontscheibe Sichtbeeinträchtigung im Fernsichtbereich
- 4.4.1b (EM)
Fahrtrichtungsanzeiger seitlich links Abschlusscheibe beschädigt
- 6.2.4 (EM)
Bodengruppe vorn links durchgerostet
- 6.2.4 (EM)
Bodengruppe vorn rechts durchgerostet
- 6.2.10a (EM)
Kotflügel vorn links Radlauf durchgerostet

(9)DEKRA
 Ihr Prüfsingenieur
 M.Sc. Dominik Sander
 Stempel und Unterschrift



Messwerte

Achse	BBA							FBA	
	li.	re.	B Anf	F min	Ant	Ant min	li.	re.	
	daN	daN		daN	%	%	daN	daN	
1	594	523	47,0	906	56,7	38,3			
2	578	542	62,0	732	43,3	31,8	59	133	
Abbremsung							z = 4.1%		

Systemdaten Stand: 4.25.3-1

Preisinformation

(Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung inkl. AU mit	192,81 EUR
Handwerkstraße 15	Abgasmessung	
70565 Stuttgart	2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIa StVZO	1,19 EUR
USt-IdNr. DE811297970	Gesamtbetrag	194,00 EUR

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

Organisationseinheit:
Ferdinand-Clasen-Str. 39, 41812 Erkelenz
Tel.: 02431/8060170 Fax: 02431/80601720



Stadt Erkelenz
Amt 60
Johannismarkt 17
41812 Erkelenz

(1) FIN WDB9062551N356728
(2) Kennz. D ERK A1113
(3) Prüfort Erkelenz, 31.05.2024
(4) km-St. 193336
(5) Fz-Kl. 00 LKW KIPPER OFF.KASTEN
Aufbau 0200
Herst. 0999 DAIMLERCHRYSLER (D)
Typ 000 906 OK 50
Var. 00000
EMI-Kl. 0681**
zGM 4600 kg
EZ 17.10.2007
Dat. letzt.HU 03/2023
§ 57b nicht erforderlich
Standort Erkelenz
Prüfort-Nr. 0000700099
Kunden-Nr. 0210003032
Regulierer-Nr. 0210003032

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P058242017075
vom 31.05.2024, 08:38
Seite 2 von 4

Ergebnis:
erhebliche Mängel

D ERK A1113

Festgestellte Mängel: (Fortsetzung)

- 6.2.10a (EM)
Kotflügel vorn rechts Radlauf durchgerostet
- 8.2.2.1a (EM)
Motormanagement- / Abgasreinigungssystem
(Diesel) nicht in Ordnung
- 8.4.1 (EM)
Hydraulische Nebenaggregate undicht -
Ölverlust mit Abtropfen
- DF5.3.2 (EM)
Schwingungsdämpfer Staubschutz mangelhaft 2.
Achse links und rechts

Hinweise:

- Bremsleitung mitte angerostet
- Bremsbelag 2. Achse in Kürze verschlissen



Organisationseinheit:
 Ferdinand-Clasen-Str. 39, 41812 Erkelenz
 Tel.: 02431/8060170 Fax: 02431/80601720



(1)FIN WDB9062551N356728
 (2)Kennz. D ERK A1113
 (3)Prüfört Erkelenz, 31.05.2024
 (4)km-St. 193336
 (5)Fz-Kl. 00 LKW KIPPER OFF.KASTEN
 Aufbau 0200
 Herst. 0999 DAIMLERCHRYSLER (D)
 Typ 000 906 OK 50
 Var. 00000
 EMI-Kl. 0681**
 zGM 4600 kg
 EZ 17.10.2007
 Dat.letzt.HU 03/2023
 § 57b nicht erforderlich
 Standort Erkelenz
 Prüfört-Nr. 0000700099
 Kunden-Nr. 0210003032
 Regulierer-Nr. 0210003032

Stadt Erkelenz
 Amt 60
 Johannismarkt 17
 41812 Erkelenz

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
 Berichts-Nr. P058242017075
 vom 31.05.2024, 08:38
 Seite 3 von 4

Ergebnis:
 erhebliche Mängel
 D ERK A1113

Motormanagement/Abgasreinigungssystem Diesel und OBD

Messprogramm: Diesel und OBD Messzeit: 31.05.2024 08:26

Funktionsprüfung Abgas	Fzg-Solldaten	Fzg-Ist-Daten	Freie Beschleunigung			Ergebnis			
			1.	2.	3.				
Konditionierung	[x]/[rpm]	0/3000	-/-						
Motortemperatur	[Grad C]	min: 60	78	---	---	---	i.O.		
entsprechend AU-Richtlinie									
<u>Abgasmessung</u>									
Leerlauf	[1/min]	min: 600#	max: 900#	850	850	-	-	i.O.	
Nenndrehzahl	[1/min]	3800							
Abregeldrehzahl	[1/min]	min: 3800#	max: 4300#	4190	4190	-	-	i.O.	
Trübungs Wert (S)	[1/m]		max: 1.5	----	0.01	-	-	----	
Beschl.zeit (tB)	[sek.]		max: 2.0	----	1.28	-	-	----	i.O.
Trübungsbandbreite	[1/m]			<= 0.5					i.O.
Arithm. Mittelwert der Trübung	[1/m]			0.01					i.O.
Bandbreite Beschleunigung	[s]			0.0					i.O.
Messzeitanteil (tx)	[sek.]	1.0							
Messmodus		B							
Sonde Nr.		1							

Funktionsprüfung OBD

Prüfbereitschaft	unterstützt	11010000000			
	gesetzt	00000000000	Alle Systemtests durchgeführt		
Fehlerspeicher	Anzahl abgasrelevanter Fehler		1		n.i.O.
P1955					
Kontrollleuchte Motordiagnose:	Sichtprüfung				i.O. #
	Status				i.O.
	Ansteuerung				i.O. #

Mangelcode(s): D8.2.2.2d Fehlerspeicher

Ergebnis: n.i.O.
 Funktionsprüfung OBD: i.O.
 Funktionsprüfung Abgas:

GESAMTERGEBNIS:

NICHT BESTANDEN

Bedienerführung:	AVL DiTEST GmbH	Typ: DSS AU-DE	Vers.: V6.12 LF6 11/2023	GL:6
AU-Messgerät:	AVL DiTEST GmbH	Typ: DiSmoke 480	Vers.: V2.5 07/2011	SN:14895;01805EB11A0000DE
OBD-Auslesegerät:	AVL DiTEST GmbH	Typ: OBD 1000	Vers.: V3.9 06/2020	SN:18SWBB7
AU-Daten:			I/2023	

Hinweis:

Organisationseinheit:
Ferdinand-Clasen-Str. 39, 41812 Erkelenz
Tel.: 02431/8060170 Fax: 02431/80601720



(1) FIN WDB9062551N356728
(2) Kennz. D ERK A1113
(3) Prüfort Erkelenz, 31.05.2024
(4) km-St. 193336
(5) Fz-Kl. 00 LKW KIPPER OFF.KASTEN
Aufbau 0200
Herst. 0999 DAIMLERCHRYSLER (D)
Typ 000 906 OK 50
Var. 00000
EMI-Kl. 0681**
zGM 4600 kg
EZ 17.10.2007
Dat.letzt.HU 03/2023
§ 57b nicht erforderlich
Standort Erkelenz
Prüfort-Nr. 0000700099
Kunden-Nr. 0210003032
Regulierer-Nr. 0210003032

Stadt Erkelenz
Amt 60
Johannismarkt 17
41812 Erkelenz

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P058242017075
vom 31.05.2024, 08:38
Seite 4 von 4

Ergebnis:
erhebliche Mängel
D ERK A1113

Die Prüfbescheinigung ist bei einer erneuten HU vorzulegen.