



Herrwerth Plag Schweidler Ingenieursozietät, M2, 17, 68161 Mannheim

Regierungspräsidium Karlsruhe  
Referat 16 - Polizeirecht  
Schlossplatz 1-3

76133 Karlsruhe

Herrwerth Plag Schweidler Ingenieursozietät  
Partnerschaft  
M2, 17  
68161 Mannheim  
Telefon 0621 24371  
Telefax 0621 24305

**Dipl.-Ing. (FH) Daniel Plag**  
Telefon direkt 0621 299 990 96  
Mobil 0171 611 8142  
plag@hp-gutachten.com

Mannheim, 08.07.2024

<b>Fahrzeugidentifizierungsnummer:</b>	<b>5HD1HFH129K804810</b>
<b>Objekt/Sache:</b>	<b>Kraftrad Harley-Davidson/Händler-Einkaufswert</b>
<b>HP Gutachten Nr.:</b>	<b>HP2024P-B-095</b>
<b>Sachverständiger:</b>	<b>Dipl.- Ing. (FH) Daniel Plag</b>

# Bewertungsbericht

## 1. Vorgang

Auftraggeber: Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 16

Besichtigungsort: Kraftwagenpark des Polizeipräsidiums Mannheim

Auftrags-/Besichtigungsdatum: 11.06.2024 / 25.06.2024 und 03.07.2024

Es wurden Lichtbilder gefertigt, die als Auswahl als Anlage beigefügt sind.

Die Besichtigungsbedingungen waren vor dem Hintergrund der Verwahrdauer sowie verschmutzungsbedingt eingeschränkt.

Ein Probelauf und eine Probefahrt konnten nicht durchgeführt werden.

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf eine zerlegungsfreie Sichtprüfung.

## 2. Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	(abgemeldet)
Fahrzeugart:	Kraftrad
Fahrzeughersteller:	Harley-Davidson
Verkaufsbezeichnung:	V-Rod
Fahrzeugtyp:	VRSCAW
Fahrzeugidentifizierungsnummer:	5HD1HFH129K804810
Herstellerschlüssel/Typschlüssel:	1008 / AAG
Erstzulassung:	02.11.2010
Baujahr/Modelljahr:	n. bekannt/. bekannt
Anzahl Zylinder/Anordnung:	2
Motor:	Otto
Leistung:	92 kW
Hubraum:	1.247 cm <sup>3</sup>
Motornummer:	HFH9804810
Farbe/Lackierung:	weiß
Bereifung:	vorn 130/60 VR 18 Metzeler hinten 300/35 VR 18 Metzeler
Profilrillentiefen:	jeweils circa 5 mm
Nächste Hauptuntersuchung:	fällig
Angebener	
Stand des Wegstreckenzählers:	20.887 km
Anzahl der Vorbesitzer:	4

Die aufgeführten Fahrzeugdaten wurden den hergereichten Zulassungsbescheinigungen Teil I und II entnommen und soweit möglich am Fahrzeug verglichen sowie um Herstellerangaben ergänzt.

Umbaudokumentation und Änderungsabnahme(n) lagen nicht vor.

### *Ausstattung und Sonderzubehör*

Sonderräder 18“ Rick`s Seven Sins vorn und hinten, höhenverstellbares Fahrwerk Legend AirRide, V-Team- Sonderlenker, Schwingenverbreiterung Rick`s, Heckfender Rick`s, Bremsscheiben vorn und hinten Rick`s Seven Sins, Abgasanlage ohne Kennzeichnung, Stahlflex-Bremsanlage, seitlicher Kennzeichenhalter Rick`s, Beleuchtungseinrichtungen.

## **3. Feststellungen am Fahrzeug**

### *Allgemeinzustand*

Das Kraftrad befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in einem guten Allgemeinzustand.

Äußere Beschädigungen waren nicht zu verzeichnen.

Die Motorkennzeichnung deutet auf das Originalaggregat.

Aufgrund der Verwahrungsdauer seit Januar 2023 waren ein Motorprobelauf sowie eine Probefahrt nicht möglich.

Augenscheinlich umfangreicher Umbau Firma „Rick`s“.

Das Fahrzeug zeigte sich aktuell nicht vorschriftsmäßig im Sinne der StVZO. Für die Beleuchtungseinrichtungen, die Rad-/Reifenkombination hinten, die Spiegel und die nicht gekennzeichnete Abgasanlage besteht gemäß Zulassungsbescheinigung kein Nachweis der Zulässigkeit. Teils lagen keine Bauteilkennzeichnungen vor.

### *Ausstehende Reparaturen*

- Heckfender/Reifenflanke Schleifkontaktsuren
- Federbein rechts verölt
- Batterie tiefentladen – erneuern
- Außenspiegel nicht zulässig - umbauen
- Bereifung überaltert – erneuern
- Hauptuntersuchung fällig
- Wartungsdienst fällig
- Für Zulassung im Geltungsbereich der StVZO: Rückbau Spiegel, Beleuchtungseinrichtungen, Bereifung hinten und Abgasanlage sowie gegebenenfalls weitere Änderungsabnahmen

#### 4. Ergebnis

Es sei erwähnt, dass die gegenständliche zerlegungsfreie Sichtprüfung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und Folgediagnosen nach messtechnischen Überprüfungen und Untersuchungen nicht auszuschließen sind.

Im vorgefundenen Zustand war das Kraftrad nicht fahrbereit, nicht vorschriftsmäßig und nicht verkehrssicher.

Der Händler-Einkaufswert wurde unter Berücksichtigung des oben beschriebenen Allgemeinzustandes, der ausstehenden Reparaturen, der Marktlage sowie aller bekannten übrigen wertbildenden Faktoren, vorbehaltlich der im Rahmen messtechnischer Überprüfungen zu gewinnenden Erkenntnisse ermittelt.

Der

#### Händler-Einkaufswert

beträgt

**11.000,- €.**

Dieser Bewertungsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige Dipl.- Ing. (FH) Daniel Plag



Anlagen  
Lichtbildmappe  
Gebührenrechnung









Identifikation und abgelesene Laufleistung.

