

B	29.11.11	21	1313	22	B0L096410	L	2	9	01	P2 P4	100 / 3800	17	172	
J	N1	4	BB			18	4763					19	1906	
E	WDF63960113698353	3	2			20	1902					G	1956-2075	
D.1	Mercedes-Benz					12		13	100			Q	-	
	639/4					V.7	216	F.1	3050			F.2	3050	
	VAA71305N					7.1	1550	7.2	1550			7.3	-	
D.2	1A2B1S23					8.1	1550	8.2	1550			8.3	-	
						U.1	79	U.2	2850			U.3	71	
D.3	Vilo					Q.1	2000	Q.2	750		S1	2	S2	-
2	Daimler (D)					15.1	205/65R16C 103/101T(99H)							
5	Fz.z.Gü.bef. b. 3.5 t					15.2	205/65R16C 103/101T(99H)							
	Van					15.3	-							
V.9	715/2007*566/20111					R						11	-/-	
14	EURO5-I-PI/CI: N1 III N2					K	e1*2007/46*0458*02							
P.3	Diesel					6	02.09.11	17	K	16	V1673142			
10	0002	141	3510	P1	2143	21								
22	zu 20: max. 1972*AHK lt. EGTC*zu 1. Ges-Gew. d. Zuges ma x. 4940*U.1/U.3: -ldB(A) bei Ausr. Geräuschdämmung*S.1 :max.3*													



Stadt Nürnberg SÖR
 Sulzbacher Str. 2
 90489 Nürnberg

- (1) FIN **WDF63960113693353**
- (2) Kennz. **D N ES2148**
- (3) Prüfort **Nürnberg, 21.11.2023**
- (4) km-St. **133416**
- (5) Fz-Kl. **N1** Fz.z.Gü.bef. **b. 3,5 t**
- Aufbau **BB** Van
- Herst. **1313** Daimler (D)
- Typ **BQL** 639/4
- Var. **09641** VAA71305N
- Vers. **1A2B1S23**
- zGM **3050 kg**
- EZ **29.11.2011**
- Dat. letzt. HU **10/2021**
- Werkstatt-Nr. **135990**
- Prüfort-Nr. **0000300830**

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
 Berichts-Nr. **P062772010723**
 vom **21.11.2023, 12:33**
 HU-Prüfziffer **hJ#Mcwft**
 Seite 1 von 1

Ergebnis:
 geringe Mängel
D N ES2148
 nächste HU fällig **November 2025**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 (7) an Ihrem Fahrzeug wurden geringe Mängel festgestellt.
 Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
 Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
 (8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im **November 2025**.
 (9) DEKRA
 Ihr Prüferingenieur
 Dipl.-Ing. (FH) **Jochen Bäuml**
 Stempel und Unterschrift

(6) Festgestellte Mängel:
 -3.5 (GM)
 Scheibenwaschanlage Funktion mangelhaft
 Hinweise:
 -Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenze erreicht



Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. **BY-5-05-4012-11** am **21.11.2023** durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.

Messwerte

Achse	Bremsanlage		BBA				FBA	
	li. daN	re. daN	B Anf	F min daN	Ant %	Ant min %	li. daN	re. daN
1	463	422	43,0	550	76,9	62,8		
2	252	259	83,0	354	23,1	14,6	218	219

z = 14.3%

Systemdaten Stand: 4.24.3-3

Quittung Nr. **6277200000009613** Pers. Nr. **010660**
 Leistungsdatum **21.11.2023**

DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung nach §29 (ohne AU)	89,31	EUR
Handwerkstraße 15	2. Vergütung gem. Anl.VIIIb zu §29 StVZO	1,50	EUR
70565 Stuttgart	3. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIA StVZO	1,19	EUR
USt-IdNr. DE811297970	Gesamtbetrag ohne MwSt	92,00	EUR
	MwSt 19%	14,69	EUR
	Gesamtbetrag inkl. MwSt	106,69	EUR

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation