

DEKRA Automobil GmbH
Westring 45, 45859 Recklinghausen

Gelsendienste
Adenauerallee 115
45891 Gelsenkirchen

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Recklinghausen
Westring 45
45859 Recklinghausen
Telefon 02361 / 668-0
Fax 02361 / 668-11
E-Mail
recklinghausen.automobil@dekra.com




Ansprechpartner:



Bewertungsgutachten

Sonderkennzeichen **NRW-8-5106**

Auftraggeber Gelsendienste, Adenauerallee 115, 45891 Gelsenkirchen
Ihr Auftrag vom 02.10.2024, per e-Mail durch 
Besichtigung 02.10.2024 um 13:00 Uhr
 Gelsendienste, Adenauerallee 115, 45891 Gelsenkirchen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 02.10.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert	6.600,00 EUR	7.854,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 02.10.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 02.10.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 02.10.2024 um 13:00 Uhr durch Herrn [REDACTED] bei Gelsendienste, Adenauerallee 115, 45891 Gelsenkirchen, im Beisein von [REDACTED].

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug / Objekt nicht zugelassen, wodurch keine Fahrprobe durchgeführt werden konnte. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, welche nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Innenministerium NRW, Friedrichstraße 62-80, 40217 Düsseldorf
Sonderkennzeichen	NRW-8-5106
Tag der Erstzulassung	18.09.1996
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	21.02.2012

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Sonstige Kraftfahrzeuge
Hersteller	IVECO (I)
Typ / Verkaufsbezeichnung	FF95E / 95E18 4x4
Aufbauart	Feuerwehrfahrzeug / Schlauchwagen SW 2000

HSN / TSN	4192 / 000
Fahrzeug-Ident.-Nr.	ZCFB95D8002139128
zul. Gesamtmasse	9600 kg
Türen	2
Sitzplätze	3
Farbe	rot
Polster / Farbe	Stoff / Grau
Leistung / Hubraum	130 kW / 5861 cm ³
Schadstoffklasse	EMISSIONSKL.NICHT BEK.
Getriebe	Schaltgetriebe
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	12.270

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	12.5 R 20 147 J	Continental / MPT 80	G / O	10 mm
rechts	12.5 R 20 147 J	Continental / MPT 80	G / O	10 mm
2 links	12.5 R 20 147 J	Continental / MPT 80	G / O	10 mm
rechts	12.5 R 20 147 J	Continental / MPT 80	G / O	10 mm

G/ Gelände; /O Original; /F Runflat;

Technische Daten Pritsche/Plane mit Materialkastenanbau

Hersteller	LENTNER
Typ / Verkaufsbezeichnung	95 332
Fabrik Nr.	139 128
Baujahr	01 / 1995

Ausstattung Fahrgestell

3 Sitzplätze, Allradausführung, Schaltgetriebe, Analogtacho, Rundumleuchten Blau, Aufstelldach.

Ausstattung Pritsche/Plane mit Materialkastenanbau

Pumpenaggregat FP 8/8, 1x Saugkorb A, 1x Sammelstück A-2B, 2x Schlauchabsperren B, 5x Kupplungsschlüssel A-B-C, 2x Arbeitsleinen, 2x Druckbegrenzungsventile B, 2x Druckschläuche B-5-K, 2x Verteiler, 2x Druckschläuche C, 1x Strahlrohr CM, 1x Brechstange, 1x Beil, 1x Bügelsäge, 1x Stoßbesen, 1x Steuchschaufel, 1x Spaten, 1x Axt, 1x TS 8/8 mit Zubehör, 1x Feuerlöscher, 1x Übergangsstück A-B, 1x Übergangsstück B-C, 1x Schleppstange, 1x Schlüssel B, 1x Schlüssel C, 1x Saugschutzkorb A, 2x Schachthaken, 1x Auspuffschlauch, 1x Kreuzhacke, 8x Schlauchbrücken, 1x Faltbehälter 5000Liter, 4x Schneeketten, 3x Handscheinwerfer, 10x Bindestränge, 3x Warnwesten, 10x Schlauchbinden B, 2x Fangleinen mit Beutel, 1x Arbeitsstellenscheinwerfer, 1x Werkzeugkasten, 10x Druckschläuche B-20, 2x Warndreiecke, 2x Warnleuchten, 2x Winkerkellen, 2x 5fach Schlauchwagen auf der Pritsche je 180m pro Box.

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Ein Wartungsnachweis fehlt.

!! WICHTIGER HINWEIS !!

Die Schläuche sowie die im Aufbau enthaltenen Materialien konnten, und wurden nicht geprüft. Der Zustand ist unbekannt. Ebenfalls besteht kein Nachweis über fortlaufende Prüfungen der Materialien.

Notwendige Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- HU / AU nicht nachgewiesen, erneuern
- Prüfung nach § 57b nicht nachgewiesen, erneuern
- Fahrersitz Luftverlust, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
- Kotflügel vorne rechts gebrochen, erneuern (Bild 28)
- Einstiegsleuchte rechts fehlt, erneuern (Bild 28)
- Begrenzungsleuchte hinten links gebrochen, erneuern (Bild 29)
- Bedienkonsole Sitz vorne links beschädigt, erneuern (Bild 27)
- Sitzbezug vorne rechts eingerissen, erneuern (Bild 31)
- Stauklappe rechts deformiert, erneuern (Bild 30)
- Wartung für fehlende Nachweise, erneuern
- Dachleuchte links gebrochen, erneuern
- Bremse vorne augenscheinlich nahe der Verschleißgrenze, erneuern

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Für den Fachbereich

██████████
Dipl.-Ing. (FH)

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Übersicht vorne links



Bild 2 : Übersicht vorne mittig



Bild 3 : Übersicht vorne rechts



Bild 4 : Übersicht Flanke rechts



Bild 5 : Übersicht hinten links



Bild 6 : Übersicht Dach Aufbau



Bild 7 : Innenraum



Bild 8 : Kilometerstand



Bild 9 : Aufbau Typenschild



Bild 10 : Übersicht Stirnwand



Bild 11 : Pumpenaggregat



Bild 12 : Pumpentypenschild



Bild 13 : Materialschrank rechts



Bild 14 : Materialschrank rechts




Bild 15 : Materialliste



Bild 16 : Materialliste



Bild 17 : Materialliste



Bild 18 : Materialliste



Bild 19 : Materialliste



Bild 20 : Materialliste



Bild 21 : Materialliste



Bild 22 : Materialliste



Bild 23 : Materialliste



Bild 24 : Schlauchmaterial auf der Pritsche rechts 5x 180m



Bild 25 : Schlauchmaterial auf der Pritsche links 5x 180m



Bild 26 : Mittelkonsole



Bild 27 : Bedienkonsole Sitz vorne links beschädigt



Bild 28 : Kotflügel vorne rechts gebrochen
Einstiegsleuchte rechts fehlt



Bild 29 : Begrenzungsleuchte hinten links gebrochen



Bild 30 : Stauklappe rechts deformiert



Bild 31 : Sitzbezug vorne rechts eingerissen



Bild 32 : Dachleuchte vorne links gebrochen



Bild 33 : Materialkasten links



Bild 34 : Materialkasten rechts

Checkliste für SW 2000 , NRW 8-5106

1. Fahrerhaus

Ausstattungsgegenstand	Anzahl	vorhanden
Schlüsselsatz bestehend aus		
Fahrzeugschlüssel		
Schlüssel für Staukasten		
Schlüssel für Vorhängeschlösser, gleichschließend		
Schlüssel für Geräteräume, gleichschließend		
Ersatzglühlampen und Sicherungen		
Ersatzglühlampe 24 V / 250 W Halogen		
Reifendruckprüfer		
BOS-Sprechfunkgerätesatz FuG 8b-1 bestehend aus:		
S-/E-Gerät Nr.		
Bediengerät Nr.		
Handapparat FuG 8b1		
Zusatzlautsprecher Analogfunk		
Flaggensatz		
KFZ-Verbandtasche		
KFZ-Ladehalterung "passiv" für Handsprechfunkgerät		
KFZ-Ladehalterung "aktiv" für Handsprechfunkgerät		
Sprechfunkgerätesatz FuG 11b, bestehend aus		
Funkgerätenummer		
Funkgerätenummer		
Funkgerätenummer		
S/E-Gerät		
2 x Akku		
Flex-Antenne		
Gürtelclip		
Handmonophon		
Tasche mit KFZ-Unterlagen		
Ordner mit Bedienungsanleitungen Fa.		

2. zwischen Fahrerhaus und Kofferaufbau

Ausstattungsgegenstand	Anzahl	vorhanden
Ersatzrad, in Halterung	1	
Unterlegkeil	2	

3. Geräteraum G 1

Ausstattungsgegenstand	Anzahl	vorhanden
Druckschläuche B	10	

Warndreieck	2	
Winkerkelle, beleuchtet	2	
Fangleinen mit Tragebeutel und Tragleine	2	
Warnblinkleuchte	2	
Handscheinwerfer mit Ladegerät	3	
Arbeitsstellenscheinwerfer	1	
Gelenkstück für Arbeitsstellenscheinwerfer	1	
Verlängerung für Arbeitsstellenscheinwerfer	1	
Warnwesten	3	
Schlauchbinden B	10	
Druckluftschlauch Bremse rot (Vorrat)	1	
Reifenfüllschlauch	1	
Bindestrang	10	
Werkzeugkasten mit	1	
Hammer 550 g		
Fäustel 2000 g		
Zange 180 mm		
Flachmeißel		
Schlitzschraubendreher 1 x 5,5		
Schlitzschraubendreher 1,6 x 10Bordwerkzeug		
Gleitschutzketten	4	
Abschleppseil	1	
Verbindungsleitung 230 V	1	
Faltbehälter 5000 l	1	
Kraftstoff-Ansauggerät	1	
Schlauchbrücken	8	
Warnblitzer	2	
Wagenheber mit Unterlegplatte	1	
Kurbel für Seilwinde (Reserverad)	1	
Kraftstoff-Ausgußstutzen	1	

4. unter dem Aufbau Fahrerseite

Ausstattungsgegenstand	Anzahl	vorhanden
Unterlegkeil	1	
Kraftstoffkanister für Benzin	2	

5. Geräteraum G 2

Ausstattungsgegenstand	Anzahl	vorhanden
Verteiler BV mit Übergangsstücke B-C	2	
Übergangsstück B-C	1	
Strahlrohr CM	1	
Druckschlauch C	2	
Brechstange	1	
Holzaxt	1	

Klauenbeil	1	
Bügelsäge	1	
Stechschaufel	1	
Spaten	1	
Stoßbesen	1	
Saugkorb	1	
Sammelstück A-2B	1	
Druckbegrenzungsventil B	1	
Kugelhanhn B	2	
Druckschlauch B 5 m	2	
Kupplungsschlüssel ABC	5	
Arbeitsleine	2	
Saugschutzkorb	1	
Standrohr 2B	1	
Saugschlauch A	6	
Tragkraftspritze 8/8	1	
Werkzeug für TS	1	
Schachthaken mit Kette	2	
Feuerlöscher PG 12	1	
Übergangsstück A-B	1	
Abschleppstange	1	
Abgasschlauch für TS	1	
Unterflurhydrantenschlüssel	1	
Kreuzhacke	1	
Überflurhydrantenschlüssel	1	

6. unter Heck und Beifahrerseite

Ausstattungsgegenstand	Anzahl	vorhanden
Unterlegkeil	1	
Kraftstoffkanister für Diesel	2	

7. Ladefläche

Ausstattungsgegenstand	Anzahl	vorhanden
Schlauchkassette B	10	
Druckschlauch B	90	
