



Gutachten-Nr. 3669072

**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 07.06.2023

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Oskar-von-Miller-Straße 17, 86199 Augsburg

Stadt Aichach Bauhof
Michael Neumeyer
Robert Bosch Str 3
86551 Aichach

Maschinenbewertung

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie eine Kopie der Rechnung, das Originalgutachten sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

**Gutachtennummer: 3669072**Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben**Datum: 07.06.2023**

GUTACHTEN

B e t r e f f	Maschinenbewertung
Fahrzeughalter	Stadt Aichach Bauhof Michael Neumeyer Robert Bosch Str 3 86551 Aichach
Auftrag vom / durch	22.05.2023 11:00 mündlich Stadt Aichach Bauhof Michael Neumeyer Robert Bosch Str 3 86551 Aichach
Besichtigungsdatum / Ort	24.05.2023 08:00 Stadt Aichach Bauhof Michael Neumeyer Robert Bosch Str 3 86551 Aichach
Anwesend bei Besichtigung	Herr Neumeyer Herr Haas
Art	Salz-Streutomat
Hersteller	Bucher
Typ	Yeti Trac 2000 W
Ident.-Nummer	YE 0006451 W
Antriebsart	hydraulisch durch eigenen Pumpenkreislauf über Zapfwelle Trägerfahrzeug
Lackierung / Farbe	kommunal-orange (uni)
Leermasse [kg]	730
Fassungsvermögen Trockenstoff	2,0 m ³

**Gutachtennummer: 3669072**Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben**Datum: 07.06.2023****Stromversorgung-Spannung**

12 Volt

Baujahr

2015

Sonderausstattung / Ausrüstung

- Grundgerät incl. Abstellvorrichtung
- Bodenelement aus Edelstahl
- Befestigung über Kugelkipplager
- Klappdach Gestell aus Edelstahl
- Winterdienstmarkierung
- Abstellvorrichtung 3t
- elektronische Streukontrolle
- Rundumkennleuchte
- Aufstiegsleiter aus Edelstahl
- Abdeckschirm Streuteller aus Edelstahl
- Doppelförderschnecken-System
- hydraulischer Antrieb über eigene Hydraulikpumpe/Hydrauliksystem
- Streuteller aus Edelstahl
- Streuteinheit hochklappbar für Anhängerbetrieb
- Gummischürze
- Wegeabhängige digitale Steuerung
- Drehzahlüberwachung Förderschnecken
- Streuteller/Streugutüberwachung
- automatischer Materialstopp bei Fahrzeugstillstand
- Füllstandanzeiger
- interne Datenspeicherung
- Bedienpult incl. Halterung und Verkabelung



Gutachtennummer: 3669072

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer
und Datum angeben

Datum: 07.06.2023

Verkaufswert ohne MwSt.

****6363,64Euro****

MwSt. auf den ermittelten Wert

****0.636,36Euro****

Verkaufswert mit MwSt.

****7.000,00Euro****


Schlusswort

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Augsburg, den 07.06.2023

Der Sachverständige



Felix Mönkemeier

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlage : 14 Lichtbilder

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3669072



Bild 1



Bild 2

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3669072



Bild 3



Bild 4

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3669072



Bild 5



Bild 6

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3669072




Bild 7



Bild 8

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3669072



Bild 9



Bild 10

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3669072



Bild 11



Bild 12

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 3669072



Bild 13



Bild 14