

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU
 Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/ IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-IS-11110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Gemeinde Dörverden
 Große Str. 80
 27313 Dörverden

i-Kfz Prüfziffer: 6iRTh2Lf



Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1PB003205/A

(3) 24.08.2023 15:57

(2) Amtl. Kennzeichen	D VER-TT 12	(1) Fzg-Ident-Nr.	31040210656075	
(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	LKW (04-1100)	Messwerte: Betriebsbremse		Feststellbremse
Hersteller (-Nr)	DAIMLER-BENZ (0009)	Achse	links	rechts
Typ und Ausführung (-Nr)	L 608 D (609-000)		[daN]	[daN]
Erstzulassung	05/1985	1	560	508
(4) Stand des Wegstreckenzählers	35.747	2	576	519
Zul. Gesamtmasse	6500 kg	Abbremsung BBA: 33 %		Abbremsung FBA: 21 %
letzte Hauptuntersuchung vom	08/2022			
(3) Prüfort	Hassel (Weser), 0300-00/0512-15			
Version Systemdaten-Anwendung	4.24			

(7) HU-Untersuchungsergebnis: geringe Mängel **Prüfplakette wurde zugeteilt**
 Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA): bestanden

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht.

- (6) Ihr Fahrzeug weist folgende Mängel auf:
- * D8.4.1b Motor / Antrieb / Kühlsystem, Umweltbelastung: Getriebe ölfleucht (GM)
 - * D8.4.1b Motor / Antrieb / Kühlsystem, Umweltbelastung: Motor ölfleucht (GM)
 - * 3.5 Scheibenwischeranlage / -Waschanlage, Scheibenwaschanlage vorn links Spritzdüse ohne Funktion (GM)

Bitte beachten Sie, dass nach §23 StVO und §31 StVZO Halter und Fahrer für die unverzügliche Beseitigung aller Mängel verantwortlich sind. Lassen Sie bitte die festgestellten Mängel von einer Fachwerkstatt beheben. Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit:

- * Betriebsbremsanlage, Betriebsbremse Wirkung gemäß Pkt. 8 Nr. 1 der Bremsenrichtlinie ohne Beanstandung (HW)

(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung

08.2025

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
 01037005 Dipl.-Ing. (FH) Thomas Baumann
 Die Prüfstation Nienburg GmbH

Schinnaer Landstr. 18
 31592 Stolzenau
 Tel: 057619084840

Unterschrift/Stempel



Rechnung Nr.1PB003205/R	Belegdatum entspricht Leistungsdatum
Prüfentgelt §29 HU incl. UMA o. MwSt.*)	150,42 EUR
Summe o. MwSt.	150,42 EUR
19 % MwSt.	28,58 EUR
Gesamtbetrag	179,00 EUR
*) incl. amtll. Gebühr für Systemdaten-Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO	



153918459 9
 © 2021 GTÜ mbH F.-Nr. UB 07/21