



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
 Überwachungsorganisation
 Region Hannover
 Am TÜV 1, 30519 Hannover

(9) Prüfort: Stadt Langenhagen
 Betriebshof
 An der Neuen Bult 100
 30853 Langenhagen

Halter : Stadt Langenhagen
 An der Neuen Bult 100
 30853 Langenhagen

Bericht Nr. : D-10570212839001
 Prüzfziffer iKFZ : x5VueXLJ
 (1) Fz-Ident.-Nr. : WDB9062351N461169
 (2) Amtl. Kennz. : D H-LA9915
 (3) Ort, Datum : Langenhagen, 01.10.2024
 (4) km-Stand : 177052
 (5) Fz-Art : LKW KIPPER OFF.KASTEN 00
 - 0200

(7) Ergebnis : **Erhebliche Mängel**
 Nachprüfung : **erforderlich**
 HU-Plakette : **nein**
 Fz-Hersteller : Daimler (D) 1313
 Fz-Typ : 906 00000000
 Erstzulassung : 29.09.2010
 zGM / zAL [kg] : 3500
 Letzte HU : 10.2022
 Auftrags-Nr./Intern :
 Ende der HU : 01.10.2024, 10:40 Uhr

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit einer - durch eine Werkstatt - beigesteuerten Abgasuntersuchung
Kontrollnummer NI-3-17-1146-13 durchgeführt am 01.10.2024
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 an Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:

(6)		Einstufung ¹⁾
D6.2.3b	Laderaum - Türen seitlich links durchgerostet	EM
6.1.1c	Schweller links vorn durchgerostet	EM
6.1.1c	Schweller rechts vorn durchgerostet	EM
6.1.1c	Schweller rechts hinten durchgerostet	EM
DF8.2.2.2d	Nachweis des Abgasverhaltens (Diesel) Abgasuntersuchung nicht bestanden	EM
D8.2.2.2c	Fehlerspeicher (Diesel) enthält abgasrelevante Fehler	EM

- (10) Ergänzende Hinweise:
 - Brems Scheibe hinten kurz vor Verschleißgrenze
 - Brems Scheibe vorn kurz vor Verschleißgrenze

Die Prüfplakette durfte nicht zugeteilt werden.

Die festgestellten Mängel sind unverzüglich zu beheben und das Fahrzeug muss zur Nachprüfung der Mängelbeseitigung unter Vorlage dieses Untersuchungsberichtes spätestens bis zum Ablauf eines Monats nach dem Tag der Hauptuntersuchung wieder vorgeführt werden. Wird diese Frist nicht eingehalten oder der Untersuchungsbericht bei der Nachprüfung nicht vorgelegt, ist erneut eine Hauptuntersuchung durchzuführen.

(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: B. S.



Messwerte:

Achse	Bremswerte							Bereifung			
	Funktionswerte		Mess- und Funktionswerte der Bremse				Anteil (%)		Profiltiefe (mm)		Größenbezeichnung
	Sensor	Betätigung	Links	Rechts	Σ Ist	Σ Min	Ist	Min	Links	Rechts	
1	71,3	206	580	510	1090	813	66	48,8			235/65R16C 115/113R
2	87,7	254	340	350	690	613	34	23,3			235/65R16C 115/113R
	Feststellbremse		280	230	-	-					

Beim Betätigen der Feststellbremse wurde die Blockiergrenze erreicht
 Abbremsung FBA (%): 15 Berechnungsmasse in kg: 3500

TÜV NORD Mobilität

TÜV NORD Mobilität
 GmbH & Co. KG
 Am TÜV 1
 30519 Hannover
 T 0511 998-62526
 F 0511 998-61747
 info@tuev-nord.de
 tuev-nord.de

Amtsgericht Hannover HRA 27006
 USt.-IdNr.: DE 813818604
 Steuernr.: 25/207/00992
 Vorsitzender des Aufsichtsrates
 Dr. rer. nat. Dirk Stenkamp

TUV NORD Mobilität
 Verwaltungsgesellschaft mbH,
 Hannover
 Amtsgericht Hannover: HRB 61319
 Geschäftsführer:
 Hartmut Abeln (Vorsitzender)
 Thorsten Wailing

1) GM = Geringe Mängel EM = Erhebliche Mängel
 VM = Gefährliche Mängel VU = verkehrsunsicher
 Versionen: Mobile TÜV 2: 4.22.3.2 FSD HU: 4.26.2 Mangelbaum: 2.0.19



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Überwachungsorganisation
Region Hannover
Am TÜV 1, 30519 Hannover

(9) Prüfort: Stadt Langenhagen
Betriebshof
An der Neuen Bult 100
30853 Langenhagen

Halter: Stadt Langenhagen
An der Neuen Bult 100
30853 Langenhagen

Bericht Nr. : D-10570212839001
Prüfziffer iKFZ : x5VueXLJ
(1) Fz-Ident.-Nr. : WDB9062351N461169
(2) Amtl. Kennz. : D H-LA9915
(3) Ort, Datum : Langenhagen, 01.10.2024
(4) km-Stand : 177052
(5) Fz-Art : LKW KIPPER OFF.KASTEN 00
0200

(7) Ergebnis : **Erhebliche Mängel**
Nachprüfung : **erforderlich**
HU-Plakette : **nein**

Fz-Hersteller : Daimler (D) 1313
Fz-Typ : 906 00000000
Erstzulassung : 29.09.2010
zGM / zAL [kg] : 3500
Letzte HU : 10.2022
Auftrags-Nr./Intern :
Ende der HU : 01.10.2024, 10:40 Uhr

Berechnung (EUR):

Gesamtbetrag Brutto:

101,50

Obiger Betrag enthält das Entgelt für die Bereitstellung von Prüfvorgaben gemäß StVZO in Höhe von 1,19 EUR incl. USt.

TNM 01 03/24 2.500.000

Blatt 2 von 2

TÜV NORD Mobilität
GmbH & Co. KG
Am TÜV 1
30519 Hannover
T 0511 998-62526
F 0511 998-61747
info@tuev-nord.de
tuev-nord.de

Amtsgericht Hannover HRA 27006
USt.-IdNr.: DE 813818604
Steuernr.: 25/207/00992
Vorsitzender des Aufsichtsrates
Dr. rer. nat. Dirk Stenkamp

TÜV NORD Mobilität
Verwaltungsgesellschaft mbH,
Hannover
Amtsgericht Hannover: HRB 61319
Geschäftsführer:
Hartmut Abeln (Vorsitzender)
Thorsten Wallinger

1) GM = Geringe Mängel EM = Erhebliche Mängel
VM = Gefährliche Mängel VU = verkehrsunsicher
Versionen Mobile TÜV 2 4 22 3 2 FSD.HU 4 26 2 Mangelbaum 2 0 19

Deutsche Postbank AG, Hannover
BIC (SWIFT-Code): PBNKDEFFXXX
IBAN-Code: DE 63 2501 0030 0608 9023 01

 **DAKKS**
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-15-11169-01-00

TÜVNORDGROUP

Prüfnachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Anlage VIII StVZO



Datum 01.10.2024 08:06:43

BIV am Standort, BIV am Standort: Stadt
Langenhagen
 Betriebshof
 An der Neuen Bult 100, 30853 Langenhagen

NI-3-17-1146-13

Meßprogramm:	Diesel mit OBD (Leitfaden 6)	Kraftstoffart:	Diesel
Fahrzeug:	Mercedes-Benz (906) Sprinter 313 CDI	Emission class:	
Amtliches Kennzeichen:	H-LA 9915	Schlüsselnummer zu 1 / Feld 14.1:	0691
Fahrzeug-Ident-Nummer:	WDB9062351N461169	Schlüsselnummer zu 2 / Feld 2.1:	1313
		Schlüsselnummer zu 3 / Feld 2.2:	000
Kilometerstand:	177052	Erstzulassung:	11.10.2010

Meßergebnis	Einheit	Min.	Max.	Gemessen	Ergebnis
Funktionsprüfung OBD					
Prüfbereitschaft				011011010000	
Unterstützt					
Gesetzt				000001000000	Nicht alle Systemtests durchgeführt
Fehlerspeicher				1	n.i.O
Abgasrelevante Fehler				P0087	
Raildruck (Bank 1); Druck zu niedrig				P2BAC (NOx)	
NOx-Fehler; Abgasrückführung fehlerhaft					

MI-Status					
MI-Status: Sichtprüfung bei Motor aus				An #	ok
MI-Status: Ausgelesen bei Motor an				Aus	ok
Ansteuerung MIL				Aus #	ok

Konditionierung					
Motortemp.	°C	60		65.0	ok
Leerlaufdrehzahl	1/min	720 #	920 #	760	ok
Abregeldrehzahl	1/min	2950 #	3350 #	3033	ok
Nennndrehzahl	1/min	3800			
Haltezeit	s	5.00			
Reinigungsgasstöße			0	--	
Drehzahl	1/min	2000		--	

Gasstoßmessung					
Messzeit	s	0.50		B	
Messmodus				1	
Sonde					
Beschleunigungszeit	s		1.8		
Trübungs-Bandbreite	1/m		0.2	0.00	ok
Beschleunigungs-Bandbreite	s		0.5	0.26	ok
Arithm. Mittelwert der Trübung (P)	1/m		0.50	0.00	ok

Gasstoß	Leerlaufdrz [1/min]	Abregeldr [1/min]	Trübung [1/m]	Beschl.-Zeit [s]	Ergebnis
1	759	3022	0.00	0.69	ok
2	759	3025	0.00	0.70	ok
3	759	3025	0.00	0.95	ok

Mangelcodes
 Fehlerspeicher D8.2.2.2d

Gesamtergebnis
 Funktionsprüfung OBD n. i. O.
 Funktionsprüfung Abgas i. O.
Gesamtergebnis Nicht bestanden
 Erläuterungen Abregeldrehzahl kleiner 90 % der Nennndrehzahl (Standdrehzahlbegrenzung)
Hinweis Dieser Nachweis ist bis spätestens Ende des folgenden Kalendermonats bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit

Mängel der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie) behoben: Nein # ok
 Erkannte aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie # ok

Gerät
 Trübung Bosch BEA070 Version BEA070 V1.19 CFFE0424 , [SN: 0982544340]
 OBD Bosch KTS590 KTS590 V3.20 , [SN: 980214639]
 Software Bosch BEA-PC DE V6.0 - 01.2024 6.0.1871.2401 , CRC: B6FFC6DD
 Solldaten V 3.67 24.04.2024 (CC) [II/2024]

Kontroll-Nr: NI-3-17-1146-13
Prüfer
verantwortliche Person
Unterschrift

Nachweis-Siegel mit Prägenum



Zulassungsbescheinigung Teil I
(Fahrzeugschein)

Nr. **H-K-J-284/10-00025**

Europäische Gemeinschaft  **Bundesrepublik Deutschland**

Permisso de circulacion, Parte V. Ověřovací registraci - Cast I /
 Registro de Vehiculos / Registro de Vehiculos / Registro de Vehiculos /
 Registrations de Vehicules / Part I / Certificat d'immatriculation, Partie I /
 Registracijos liudijimas, Partis I / Registrācijas apliecība, 1. daļa /
 Certifikat de Registración, Parte I / Part I / Kentekenbewijs, Deel I /
 Ověřovací registraci - Cast I / Certificado de matricula, Parte I /
 Registracijos liudijimas, Partis I / Prošetno dovoljenje, Del I /
 A (Amplias) Kennzeichen

H-LA9915

STRAUT LANGENHAGEN
BRUNNENSTRASSE 10

30853 LANGENHAGEN

AN DER NEUEN BULT 100

30853 LANGENHAGEN

LANGENHAGEN

11.10.2010

11.10.2010

a	11.10.2010	2.1	1313	2.2	00000000-
j	00				
e	WDB9062351N461169				
d.1	MERCEDES-BENZ	3	2		
d.2	906 GR 35				
	FDMC1350E				
	LED2KXA7				
d.3	SPRINTER				
2	DAIMLER (D)				
5	LKW KIPPER OFF.KASTEN				
v.9	2005/55*2008/74K				
14	1999/96/EG/CYBEV, GKL 161				
p.9	DIESEL				
10	0002		40691		02143
22	ZU J (EG):N1*ZU S.1:WH.1-7*STUFE PMK 3 AB TAG ERSTZUL.				
	*ABE FABRGESTELLT NAR L764/06 V.19.02.2009, TYP SCHL. BBX0				
	0000*M.ANH.-KUPPL.E100-0019 AN BOCK E100-1543*M.GELB.R				
	UND UML.U.ROTWEISS, BARMARK., FALLS VERWEND. NICHT GEM. 85				
	2(4) STVZO AUSN.GEN.ERF.*ZU V.7:KEIN MESSWERT VERFUEGB.				
	BERECHN. WERT: 2126 / KM * DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 11.10				
	.2010***				
1	02	9	01	2.4	0095/03800
18	06950				137
20	2600			19	2100
				g	02620
12		13			
v.7		f.1	003500	f.2	003500
7.1	01800	7.2	02250		
8.1	01800	8.2	02250		
u.1	84			8.3	
o.1	02000	u.2	02850	u.3	76
		o.2	0750	s.1	002
15	235/65R16C			s.2	
15	235/65R16C				
115					
r					
k					
6					
21		17	E	16	VM490896