



Bericht-Nr.: ODE0HUH0HA0021406

iKFZ-Prüfz.: VpIrhHeF

Org.Code: 2010

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

GEMEINDE ROTTACH-EGERN

NÖRDL. HAUPTSTR. 9
83700 Rottach-Egern

(1) Fz.-Id.Nr.: **W0LF7B1B2EV643235**
(2) Amtl. Kennz.: **MB RE114 (D)**
(3) Ausstellungsdatum: **20.12.2022 09:50 Uhr**
Prüfört: **Rottach-Egern**
(4) km-Stand: **148122 km**
(5) Klasse: **Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t**
Aufbau: **Van**
Hersteller: **OPEL**
Typ: **F7**
Var./Ver./Ausf.:
Antriebsart: **Diesel**
Emissionsschl: **EURO5;M;PI/C; N1 III, N2**
zGM: **3030 kg**
Letzte Prüfung: **11.2020** FSD.HU/Mangel: **4.23.0/2.0.15**
Kundenkennzeichen:
Vorberichtsnummer: **ODE0HUH0HA0021118 vom 01.12.2022**

Seite 1 von 1
0020162260

N1
BB
0035
AQP18250
B1B2 / E1ARG3
0002
35M0
EZ: 12.08.2014

Hauptuntersuchung § 29 StVZO (Nachprüf.)

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

(8) Nächste HU
Dezember 2024

Prüfplakette
zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im Dezember 2024 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Kahl
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)



Rechnung	Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner		
Hauptuntersuchung § 29 StVZO (Nachprüf.)	14,71 EUR	17,50 EUR	
Gesamt:	Netto 14,71 EUR	Brutto 17,50 EUR	USt 19%: 2,79 EUR
USt-IdNr.: DE177565595	Leistungsdatum: 20.12.2022		

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.
TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.),
Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bishopink, MBA M.A. Stephan Jacoby.
Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.
Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der
Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuvsud.com/de.
Die TÜV SÜD Auto Service GmbH ist die verantwortliche durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte
Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage [D-IS-11254-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.