



**Bericht-Nr.: 0DE0HEC0WGI001067**

iKFZ-Prüfz.: jSDksiCD  
Org.Code: 1011

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

**GEMEINDE OFTERDINGEN**  
**Rathausgasse 2**  
**72131 Ofterdingen**

(1) Fz-Id.Nr.: **WMAM070494Y014611**  
(2) Amtl. Kennz.: **TÜ OF442 (D)**  
(3) Ausstellungsdatum: 14.10.2024 10:24 Uhr  
Prüfart: Hechingen  
(4) km-Stand: 17045 km  
(5) Klasse: SO.KFZ LOESCHFZ  
Aufbau: LF 16  
Hersteller: MAN NUTZFAHRZEUGE  
Typ: m07  
Var./Ver./Ausf.: - / -  
Antriebsart: Diesel  
Emissionsschl: EMISSIONSKL.NICHT BEK.  
zGM: 13500 kg  
Letzte HU: FSD.HU/Mangel:  
Kundenkennzeichen: 4.26.3.1/2.0.19

Seite 1 von 2  
16611

## Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis: ohne festgestellte Mängel	Nächste SP Oktober 2026	(8) Nächste HU Oktober 2026	Prüfplakette zugeteilt
--	----------------------------	--------------------------------	---------------------------

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.  
Das Fahrzeug ist im Oktober 2026 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.  
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.

(9) Es betreute Sie Herr Reiber  
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

### Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts
Betriebsbremse 1. Achse	935	1019
Betriebsbremse 2. Achse	671	877
Feststellbremse 2. Achse	1237	1356

Abbremsung BBA (%): 26 %  
Abbremsung FBA (%): 49 %


### TÜV Gebühr

Hauptuntersuchung § 29 StVZO	99,75 EUR	118,70 EUR
Untersuchung Motormanagement- /Abgasreinigungssystem HU + AU Kombination	90,17 EUR	107,30 EUR

**Gesamt:** Brutto 226,00 EUR

USt-IdNr.: DE177565595      Leistungsdatum: 14.10.2024

Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug





**Bericht-Nr.:** ODE0HEC0WGI001067

iKFZ-Prüfz.: jSDksiCD  
 Org.Code: 1011

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
 Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

**GEMEINDE OFTERDINGEN**  
**Rathausgasse 2**  
**72131 Ofterdingen**

(1) Fz.-Id.Nr.:	<b>WMAM070494Y014611</b>		
(2) Amtl. Kennz.:	<b>TÜ OF442 (D)</b>		
(3) Ausstellungsdatum:	14.10.2024 10:24 Uhr		Seite 2 von 2
Prüfort:	Hechingen		16611
(4) km-Stand:	17045 km		
(5) Klasse:	SO.KFZ LOESCHFZ		04
Aufbau:	LF 16		1300
Hersteller:	MAN NUTZFAHRZEUGE		7731
Typ:	m07		00000000
Var./Ver./Ausf.:			- / -
Antriebsart:	Diesel		0002
Emissionsschl.:	EMISSIONSKL.NICHT BEK.		0088
zGM:	13500 kg		EZ: 23.01.1995
Letzte HU:	FSD.HU/Mangel:		4.26.3.1/2.0.19
Kundenkennzeichen:			

**Angaben gem. 5.1 Erl.8 §29 StVZO**

Prüfungsart:	Diesel	Kraftstoffart:	Diesel
Software:	BEA-PC DE V6.0 - 6.0.1871.2401 01.2024	Abgas:	BEA070 BEA070 V1.19 CFFE0424
Fahrzeugdaten:	V 3.67 24.04.2024 (CC) [II/2024]	Gerätenummer:	0540063535
AU-Geräteleitfaden:	6	OBD bzw. n/T:	BEA030 BEA030 V0.38 14.10.11 17:00
		Gerätenummer:	0760826130

FIN gem. Fz.-Dokumente: WMAM070494Y014611

	Einheit	Min.	Max.	Istwert	Ergebnis	
Anzahl Reinigungsstöße:				---		
Drehzahl Reinigungsstöße:	(1/min) 2000			---		
Temperatur:	(°C)				i.O.#	
Leerlaufdrehzahl:	(1/min)	500	700	590	i.O.	
Nenndrehzahl:	(1/min)			2400		
Abregeldrehzahl:	(1/min)	2100#	2760	2150	i.O.	
Messzeitanteil:	(s)		1.50	2		
Messmodus/Sonde:			B			
Trübungsbandbreite:	(1/m)		0.2	---	i.O.	
Arithm. Mittelwert der Trübung (M)	(1/m)		2.30	0.82	i.O.	
Beschleunigungs-Bandbreite: (s)			0.5	---	i.O.	
	<b>GS-Nr.</b>	<b>Trübung</b>	<b>Leerlaufdrehzahl</b>	<b>Abregeldrehzahl</b>	<b>Beschleunig zeit</b>	<b>Ergebnis</b>
Messung:	k1	0.82	591	2170	0.61	i.O.

Prüfung der Gaswerte bestanden i.O.  
 Mängel-Nr. 813 der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie, die behoben wurden):Nein  
 Ergänzende Bemerkungen: Abregeldrehzahl kleiner 90 % der Nenndrehzahl (Standdrehzahlbegrenzung)  
**Gesamtergebnis der Untersuchung** i.O.

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO  
 Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.  
 TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Dr. Johannes Bußmann (Vors.),  
 Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bishopink, MBA M.A. Stephan Jacoby.  
 Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter [www.tuvsud.com/impressum](http://www.tuvsud.com/impressum).  
 Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der  
 Telefonnummer 0800 888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter [www.tuvsud.com/de](http://www.tuvsud.com/de).



Ihre Technische Prüfstelle für den Kfz-Verkehr - TÜV SÜD Auto Service GmbH



**Bericht-Nr.:** ODE0HEC0WGI001068

iKFZ-Prüfz.: jSDksiCD

Org.Code: 1011

(1) Fz-Id.Nr.: **WMAM070494Y014611**

(2) Amtl. Kennz.: **TÜ OF442 (D)**

(3) Ausstellungsdatum: 14.10.2024 10:25 Uhr

Prüfort: Hechingen

(4) km-Stand: 17045 km

(5) Klasse: SO.KFZ LOESCHFZ

Aufbau: LF 16

Hersteller: MAN NUTZFAHRZEUGE

Typ: m07

Var./Ver./Ausf.: - / -

Antriebsart: Diesel

Emissionsschl: EMISSIONSKL.NICHT BEK.

zGM: 13500 kg

Letzte HU:

Kundenkennzeichen:

Seite 1 von 1

16611

04

1300

7731

00000000

- / -

0002

0088

EZ: 23.01.1995

FSD.HU/Mangel: 4.26.3.1/2.0.19

**GEMEINDE OFTERDINGEN**

**Rathausgasse 2**

**72131 Ofterdingen**

## Sicherheitsprüfung § 29 StVZO

**(7) Ergebnis:**  
ohne festgestellte Mängel

**(8) Nächste SP**  
Oktober 2026

**Prüfmarke zugeteilt**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
im Rahmen der Sicherheitsprüfung wurden keine Mängel festgestellt.

Die Prüfmarke wurde zugeteilt.  
Das Fahrzeug ist im Oktober 2026 zur nächsten Sicherheitsprüfung vorzuführen.  
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Reiber  
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

### Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts
Betriebsbremse 1. Achse	935	1019
Betriebsbremse 2. Achse	671	877
Feststellbremse 2. Achse	1237	1356

Abbremsung BBA (%): 26 %  
Abbremsung FBA (%): 19 %

### TÜV Gebühr

Sicherheitsprüfung § 29 StVZO  
HU + SP Kombination

46,03 EUR

54,78 EUR

### Gesamt:

Brutto 54,78 EUR

USt-IdNr.: DE177565595

Leistungsdatum: 14.10.2024

Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Dr. Johannes Bußmann (Vors.),

Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, MBA M.A. Stephan Jacoby.

Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter [www.tuvsud.com/impressum](http://www.tuvsud.com/impressum).

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter [www.tuvsud.com/de](http://www.tuvsud.com/de).