

Zulassungsbescheinigung Teil I

(Fahrzeugschein)

Nr. **GL-K-6-336/08-00002**

Europäische Gemeinschaft **(D)** Bundesrepublik Deutschland

Permiso de circulación, Parte I / Osvědčení o registraci - Část I /
 Registreringsattest, Del I / Registrovni listinnistust, Osa I /
 Άδεια κυκλοφορίας/Πρωτοκόλλιο Έγγραφης, Μέρος I /
 Registration certificate, Part I / Certificat d'immatriculation, Partie I /
 Carta di circolazione, Parte I / Reģistrācijas apliecība, I. daļa /
 Registrācijas liudzimas, I. daļa / Forgalmi engedély, I. rész /
 Certifikat ta' Registrazzjoni, L-I Part / Kentekenbewijs, Deel I /
 Dowód Rejestracyjny, Część I / Certificado de matrícula, Parte I /
 Osvedčenie o evidencii, Časť I / Prometno dovoljenje, Del I /
 Reģisterolītudstus, Osa I / Registreringsbeviset, Del I

A Amtliches Kennzeichen

GL-WK1011

C.1.1 Name oder Firmenname

**STADT WERMELSKIRCHEN
 DER BÜRGERMEISTER**

C.1.2 Vorname(n)

C.1.3 Anschrift

**TELEGRAFENSTRASSE 29
 42929 WERMELSKIRCHEN**

Nächste HU
 (Monat und Jahr) **12.10**

Datum: **01.12.2008**

Die Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümern des
 Fahrzeuges angesehen.

B	01.12.08	2.1	0603	2.2	00000000-	L	2	9	01	P.2 P.4	100 / 3500	T	145
J	00	4	0200			18	6090			19	2230		
E	WV1ZZZ2FZ97005566	3	6			20	2580			G	2600		
D.1	VOLKSWAGEN-VW												
	2FJE2												
D.2	FF5C1350N												
	MAD2EXA3												
	-												
D.3	Crafter												
2	VOLKSWAGEN-VW												
5	LKW KIPPER OFF. KASTEN												
	-												
V.9	2005/55*2006/51C												
14	1999/96/EG;B1,GKL:G1												
P.3	Diesel												
10	0002	14.5	0681	P.1	2461								
22	Zu S.1:Max.S-P1*Zu T: WW 120 od.100 od.90*Fz ist m.1 k enleuchte für Blinklicht (Rundumleuchte) ausger. Nur zul.,wenn §52(4) StVZO erfüllt ist.*M.Ablagegestell a. d.Ladefläche vorne**Zu O.1:3500 bis 8% Steig.;m.Kupplu ngskugel Pruefz.e13 00-0585 u.Anh.Pruefz.e1 90-0031 in Verb.m.Anhaengebock Herst.Schoon Pruefz.TPN100044320, Einzelgenehmig.gem.§13 FTV erteilt.**												

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

WebHU
 HU • 00/NRW • 044391
 TÜV
 Folgebilddes
 nächsten HU
 Monat: 12 Jahr: 12
 TÜV Rheinland Gladbach

Ausserbetriebsetzung am: 30.06.23



Außerbetriebsetzung

Rheinisch-Bergischer Kreis
 Der Landrat
 Zulassungsbehörde
 51469 Bergisch Gladbach

I.A. *MU*
 Unterschrift



Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.

Bei Veräußerung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhändigen. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.

Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

Legende der Felder:

- Bezeichnung
- Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
- Marke
- Typ/Variante/Version
- Handelsbezeichnung(en)
- Fahrzeug-Identifizierungsnummer
- F.1 Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg
- F.2 Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
- G Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
- H Gültigkeitsdauer
- I Datum dieser Zulassung
- J Fahrzeugklasse
- K Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
- L Anzahl der Achsen
- O.1 Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
- O.2 Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg
- P.1 Hubraum in cm³
- P.2/P.4 Nennleistung in kW/Nenn Drehzahl bei min⁻¹
- P.3 Kraftstoffart oder Energiequelle
- Q Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Kraftträdern)
- R Farbe des Fahrzeugs
- S.1 Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
- S.2 Stehplätze
- T Höchstgeschwindigkeit in km/h
- U.1 Standgeräusch in dB (A)
- U.2 Drehzahl in min⁻¹ zu U.1
- U.3 Fahrgeräusch in dB (A)
- V.7 CO₂ (in g/km) kombinierter Wert
- V.9 Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
- (2) Hersteller-Kurzbezeichnung
- (2.1) Code zu (2)
- (2.2) Code zu D.2 mit Prüfziffer
- (3) Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
- (4) Art des Aufbaus
- (5) Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

www.sicotra.de

BERGISCHE ZULASSUNGSBEHÖRDE 2007 - 8 9 7 6 5 4 3

- (6) Datum zu K
- (7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg
(7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
- (8) Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg
(8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
- (9) Anzahl der Antriebsachsen
- (10) Code zu P.3
- (11) Code zu R
- (12) Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³
- (13) Stützlast in kg
- (14) Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
- (14.1) Code zu V.9 oder (14)
- (15) Bereifung
(15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
- (16) Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
- (17) Merkmal zur Betriebserlaubnis
- (18) Länge in mm
- (19) Breite in mm
- (20) Höhe in mm
- (21) Sonstige Vermerke
- (22) Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):
 Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.

ZBI 046617288

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit einer Abgasuntersuchung - Dieselmotor

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:

(6)		Einstufung ¹⁾
D1.1.21a	Radbremse 1. Achse links Freigängigkeit nicht ausreichend	EM
2.1.1e	Lenkgetriebe hydraulischer Anschluss undicht	EM
4.2.3a	Schlussleuchte rechts eine von mehreren einer Seite ohne Funktion	GM
4.13a	Batterie Polabdeckung fehlt	GM
DF6.2.3	Tür Einstieg vorne links korrosionsgeschwächt	EM
D8.2.2.2a	Leerlaufdrehzahl (Diesel) nicht in Ordnung	EM
D8.2.2.2d	Fehlerspeicher (Diesel) enthält abgasrelevante Fehler	EM
8.2.2.2b	Abregeldrehzahl nicht in Ordnung	EM
D8.4.1b	Umweltbelastung: Motor ölfleucht	GM
D8.4.1b	Umweltbelastung: Differential hinten ölfleucht	GM

(10) Ergänzende Hinweise:

- Tür links und rechts beginnende Korrosion
- Rahmen beginnende Korrosion
- Längsträger beginnende Korrosion
- Querträger beginnende Korrosion
- Bodengruppe beginnende Korrosion

Die Prüfplakette durfte nicht zugeteilt werden.

Die festgestellten Mängel sind unverzüglich zu beheben und das Fahrzeug muss zur Nachprüfung der Mängelbeseitigung unter Vorlage dieses Untersuchungsberichtes spätestens bis zum Ablauf eines Monats nach dem Tag der Hauptuntersuchung wieder vorgeführt werden. Wird diese Frist nicht eingehalten oder der Untersuchungsbericht bei der Nachprüfung nicht vorgelegt, ist erneut eine Hauptuntersuchung durchzuführen.