

DEKRA Automobil GmbH  
Otto-Hahn-Str. 5, 19061 Schwerin

Amt Gadebusch Gemeinde Veelböcken  
Am Markt 1  
19205 Gadebusch

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Schwerin  
Otto-Hahn-Str. 5  
19061 Schwerin  
Telefon 0385 / 64480-0  
Fax 0385 / 64480-901  
E-Mail schwerin.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Björn Wierling  
Tel. direkt 0385 64480-603  
Tel. mobil 0151 53852191

## Bewertungsgutachten

### Kennzeichen

**GDB A117**

Auftraggeber Amt Gadebusch Gemeinde Veelböcken, Am Markt 1, 19205 Gadebusch  
Ihr Auftrag vom 26.03.2024, mündlich durch Herrn Zintel, auf Wunsch der Gemeinde  
Besichtigung 25.03.2024 um 14:00 Uhr  
Feuerwehr Veelböcken, Botelsdorfer Damm 1A, 19205 Veelböcken

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 25.03.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

|  | ohne MwSt.   | mit 19% MwSt. |
|--|--------------|---------------|
| Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt | 1.441,18 EUR | 1.715,00 EUR  |

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 26.03.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich, durch Herrn Zintel, auf Wunsch der Gemeinde. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 25.03.2024.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 25.03.2024 um 14:00 Uhr durch Herrn Björn Wierling bei Feuerwehr Veelböcken, Botelsdorfer Damm 1A, 19205 Veelböken, im Beisein von Herrn Zintel.

Die Besichtigung von oben war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel / 1 Nebenschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Haltereintrag                 | Amt Gadebusch Gemeinde Veelböcken, Am Markt 1, 19205 Gadebusch |
| Kennzeichen                   | GDB A117   |
| Tag der Erstzulassung         | 31.05.1990   |
| Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom | 19.11.2014   |

### Untersuchungstermine

|               |           |
|---------------|-----------|
| Fälligkeit HU | 10 / 2024 |
|---------------|-----------|

### Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Fahrzeugart               | Sonstige Kraftfahrzeuge                |
| Hersteller                | IVECO                                  |
| Typ / Verkaufsbezeichnung | 60-9 A / 60-9 A                        |
| Aufbauart                 | Feuerwehrfahrzeug / Löschfahrzeug LF 8 |
| HSN / TSN                 | 7691 / 000                             |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.       | WJMA660M04102735                       |
| Leergewicht               | 4045 kg                                |
| zul. Gesamtmasse          | 6600 kg                                |
| Maße über alles L / B / H | 6800 / 2350 / 2770 (mm)                |
| Achsen / angetr.Achsen    | 2 / 1                                  |
| Türen                     | 4                                      |
| Sitzplätze                | 9                                      |
| Farbe                     | Rot                                    |
| Lackierung                | Uni                                    |

Energiequelle / Kraftstoff  
Motorart / Zylinderanzahl  
Leistung / Hubraum  
Schadstoffklasse  
Getriebe / Gänge  
Km-Stand abgelesen

Diesel  
Reihenmotor  
64 kW / 4057 cm<sup>3</sup>  
EMISSIONSKL.NICHT BEK.  
Schaltgetriebe / 5  
43.545

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse         | Reifenbezeichnung  | Hersteller/Typ  | Art    | Profiltiefe |
|---------------|--------------------|-----------------|--------|-------------|
| 1 links       | 8 R 17.5 117/116 L | Hankook / AH 11 | S/B /O | 9 mm        |
| rechts        | 8 R 17.5 117/116 L | Hankook / AH 11 | S/B /O | 9 mm        |
| 2 links innen | 8 R 17.5 117/116 L | Pirelli / MS38  | S/B /O | 8 mm        |
| links aussen  | 8 R 17.5 117/116 L | Pirelli / MS38  | S/B /O | 8 mm        |
| rechts innen  | 8 R 17.5 117/116 L | Pirelli / MS38  | S/B /O | 8 mm        |
| rechts aussen | 8 R 17.5 117/116 L | Pirelli / MS38  | S/B /O | 8 mm        |

S/B/ Strasse/Baustelle; /O Original; /F Runflat;

## Technische Daten LF8

Hersteller MAGIRUS AG  
Typ / Verkaufsbezeichnung LF8 14530  
Fabrik Nr. 67264927  
Baujahr 05 / 1990

## Technische Daten Vorbaupumpe

Hersteller IVECO  
Typ / Verkaufsbezeichnung FP 8/8  
Fabrik Nr. 82465  
Baujahr 05 / 1990

## Ausstattung Fahrgestell

Heckantrieb, Blattfederung, Differenzialsperre, Sondersignalanlage, Vorbaupumpe 8/8, Trommelbremse vorne und hinten, Halterung Leuchtmast, Anhängerzugvorrichtung, Blitzlichtanlage vorne, Nebelscheinwerfer, Trittleche seitlich links und rechts.

## Ausstattung LF8

Aufstiegsleiter hinten, Dachgarten, 5x Rolltor (Jalousien), Innenraumbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Luftbehälter, Staufächer unterhalb links und rechts.

## Zustandsbeschreibung

### Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

---

**Zustand akzeptabel**

- Einstieg vorne rechts Rostansatz, instandsetzen (Bild 14, 15)

---

**Schlusswort**

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Björn Wierling

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

**Anlagen**

Fotoanlage  
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn links



Bild 2 : Diagonale hinten rechts



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Diagonale vorn rechts



Bild 6 : Diagonale hinten links



Bild 7 : Frontansicht



Bild 8 : Heckansicht



Bild 9 : Seitenansicht links



Bild 10 : Seitenansicht Aufbau links



Bild 11 : Seitenansicht Aufbau rechts



Bild 12 : Heckansicht Aufbau



Bild 13 : Innenraum



Bild 14 : Einstieg vorne rechts Rostansatz




Bild 15 : Einstieg vorne rechts Rostansatz