



Kurzbewertung



Stadt Kleve, der Stadtdirektor

Kavariner Str. 20-22
47533 Kleve

erstellt durch : Jens Willimzig
Mobil : 0160 888 6518

Am Förderturm 28-32, 46049 Oberhausen, 22.02.2023

Kurzbewertung

Nr.: 0067W3L033

1 Auftrag

Wir erhielten von der Stadt Kleve, der Stadtdirektor, Kavariner Str. 20-22 in 47533 Kleve, den Auftrag, eine Kurzbewertung für das unter 4 näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Stadt Kleve, der Stadtdirektor, ist die Fahrzeughalterin.

Zu ermitteln ist der Marktwert dieses Fahrzeuges bezogen auf das Besichtigungsdatum.

Die Überprüfung der Vorschriftsmäßigkeit auf Zuteilung des H-Kennzeichens nach §23 StVZO ist nicht Bestandteil der Beauftragung.

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schadengutachten / Fahrzeugbewertung

Meidericher Straße 14 47058 Duisburg

Tel.: 0203 304 274 Fax: 0203 304 221

e-Mail: jwillimzig@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



2 Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 08.02.2023 durch den Sachverständigen Jens Willimzig in Abwesenheit des Fahrzeughalters in Geefacker 63, 47533 Kleve. Desweiteren war Herr Daniel Kuhnke anwesend.

Dieser Kurzbewertung sind zur Dokumentation Lichtbilder in der Anlage beigefügt.

3 Identitätsprüfung

Die Identitätsprüfung ergab eine Übereinstimmung der Fahrgestellnummer mit den vorgelegten Fahrzeugpapieren.

4 Fahrzeugdaten

Fahrzeughersteller	Volkswagen
Fahrzeugmarke	VW
Fahrzeugtyp	LT 50 D
Aufbau	Feuerlöschfahrzeug
Fahrgestellnummer	WV2ZZZ21ZTH006181
Erstzulassung	22.08.1997
Letzte Zulassung	22.08.1997
Anzahl Vorbesitzer	0
Baujahr	1997
Motor	6 Zylinder (Diesel)
Motorart	Diesel-Motor
Hubraum	2383 ccm
Leistung	70 kW
Getriebe	Schaltgetriebe
Farbe	rot Uni
Wegstreckenzähler	15962 km (abgelesen)
Nächste HU	08/2023
Reifenhersteller	Hankook
Reifengröße vorne	195 R 14 106/104C
Reifengröße hinten	195 R 14 106/104C
Leermasse	3025 kg
Zul. Gesamtmasse	5300 kg
Kennzeichen	KLE-2939

Die Daten wurden den vorgelegten Fahrzeugdokumenten (Fahrzeugschein) entnommen bzw. am Fahrzeug abgelesen.

5 Bewertungsergebnis

Der Gesamtzustand wurde nach grober äußerlicher Inaugenscheinnahme durch den Sachverständigen festgelegt.

Gesamtzustandsnote:

2 (zwei)

Definition der Zustandsnoten - siehe Marktanalyse

Unter Berücksichtigung der Classic-Data-Richtlinien und aller bekannt gewordenen wertbeeinflussenden Faktoren ergibt sich folgender

Marktwert

13.000,- EUR
(dreizehntausend)

Das vorliegende Gutachten wurde erstellt durch den Sachverständigen Herrn Jens Willimzig

Dieses Gutachten wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Anlagen:

- Fotoanlage
- Marktanalyse

Abschließende Anmerkung

Da, wie die Vergangenheit gezeigt hat, der Markt der Oldtimer- und Klassikerfahrzeuge starken Schwankungen unterliegt, sollte bei einer Veränderung des Fahrzeugzustandes durch Restaurierungs- bzw. Instandsetzungsarbeiten, eine Wiedervorführung des Fahrzeuges zwecks neuer Wertbestimmung erfolgen. Des Weiteren wird empfohlen regelmäßig die Marktverhältnisse, respektive den Fahrzeugwert alle 12 Monate überprüfen zu lassen. Zu beachten sind hierbei auch die vertraglichen Vereinbarungen mit den speziellen Oldtimerversicherern.

Der in der vorliegenden Kurzbewertung dokumentierte Wert bezieht sich ausschließlich auf den vorgefundenen Fahrzeugzustand und die Marktverhältnisse zum Bewertungsstichtag.

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schadengutachten / Fahrzeugbewertung

Meidericher Straße 14 47058 Duisburg

Tel.: 0203 304 274 Fax: 0203 304 221

e-Mail: jwillimzig@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Fotoanlage zur Gutachtennummer 0067W3L033



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schadengutachten / Fahrzeugbewertung

Meidericher Straße 14 47058 Duisburg

Tel.: 0203 304 274 Fax: 0203 304 221

e-Mail: jwillimzig@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Fotoanlage zur Gutachtennummer 0067W3L033

