



Tel. Büro
Fax
E-Mail

06732-6006676
06732-6003714
info@sv-boema.de

Wertgutachten

Händlerverkaufswert

21.11.2023

1/23119622

Bei Rückfragen bitte angeben!

Auftraggeber:

Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land
Weinrufstraße 38 ,55232 Alzey

Auftragsdatum:

08.11.2023

Fahrzeughalter:

Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land
Weinrufstraße 38, 55232 Alzey

Besichtigungsdatum / -ort:

08.11.2023 / Feuerwehr Flonheim, Im Baumfeld 26,
55237 Flonheim

Amtl. Kennzeichen:	AZ-334	Erstzulassung:	18.04.1985
Fahrzeugart:	So. KFZ Feuerwehrfahrzeug	letzte Zulassung:	18.04.1985
Aufbau:	Geschl. Kasten, 4-türig	Vorbesitzer:	keine
Hersteller:	Mercedes-Benz	Farbe:	rot
Typ:	602 KA	Laufleistung abgel. km:	19414
Fahrgestellnummer:	60206710657307	Laufleistung geschätzt km:	19414
Antriebsart:	Otto	Leergewicht kg:	2200
Leistung kW:	70	Zul. Gesamtgewicht kg:	3500
Hubraum ccm:	2276	Nächste HU:	11/2024

Reifengröße:

vorne:

205 R 14 C 109/107 R M+S

hinten:

205 R 14 C 109/107 R M+S

Profiltiefe:



6,0

6,0

6,0

6,0

Bankverbindung:

Volksbank Alzey-Worms eG


IBAN: DE78550912000019422208

BIC: GENODE61AZY

Amtsgericht Mainz - HRB 46011

St.-Nr.: 08/663/50082

Geschäftsführer: Dirk Böll, Timo Malkmus



Tel. Büro
Fax
E-Mail


06732-6006676
06732-6003714
info@sv-boema.de

Auftragsnummer 1/23119622

Datum: 21.11.2023

Ausstattung

- "Ziegler"-Feuerwehrausbau
- 5-Gang-Schaltgetriebe
- Nebelscheinwerfer
- Signalanlage mit Martinshorn
- Stoffsitze vorne
- Schiebetür hinten links und rechts



Tel. Büro
Fax
E-Mail

06732-6006676
06732-6003714
info@sv-boema.de

Auftragsnummer 1/23119622

Datum: 21.11.2023

Fahrzeugäußeres


- die Fahrzeuglackierung zeigt sich insgesamt in einem guten und gepflegten Zustand
- an der Schiebetür links und rechts sind kleine Eindellungen
- die Stoßfängerecke hinten rechts ist beschädigt
- an allen Türkanten befinden sich Lackbeschädigungen

Fahrzeuginnenraum

- der Fahrzeuginnenraum zeigt sich insgesamt in einem guten Zustand
- der Fahrzeuginnenraum ist verschmutzt
- sämtliche Schalter, Bedienelemente sowie Instrumente sind vollzählig und funktionieren tadellos

Fahrzeugtechnik

- an der Fahrzeugtechnik sind augenscheinlich keine Mängel / Beschädigungen feststellbar
- der Motor hat einen ruhigen Leerlauf, die Gasannahme erfolgt verzögerungsfrei



Tel. Büro
Fax
E-Mail

06732-6006676
06732-6003714
info@sv-boema.de

Auftragsnummer 1/23119622

Datum: 21.11.2023

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Fahrzeugwert:

Händlerverkaufswert inkl. MwSt.: 14.600,00 EUR

Verwendungsbereich / Haftung

Das Wertgutachten dient vorrangig zur Beweissicherung bzw. der Dokumentation des Zustandes und der Ausstattung gegenüber dem Auftraggeber. Eine vertragliche Haftung des Sachverständigen gegenüber einem im Vertrag nicht namentlich aufgeführten Dritten, u. a. Rechtsnachfolgern des Auftraggebers, wird ausgeschlossen.

Schlussbemerkung

Das vorliegende Gutachten wurde neutral und unabhängig sowie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Gutachten umfasst 9 Seiten inkl. Lichtbildanlage.

KFZ-Sachverständigenbüro
Böll & Malkmus GmbH Sophie-Opel-Str. 2 55286 Wörrstadt

Der Sachverständige

Torsten Klehr

Auftragsnummer 1/23119622

Datum: 21.11.2023



Bild 1



Bild 2

Auftragsnummer 1/23119622

Datum: 21.11.2023



Bild 3



Bild 4

Auftragsnummer 1/23119622

Datum: 21.11.2023



Bild 5



Bild 6

Auftragsnummer 1/23119622

Datum: 21.11.2023



Bild 7



Bild 8

Auftragsnummer 1/23119622

Datum: 21.11.2023



Bild 9



Bild 10

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.