



Tel. Büro  
Fax  
E-Mail

06732-6006676  
06732-6003714  
info@sv-boema.de

## Wertgutachten

Händlerverkaufswert

20.11.2023

**1/23119621**

Bei Rückfragen bitte angeben!

Auftraggeber:

Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land  
Weinrufstraße 38 ,55232 Alzey

Auftragsdatum:

08.11.2023

Fahrzeughalter:

Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land  
Weinrufstraße 38, 55232 Alzey

Besichtigungstermin / -ort:

08.11.2023 / Feuerwehr Flonheim, Im Baumfeld 26,  
55237 Flonheim

Amtl. Kennzeichen:	AZ-6165	Erstzulassung:	06.12.1990
Fahrzeugart:	So. KFZ Löschfahrzeug	letzte Zulassung:	06.12.1990
Aufbau:	Geschl. Kasten, 4-türig	Vorbesitzer:	keine
Hersteller:	Mercedes-Benz	Farbe:	rot
Typ:	811 D	Laufleistung abgel. km:	14911
Fahrgestellnummer:	WDB6703021P014008	Laufleistung geschätzt km:	14911
Antriebsart:	Diesel-D	Leergewicht kg:	4660
Leistung kW:	85	Zul. Gesamtgewicht kg:	7490
Hubraum ccm:	3944	Nächste HU:	06/2025

Reifengröße:


vorne:

8.5 R 17.5 121/120 L M+S

hinten:

8.5 R 17.5 121/120 L M+S

Profiltiefe:



### Bankverbindung:

Volksbank Alzey-Worms eG

IBAN: DE78550912000019422208

BIC: GENODE61AZY

Amtsgericht Mainz - HRB 46011

St.-Nr.: 08/663/50082

Geschäftsführer: Dirk Böll, Timo Malkmus



Tel. Büro  
Fax  
E-Mail

06732-6006676  
06732-6003714  
info@sv-boema.de

---

Auftragsnummer 1/23119621

Datum: 20.11.2023

### **Ausstattung**

- "Ziegler"-Feuerwehraufbau
- Feuerwehrlöschkreiselpumpe
- Schnellangriffsschlauch
- Staukasten auf dem Fahrzeugdach
- Signalanlage mit Martinshorn
- Arbeitsscheinwerfer vorne rechts
- Außenlautsprecher
- Aufstiegsleiter am Fahrzeugheck
- Arbeitsleuchte am Fahrzeugheck
- Nebelscheinwerfer
- Servolenkung
- 5-Gang-Schaltgetriebe
- Anhängerkupplung
- Stoffsitze vorne

---

Auftragsnummer 1/23119621

Datum: 20.11.2023

### **Fahrzeugäußeres**

- der Fahrzeuglack zeigt sich insgesamt in einem guten und glänzenden Zustand
- die Aufbaueckplanke hinten rechts und links ist beschädigt
- an den Einstiegen und Türkanten befinden sich kleine Lackabplatzer

### **Fahrzeuginnenraum**

- der Fahrzeuginnenraum zeigt sich insgesamt in einem guten Zustand
- sämtliche Schalter, Bedienelemente sowie Instrumente sind vollständig und funktionieren tadellos

### **Fahrzeugtechnik**

- der Motor weist ein leichtes Ölschwitzen auf
- der Motor hat einen ruhigen Leerlauf, die Gasannahme erfolgt verzögerungsfrei



Tel. Büro  
Fax  
E-Mail

06732-6006676  
06732-6003714  
info@sv-boema.de

Auftragsnummer 1/23119621

Datum: 20.11.2023

### **Fahrzeugidentifizierung**

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

### **Fahrzeugwert:**

**Händlerverkaufswert inkl. MwSt.: 12.600,00 EUR**

### **Verwendungsbereich / Haftung**

Das Wertgutachten dient vorrangig zur Beweissicherung bzw. der Dokumentation des Zustandes und der Ausstattung gegenüber dem Auftraggeber. Eine vertragliche Haftung des Sachverständigen gegenüber einem im Vertrag nicht namentlich aufgeführten Dritten, u. a. Rechtsnachfolgern des Auftraggebers, wird ausgeschlossen.

### **Schlussbemerkung**

Das vorliegende Gutachten wurde neutral und unabhängig sowie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Gutachten umfasst 9 Seiten inkl. Lichtbildanlage.

KFZ-Sachverständigenbüro  
Böll & Malkmus GmbH Sophie-Opel-Str. 2 55286 Wörrstadt

Der Sachverständige

Torsten Klehr

Auftragsnummer 1/23119621

Datum: 20.11.2023



Bild 1



Bild 2

Auftragsnummer 1/23119621

Datum: 20.11.2023



Bild 3



Bild 4

Auftragsnummer 1/23119621

Datum: 20.11.2023



Bild 5




Bild 6

Auftragsnummer 1/23119621

Datum: 20.11.2023



Bild 7



Bild 8

Auftragsnummer 1/23119621

Datum: 20.11.2023



Bild 9



Bild 10

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.