



Tel. Büro
Fax
E-Mail

06732-6006676
06732-6003714
info@sv-boema.de

Wertgutachten

Händlerereinkaufswert

11.03.2024

1/24030452

Bei Rückfragen bitte angeben!

Auftraggeber:

Verbandsgemeinde Wörrstadt
Zum Römergrund 2-6 ,55286 Wörrstadt

Auftragsdatum:

27.02.2024

Fahrzeughalter:

Verbandsgemeinde Wörrstadt
Zum Römergrund 2-6, 55286 Wörrstadt

Besichtigungsdatum / -ort:

27.02.2024 / Schornsheim

Amtl. Kennzeichen:	zur Zeit abgemeldet	Erstzulassung:	06.10.1987
Fahrzeugart:	So. KFZ	letzte Zulassung:	06.10.1987
Aufbau:	Tragkraftspritze, 4-türig	Vorbesitzer:	keine
Hersteller:	Mercedes-Benz / Bachert	Farbe:	rot
Typ:	310	Laufleistung abgel. km:	034756
Fahrgestellnummer:	WDB60206710833029	Laufleistung geschätzt km:	34756
Antriebsart:	Otto	Leergewicht kg:	2240
Leistung kW:	68	Zul. Gesamtgewicht kg:	3500
Hubraum ccm:	2276	Nächste HU:	09/2024

Reifengröße:


vorne:

205 R 14 C 109/107 R M+S

hinten:

205 R 14 C 109/107 R M+S

Profiltiefe:



Bankverbindung:

Volksbank Alzey-Worms eG

IBAN: DE78550912000019422208

BIC: GENODE61AZY

Amtsgericht Mainz - HRB 46011

St.-Nr.: 08/663/50082

Geschäftsführer: Dirk Böll, Timo Malkmus



Tel. Büro
Fax
E-Mail


06732-6006676
06732-6003714
info@sv-boema.de

Auftragsnummer 1/24030452

Datum: 11.03.2024

Ausstattung

- 4-Gang-Schaltgetriebe
- Zusatzscheinwerfer
- Leiterträger
- Tragkraftspritzenfahrzeug (Ausbau Bachert)
- Rundumleuchten



Tel. Büro
Fax
E-Mail

06732-6006676
06732-6003714
info@sv-boema.de

Auftragsnummer 1/24030452

Datum: 11.03.2024

Fahrzeugäußeres


- Stoßfänger vorne und hinten links verschürft
- Kotflügel rechts, Radlauf vorne rechts, Tür vorne rechts, Seitenwand hinten rechts und hinten links, Dach sowie Ecksäule hinten links eingedrückt
- Abschlussblech hinten unten, Seitenwand hinten links und hinten rechts Korrosion
- Schiebetür links und Schweller mitte links Lackbeschädigung

Fahrzeuginnenraum

- alters- und gebrauchsbedingte Beschädigungen

Fahrzeugtechnik

- Motor Ölverlust



Tel. Büro
Fax
E-Mail

06732-6006676
06732-6003714
info@sv-boema.de

Auftragsnummer 1/24030452

Datum: 11.03.2024

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Fahrzeugwert:

Händlereinkaufswert: 3.360,00 EUR

Verwendungsbereich / Haftung

Das Wertgutachten dient vorrangig zur Beweissicherung bzw. der Dokumentation des Zustandes und der Ausstattung gegenüber dem Auftraggeber. Eine vertragliche Haftung des Sachverständigen gegenüber einem im Vertrag nicht namentlich aufgeführten Dritten, u. a. Rechtsnachfolgern des Auftraggebers, wird ausgeschlossen.

Schlussbemerkung

Das vorliegende Gutachten wurde neutral und unabhängig sowie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Gutachten umfasst 10 Seiten inkl. Lichtbildanlage.

KFZ-Sachverständigenbüro
Böll & Malkmus GmbH Sophie-Opel-Str. 2 55286 Wörrstadt

Der Sachverständige

Dirk Böll

Auftragsnummer 1/24030452

Datum: 11.03.2024



Bild 1



Bild 2

Auftragsnummer 1/24030452

Datum: 11.03.2024



Bild 3



Bild 4

Auftragsnummer 1/24030452

Datum: 11.03.2024



Bild 5



Bild 6

Auftragsnummer 1/24030452

Datum: 11.03.2024




Bild 7



Bild 8

Auftragsnummer 1/24030452

Datum: 11.03.2024



Bild 9



Bild 10

Auftragsnummer 1/24030452

Datum: 11.03.2024



Bild 11

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.