



Tel. Büro
Fax
E-Mail

06732-6006676
06732-6003714
info@sv-boema.de

Wertgutachten

Händlerereinkaufswert

11.03.2024

1/24030446

Bei Rückfragen bitte angeben!

Auftraggeber:

Verbandsgemeinde Wörrstadt
Zum Römergrund 2-6 ,55286 Wörrstadt

Auftragsdatum:

27.02.2024

Fahrzeughalter:

Verbandsgemeinde Wörrstadt
Zum Römergrund 2-6, 55286 Wörrstadt

Besichtigungsdatum / -ort:

27.02.2024 / Saulheim

Amtl. Kennzeichen:	zur Zeit abgemeldet	Erstzulassung:	1985
Fahrzeugart:	So. KFZ		
Aufbau:	Tragkraftspritze, 4-türig		
Hersteller:	Ford	Farbe:	weiß-rot
Typ:	Transit	Laufleistung abgel. km:	17555
Fahrgestellnummer:	WF0VXXGBVVFG53950		
Antriebsart:	Diesel	Leergewicht kg:	2010
Leistung kW:	50	Zul. Gesamtgewicht kg:	3350
Hubraum ccm:	2468	Nächste HU:	fällig

Reifengröße:

vorne:

185 R 14 C 102/100 Q

hinten:

185 R 14 C 102/100 Q

Profiltiefe:



6,0

6,0

6,0

6,0

Bankverbindung:

Volksbank Alzey-Worms eG

IBAN: DE78550912000019422208

BIC: GENODE61AZY

Amtsgericht Mainz - HRB 46011

St.-Nr.: 08/663/50082

Geschäftsführer: Dirk Böll, Timo Malkmus



Tel. Büro
Fax
E-Mail

06732-6006676
06732-6003714
info@sv-boema.de

Auftragsnummer 1/24030446

Datum: 11.03.2024

Ausstattung

- 4-Gang-Schaltgetriebe
- Nebelscheinwerfer
- Leiterträger
- Rundumleuchten
- Schmutzfänger
- Tragkraftspritzenfahrzeug (Ausbau Ziegler)



Tel. Büro
Fax
E-Mail

06732-6006676
06732-6003714
info@sv-boema.de

Auftragsnummer 1/24030446

Datum: 11.03.2024

Fahrzeugäußeres

- Tür hinten links und rechts, Dach, Heckklappe, Stoßfänger hinten, Seitenwand links und rechts eingedrückt
- Fensterrahmen hinten links und rechts Korrosion

Fahrzeuginnenraum

- alters- und gebrauchsbedingte Beschädigungen

Fahrzeugtechnik

- Kraftstoffverlust an Verteilereinspritzpumpe
- Ölverlust am Hinterachsdifferential



Tel. Büro
Fax
E-Mail

06732-6006676
06732-6003714
info@sv-boema.de

Auftragsnummer 1/24030446

Datum: 11.03.2024

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Fahrzeugwert:

Händlereinkaufswert: 2.190,00 EUR

Verwendungsbereich / Haftung

Das Wertgutachten dient vorrangig zur Beweissicherung bzw. der Dokumentation des Zustandes und der Ausstattung gegenüber dem Auftraggeber. Eine vertragliche Haftung des Sachverständigen gegenüber einem im Vertrag nicht namentlich aufgeführten Dritten, u. a. Rechtsnachfolgern des Auftraggebers, wird ausgeschlossen.

Schlussbemerkung

Das vorliegende Gutachten wurde neutral und unabhängig sowie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Gutachten umfasst 11 Seiten inkl. Lichtbildanlage.

KFZ-Sachverständigenbüro
Böll & Malkmus GmbH Sophie-Opel-Str. 2 55286 Wörrstadt

Der Sachverständige

Dirk Böll

Auftragsnummer 1/24030446

Datum: 11.03.2024



Bild 1



Bild 2

Auftragsnummer 1/24030446

Datum: 11.03.2024



Bild 3



Bild 4

Auftragsnummer 1/24030446

Datum: 11.03.2024



Bild 5



Bild 6

Auftragsnummer 1/24030446

Datum: 11.03.2024



Bild 7



Bild 8

Auftragsnummer 1/24030446

Datum: 11.03.2024



Bild 9



Bild 10

Auftragsnummer 1/24030446

Datum: 11.03.2024



Bild 11



Bild 12

Auftragsnummer 1/24030446

Datum: 11.03.2024



Bild 13

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.