

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Westring 45, 45659 RecklinghausenStadt Marl
Creiler Platz 1
45768 MarlDEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Recklinghausen
Westring 45
45659 Recklinghausen
Telefon 02361 / 668-0
Fax 02361 / 668-11

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

RE MA8084

Auftraggeber	Stadt Marl, Creiler Platz 1, 45768 Marl
Ihr Auftrag vom	11.03.2024, mündlich durch Herrn Sandkühler
Besichtigung	11.03.2024 um 10:15 Uhr Zentraler Betriebshof der Stadt Marl, Zechenstr. 20, 45772 Marl

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 11.03.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt	19.831,93 EUR	23.600,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Duplikat

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 11.03.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich, durch Herrn Sandkühler. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 11.03.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 11.03.2024 um 10:15 Uhr durch unseren Mitarbeiter beim Zentralen Betriebshof der Stadt Marl, Zechenstr. 20, 45772 Marl, im Beisein von Herrn Sandkühler.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Die turnusmäßigen Wartungsarbeiten am Trägerfahrzeug wurden durch den kommunalen Betrieb regelmäßig nach Herstellervorgabe in Eigenleistung durchgeführt, die Wartungs-, bzw. Service- und Reparaturarbeiten am Sonderaufbau erfolgten in Vertragswerkstätten des Herstellers.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Stadt Marl, Creiler Platz 1, 45768 Marl
Kennzeichen	RE MA8084
Tag der Ersterlaubnis	18.06.2013
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	15.12.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	06 / 2024
Fälligkeit § 57b	11 / 2024
Fälligkeit SP	12 / 2023

Duplikat

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	DAF TRUCKS (NL)
Typ / Verkaufsbezeichnung	L1EN2 FA LF45 (45.250) / LF
Aufbauart	Kipper / mit Abrollvorrichtung
HSN / TSN	9647 / 000
Fahrzeug-Ident.-Nr.	XLRAE45GF0L425249
Leergewicht	5060 kg
zul. Gesamtmasse	11990 kg
Achsen / angetr.Achsen	2 / -
Türen	2
Sitzplätze	3
Farbe	Kommunalorange
Lackierung	Uni / Wasserbasis / 1-Schicht / RAL2011
Polster	Stoff
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor
Schadstoffklasse	EURO 5
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	118.814

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 70 R 17.5	Goodyear / Regional RHSII	S/B /O	12 mm
	136/134 M			
rechts	245 / 70 R 17.5	Goodyear / Regional RHSII	S/B /O	12 mm
	136/134 M			
2 links innen	245 / 70 R 17.5	Bridgestone / R-Drive 002	S/B /O	12 mm
	136/134 M			
links aussen	245 / 70 R 17.5	Bridgestone / R-Drive 002	S/B /O	12 mm
	136/134 M			
rechts innen	245 / 70 R 17.5	Bridgestone / R-Drive 002	S/B /O	12 mm
	136/134 M			
rechts aussen	245 / 70 R 17.5	Bridgestone / R-Drive 002	S/B /O	12 mm
	136/134 M			

S/B/ Strasse/Baustelle; /O Original; /F Runflat;

Technische Daten Hakenabroller

Hersteller	HYVALIFT
Typ / Verkaufsbezeichnung	ARK 08-37
Baujahr	18.06.2013

Ausstattung Fahrgestell

Stoßfänger vorn grundiert, ab Modell 2013, 245/70 R 17.5, 1-Schicht-Uni, Radstand 3.500-3.700 mm, Scheibenbremsanlage vorne und hinten, Servolenkung, ABS und ASR, Seitenanfahrerschutz, Bordspannung 24 Volt, Verstärkte Batterie und Generator, Zweikreis-Druckluft-Bremsanlage, 6-Gang-Schaltgetriebe, Fahrerhaus mit Rückwandfenster, orthopädischer Fahrersitz mit Sitzheizung, Beifahrer-Doppelsitz, Fahrer- und Beifahrer-Airbag, elektrische Fensterheber, Klimaanlage, manuelle Dachluke, Weitwinkel- und Rampenspiegel rechts, Spiegel elektrisch verstellbar und beheizt, digitaler Tachograph, Rundumleuchten, Warnmarkierungen, Radioanlage mit CD, Anhängerkupplung "Ringfeder", Rückfahrkamera.

Duplikat

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig.

Das Fahrzeug verfügt über, dem Alter und des Verwendungszwecks entsprechend, diverse Nutzungs-, Gebrauchs-, geringfügige Anstoß-, Schramm- und Korrosionsschäden.

Notwendige Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- SP / HU-Plus fällig, erneuern
- Fahrersitzpolster verschlissen, erneuern
- Stoßfänger vorne links beschädigt, erneuern (Bild 20)
- Rückwand linksseitig eingedrückt, instandsetzen
- Kotflügel / Schlussleuchenträger rechts eingedrückt, instandsetzen
- Aufbau-Typenschild fehlt, erneuern
- Aufbau-Hilfsrahmen leicht verzogen, Verriegelung rechts ohne Funktion, instandsetzen

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.