

DEKRA Automobil GmbH  
Lilienthalstr. 20, 24941 Flensburg

Technisches Betriebszentrum  
Anstalt öffentl. Rechts  
Schleswiger Str. 76  
24941 Flensburg

DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Flensburg  
Lilienthalstr. 20  
24941 Flensburg  
Telefon 0461 / 57037-0  
Fax 0461 / 51750  
E-Mail flensburg.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:  
Börge Magnussen  
Tel. direkt 0461 57037-0

## Bewertungsgutachten

### Kennzeichen

**FL 1014**

Auftragsnummer	TBZ-001362
Auftraggeber	Technisches Betriebszentrum, Anstalt öffentl. Rechts, Schleswiger Str. 76, 24941 Flensburg
Ihr Auftrag vom	28.04.2023, schriftlich
Besichtigung	28.04.2023 Technisches Betriebszentrum, Anstalt öffentl. Rechts, Schleswiger Str. 76, 24941 Flensburg

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 28.04.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 28.04.2023 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 28.04.2023.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 28.04.2023 durch Herrn Börge Magnussen bei Technisches Betriebszentrum, Anstalt öffentl. Rechts, Schleswiger Str. 76, 24941 Flensburg, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Der Aufbau wurde nicht getestet.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Haltereintrag	Technisches Betriebszentrum, Anstalt öffentl. Rechts, Schleswiger Str. 76, 24941 Flensburg
Kennzeichen	FL 1014
Tag der Erstzulassung	01.10.2002

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	08 / 2023
Fälligkeit SP	02 / 2023

### Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	Daimlerchrysler
Typ / Verkaufsbezeichnung	950.50 / 1823
Aufbauart	Müllfahrzeug
HSN / TSN	0710 / 294
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDB9505021K781977
Nutzlast [kg] Leergewicht	12090 kg
zul. Gesamtgewicht	18000 kg
Achsen / angetr.Achsen	2 / 1
Türen	2

Sitzplätze	7
Farbe	Orange
Lackierung	Uni
Energiequelle / Kraftstoff	DIESEL-D
Leistung / Hubraum	170 kW / 6374 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	*
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	103.790

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	295 / 80 R 22.5	Uniroyal /	S/B /O	10 mm
rechts	295 / 80 R 22.5	Uniroyal	S/B /O	10 mm
2 links innen	295 / 80 R 22.5	Firestone /	S/B /O	16 mm
links aussen	295 / 80 R 22.5	Windpower /	S/B /O	17 mm
rechts innen	295 / 80 R 22.5	Firestone /	S/B /O	17 mm
rechts aussen	295 / 80 R 22.5	Windpower /	S/B /O	18 mm

S/B/ Strasse/Baustelle; /O Original; /F Runflat;

### Technische Daten Müllsammelaufbau

Hersteller	FAUN
Typ / Verkaufsbezeichnung	VARIO PRESS 516
Fabrik Nr.	5509445 02
Baujahr	09 / 2002

### Technische Daten Saugaufsatz

Hersteller	HALLER
Typ / Verkaufsbezeichnung	216108
Fabrik Nr.	LSG II
Baujahr	10 / 2009

### Ausstattung Fahrgestell

FHS Lang BM 940.899, Schaltung hydraulisch, 1-Schicht-Uni, Frontunterfahrschutz, Bugschürze, Seitenwandfenster FHS Lang, Luftansaugung vorn, Sonnenblende, Leuchtweitenregulierung, MB-Radio Truck Line CC20, Aussenspiegel r elektrisch verstellbar, Spritzschutz im Kotflügel, 295/80 R 22.5 .. M, Aussenspiegel l elektrisch verstellbar, ab K 573703, Windschutzscheibe heizbar, Vorderachse 7,5t, Sitz-/Liegenkombination 1 Liege, G 85-6/6,7-0,73, Reserveradhalter seitlich, Zusatzheizung Luft, OM 906 LA ..23 170KW, Auspuff hochgezogen hinter FHS, ..2 4200 mm, FHS Lagerung hinten verstärkt, Fensterheber rechts elektrisch, Fahrer-Schwingsitz, Komfortpaket Fahrersitz, Tempomat, Freisprecheinrichtung, Fahrtenschreiber, Radio.

### Zustandsbeschreibung

#### Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

### Notwendige Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Aufbauwände eingedellt und zerkratzt, instandsetzen
- Batterieabdeckung gebrochen, erneuern
- Motor ölig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
- Stoßfängerecke vorne rechts gebrochen, instandsetzen
- Fahrersitzbezug gerissen, instandsetzen

### Zustand akzeptabel

Einstieg rechts gerissen, instandsetzen; Radlauf rechts gebrochen, instandsetzen; Fahrerhauswände eingedellt und zerkratzt, instandsetzen; Bohrlöcher im Cockpit, smart repair.

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Börge Magnussen

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.