

Duplikat



Bild 1 : Übersicht links



Bild 2 : Übersicht rechts

Duplikat



Bild 3 : Innenraum

Duplikat



Bild 4 : Instrument Kilometerstand

Duplikat



Bild 5 : Instrument Betriebsstunden

Duplikat



Bild 6 : Typenschilder

Duplikat



Bild 7 : Sicherheitskabine deformiert



Bild 8 : Frontscheibe zerbrochen

Duplikat




Bild 9 : Anbauteile abgebrochen
Seitenscheibe zerbrochen



Bild 10 : Tür links deformiert

Duplikat



Bild 11 : Anbauteile Zusatzscheinwerfer abgebrochen



Bild 12 : Tür und Kabine unten deformiert

Duplikat



Bild 13 : Druckspuren Reifen vorn



Bild 14 : Aufbau deformiert vorn

Duplikat



Bild 15 : Aufbau deformiert



Bild 16 : Rahmen Aufbau deformiert

Duplikat



Bild 17 : Hinterrad ausserhalb der Toleranz
Reifen und Felge beschädigt




Bild 18 : Unterboden

Duplikat



Bild 19 : Hinterrad links
Teile ausgebrochen