

Kraftfahrwesen

BFV70

23.02.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Volkswagen Amarok 2.0 TDI Doppelkabine		
Amtl. Kennzeichen:	BIR-BF11	Erstzulassung:	17.06.2013
Fahrzeugart:	Lastkraftwagen	Gesamtfahrleistung (Km):	166618
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	103 kW / 1968 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebearart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	0603 / BHI004875
Herstellerfarbbezeichnung:	Toffeebraun Metallic	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35M0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Anthrazit	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;M;PI/CI; N1 III, N2
Anzahl der Türen:	4	HU:	keine
Bereifung: (Größe)	245/70R16	Unfallfrei:	Unfallfahrzeug
Reifenprofiltiefe (mm):	2/2/3/3	Inspektion:	fällig
Reserverad:	vollwertig	CO2-Emission:	205 g/km

Serienausstattung:

- 2.Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite besteht aus: Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fondraumheizung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie/Aufbau: Doppelkabine (Double-Cab)
- Karosserie/Aufbau: Pick-Up
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung:

- Bodenbelag vorn (Gummi) besteht aus: Bodenbelag hinten (Gummi)
- Differentialsperre (Hinterachse)
- Erhöhte Nutzlast
- Klimaanlage Climatic
- Metallic-Lackierung
- Paketkombination: Comfort & Funktion besteht aus: Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar,

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Motorschaden, Motor lässt sich nicht starten, keine Probefahrt möglich, möglicherweise weitere Mängel die hierdurch nicht ersichtlich sind
- Lackschäden, Dellen, Korrosion am Fahrzeug rundum
- Sitzbank Hinten rechts fehlt, hinten links beschädigt
- Innenraum stark verschmutzt, Verkeildungsteile defekt, Gurte und Gurtschlösser beschädigt
- Anfahrtschaden Kotflügel vorne links
- Bremseanlage aufgrund der Standzeit korrodiert und Batterie entladen

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit aber rollfähig und nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.

Anzahl Schlüssel: 1

Betriebsanleitung vorh.: nein

Serviceheft vorh.: nein

Festgesetztes Mindestgebot:

2.200 €

i. Worten:

zweitausendzweihundert Euro

Standort:	Grünbacher Weg 7 55774 Baumholder
Ansprechpartner:	Frau Ebeling
Telefon: / E-Mail:	+49 (0) 6783 9999 81-10 / Michaela.Ebeling@bundesimmobilien.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.