

DEKRA Automobil GmbH  
Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe

Der Generalbundesanwalt  
Brauerstr. 30  
76135 Karlsruhe

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Karlsruhe  
Im Husarenlager 14  
76187 Karlsruhe  
Telefon 0721 / 5607-0  
Fax 0721 / 5607-60  
E-Mail karlsruhe.automobil@dekra.com



## Bewertungsgutachten

**Sonderkennzeichen**



**FIN W1K2130041B065162**

Eigenfahrzeug Ihres Hauses zum Abverkauf  
Auftraggeber Der Generalbundesanwalt, Brauerstr. 30, 76135 Karlsruhe  
Ihr Auftrag vom 05.03.2024, schriftlich durch   
1. Besichtigung 15.03.2024 um 08:30 Uhr  
Der Generalbundesanwalt, Brauerstr. 30, 76135 Karlsruhe  
2. Besichtigung 21.03.2024 um 11:00 Uhr  
Der Generalbundesanwalt, Brauerstr. 30, 76135 Karlsruhe

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 15.03.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	31.932,77 EUR	38.000,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	36.386,55 EUR	43.300,00 EUR

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 05.03.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 15.03.2024.

## Besichtigung

Besichtigung 1 Die Besichtigung erfolgte am 15.03.2024 um 08:30 Uhr durch Herrn [REDACTED] bei Der Generalbundesanwalt, Brauerstr. 30, 76135 Karlsruhe, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Besichtigung 2 Am 21.03.2024 um 11:00 Uhr wurde bei Der Generalbundesanwalt, Brauerstr. 30, 76135 Karlsruhe eine weitere Besichtigung durch Herrn [REDACTED] durchgeführt, im Beisein von Herrn [REDACTED].

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war auf Grund von Art und Umfang des Schadens nicht erforderlich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 143 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Haltereintrag

DER GENERALBUNDESANWALT BEIM BUNDES, Brauerstr. 30, 76135  
Karlsruhe

Sonderkennzeichen  
Tag der Erstzulassung

[REDACTED]  
18.05.2022

Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom 18.05.2022

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 05 / 2025

### Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	212 / E 220 d 9G-TRONIC Avantgarde
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	2222 / BEJ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K2130041B065162
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe	Schwarz
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 4
Leistung / Hubraum	147 kW / 1993 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 9
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	60.933

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 17 97 Y	Continental / EcoContact 6 MO	S/O	4 mm
rechts	225 / 55 R 17 97 Y	Continental / EcoContact 6 MO	S/O	4 mm
2 links	225 / 55 R 17 97 Y	Continental / EcoContact 6 MO	S/O	4 mm
rechts	225 / 55 R 17 97 Y	Continental / EcoContact 6 MO	S/O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.05.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Winterreifensatz:  
Michelin Alpin 5 \* MO  
225/55R17 97H  
VA links 7mm  
VA rechts 6mm  
HA 5mm  
Zustand: in Ordnung

### Serienausstattung

ADAPTIVE BRAKE mit Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, AdBlue Behälter mit 23,5 l Fassungsvermögen, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrer-Airbagabschaltung, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbags links/rechts, Ambientebeleuchtung mit 64 Farben und 3 Farbzonen, Anti-Blockier-System (ABS), Armlehne für Fahrer- und Beifahrer klappbar, Attention Assist, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert, Basisdienste, Bordcomputer, Brems-Assistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem und Tieferlegung, Fensterheber elektrisch mit Komfortbetätigung und Einklemmschutz, 4fach, Fußmatten Velours, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung, Innenhimmel in Stoff nevagrau, KEYLESS-GO Start-Funktion,

Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kopfstützen (5), LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder Nappa im 3-Speichen-Design, Lenksäule mechanisch einstellbar in Höhe und Längsrichtung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole Klavierlackoptik schwarz, Mittelkonsole mit Spontanablage, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information, Navigation: Festplatten-Navigation, PRE-SAFE-System, Paket: AVANTGARDE Exterieur, Paket: Ablage-Paket, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Norwich, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Radiozubehör: Digitales Radio, Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Reifendruckkontrolle, Remote Services Plus, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar, Sitze: i-Size Kindersitzbefestigung, Tempomat, Touchpad, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmedämmendes Glas grün rundum, Zentralverriegelung, Zierelemente Aluminium mit Längsschliff hell

### Sonderausstattung

Adaptiver Fernlicht-Assistent, KEYLESS-GO, Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC, Kofferraumdeckel-Komfortschließung, Kraftstofftank mit größerem Volumen 66 l, Lackierung: Metallic, Paket: Aktiv-Multikontursitz-Paket, Paket: Fahrassistenz-Paket, Paket: MBUX High-End Paket (ohne MBUX Augmented Reality), Paket: Memory, Paket: Park-Paket mit 360°-Kamera, Paket: Spiegel, Polster: Leder, Räder: Sommerkomplett-Räder ab Werk montiert, Räder: Winterkomplett Räder M+S 4fach 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design, Standheizung, TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, URBAN GUARD Fahrzeugschutz Plus, Verglasung: Wärmedämmend dunkel getöntes Glas

### Zustandsbeschreibung

#### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 05.03.2024 bei Kilometerstand 60.153.

#### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

##### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Türeinstieg hinten links leichte Kratzer und eine Schramme, auslegen schleifen und polieren, smart repair (Bild 5); Türeinstieg vorne links Kratzer und ein kleine Schramme, auslegen schleifen und polieren, smart repair (Bild 6); Motorhaube leichte Kratzer, Steinschläge und vereinzelt große tiefe Steinschläge, auslegen schleifen und polieren, smart repair (Bild 7, 8, 9); Tür vorne rechts leichte Kratzer oberhalb verkratzt, polieren (Bild 10); Stoßfänger hinten mehrfach verkratzt, polieren (Bild 11, 12, 13, 14, 15, 16); Seitenwand links Kniestück verkratzt, smart repair (Bild 17, 18). Tür hinten links oberhalb Kratzer, schleifen und polieren, smart repair (Bild 19).

#### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Türeinstieg vorne rechts leichte Kratzer und kleine Schrammen, ; Türeinstieg hinten rechts leichte Kratzer, ; Frontbereich Steinschläge, ; Dach leichte kleine Steinschläge, ; Heckklappe leichte Kratzer, ; Kotflügel vorne rechts leichte Kratzer, ; Tür hinten rechts Fensterrahmen Chrome leichte Kratzer, ; Tür hinten rechts leichte Kratzer, ; Seitenwand hinten rechts leichte Kratzer, ; Seitenschwellerverkleidung rechts leichte Kratzer, ; Tür vorne links leichte Kratzer und Türkante leicht verschrammt, ; Außenspiegel links Blinkerglas leicht verschrammt, ; Kotflügel vorne links leichte Kratzer, ; Seitenschwellerverkleidung links leichte Kratzer, ; Stoßfänger vorne Steinschläge und leichte Kratzer, unterhalb rechts und links leicht verschrammt, ; Unterfahrschutz vorne leicht verschrammt, ; Felge glanzgedreht Winterradsatz vorne links leichte Kratzer im Lackbereich, ; Felge glanzgedreht Sommerradsatz hinten links leichte Kratzer im Lackbereich, ; Felge glanzgedreht Sommerradsatz vorne links leichte Kratzer, .

---

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

██████████

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

### Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.