

Kraftfahrwesen

BFV54

13.03.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Volkswagen Golf VII Variant 1.6 TDI Comfortline		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-7077	Erstzulassung:	06.10.2015
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE	Gesamtfahrleistung (Km):	69000
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	81 kW / 1598 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	0603 / BOC001329
Herstellerfarbbezeichnung:	Limestone Grey Metallic	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36W0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / dunkel	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	08.2024
Bereifung: (Größe)	205/55R16	Unfallfrei:	Unfallfahrzeug
Reifenprofiltiefe (mm):	5/5/5/5	Inspektion:	fällig
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	102 g/km

Serienausstattung:

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW 16V TDI DPF
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruckkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Klimaanlage Climatronic
- Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
- Winterpaket

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und leistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Steinschläge befinden sich an der Fahrzeugfront und Windschutzscheibe.
- Die Kupplungsanlage ist verschlissen. Beim Betätigen der Kupplung ist eine erhöhte Pedalkraft notwendig. Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit und muss verladen werden.
- Das Lenkrad weist mehrere Beschädigungen auf.
- Zum Zeitpunkt der Begutachtung wurden beim Motorlauf Quitschgeräusche festgestellt.
- Marderspuren im Motorraum vorhanden.
- Die Türkanten sind abgeschlagen. Die Einstiege weisen Kratzer, Schrammen, Lackschäden und Dellen auf.
- Die Bremsanlage an der Vorderachse und Hinterachse ist korrodiert. Diese muss erneuert werden.
- Kratzer, Schrammen und Lackschäden befinden sich im Ladebereich des Stoßfängers hinten.
- Ein Unfallschaden befindet sich am Stoßfänger hinten rechts. Das Fahrzeug hatte weitere Unfallschäden. Diese wurden repariert.
- Mehrere Dellen, Lackschäden und Kratzer befinden sich am Einstieg und am Seitenteil hinten rechts.
- Die Türgriffe und Außenspiegel weisen Lackschäden auf.
- Dellen befinden sich in der Tür vorne links.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem nicht aufbereiteten Zustand. Der Innenraum ist verbraucht. Die Polster weisen Flecken auf. Verkleidungsteile sind zerkratzt.
- Ein Fahrzeugschlüssel ist ohne Funktion.
- Kratzer, Schrammen, Lackschäden und Dellen befinden sich an der gesamten Karosserie und an den Anbauteilen.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit, nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Der letzte Service erfolgte am 16.02.2023 bei 64534 km.

- 4 Winterräder liegen im Fahrzeug.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

8.500 €

i. Worten:

achttausendfünfhundert Euro

Standort:	Hauptzollamt Karlsruhe Philipp-Reis-Straße 4 76137 Karlsruhe
Ansprechpartner:	Herr Seitz
Telefon: / E-Mail:	0721 1833-1312 / dkfz.hza-karlsruhe@zoll.bund.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.