



Fahrzeugbeschreibung

über das zur Aussonderung vorgesehene landeseigene Kraftfahrzeug

Besichtigungsort / -datum	Nienburg, 05.04.2024		
Abholungsort	Nienburg		
Fahrzeug fahrbereit (zum Zeitpunkt der Besichtigung)	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Bedingt <input type="checkbox"/>
Fz.-Halter / Auftraggeber	Polizeiakademie Niedersachsen		
Vorbesitzer	intern -	extern	1
amtliches Kennzeichen	NI PA1044	Tag der ersten Zulassung	27.11.2007
Hersteller	Volkswagen	Schlüssel-Nr.	Ziff. 2.1 : 0603
Typ	Passat Kombi (3C)		Ziff. 2.2 : AFB
Fahrzeug-Ident-Nr.	WVWZZZ3CZ8E085683		Ziff. 14 : Euro 4
Fahrzeug-Art / Aufbau	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.		Ziff. 14.1: 0462
Antrieb (Motor/Energiequelle)	Otto <input type="checkbox"/> Diesel <input checked="" type="checkbox"/> Hybrid <input type="checkbox"/> LPG <input type="checkbox"/> CNG <input type="checkbox"/>	Elektrisch <input type="checkbox"/> Wasserstoff <input type="checkbox"/>	
Hubraum (ccm)	1968	Leistung (KW)	103
Getriebeart	Schaltung <input type="checkbox"/> Automatik <input checked="" type="checkbox"/>		
Austausch-Motor	Ja <input type="checkbox"/> Bei Km-Stand	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>
Austausch-Getriebe	Ja <input type="checkbox"/> Bei Km-Stand	Nein	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Sitzplätze	5	Farbe außen:	Silber
Anzahl der Türen / Schiebetüren	5 / -	Farbe innen:	Schwarz
Anhängerkupplung	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Klimaanlage	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Polycarbonatverglasung	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Standheizung	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Scheibenfolie	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Sonnendach	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>
Notausstieg Dach	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/>		
Anzahl der Fahrzeugschlüssel	2x		
Gesamtlauflistung (km, abgelesen)	230.821	Nächste Hauptuntersuchung	10/24
Bereifung auf Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/> Sommerreifen <input type="checkbox"/> Winterreifen <input checked="" type="checkbox"/>		
Hersteller / VA	Fulda	Woche	32 32
Herstellungsdatum: HA	Mabor	Jahr	21 21
Reifengröße	205/55R16		
Vorderachse: Profiltiefe (mm)	links 4	rechts	4
Hinterachse: Profiltiefe (mm)	links 6 links innen	rechts: 6 rechts innen	
Ersatzrad/Notrad/Pannenhilfsset	Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ersatzrad <input type="checkbox"/> Profiltiefe (mm)	Notrad <input type="checkbox"/> Pannenhilfsset <input type="checkbox"/>	
Bereifung im Fahrzeug:	Ganzjahresreifen <input type="checkbox"/> Sommerreifen <input checked="" type="checkbox"/> Winterreifen <input type="checkbox"/>		
Reifengröße	205/55R16		
Herstellungsdatum Woche / Jahr	1.	2.	3.
Profiltiefe (mm)	1.	2.	3.

Bremswerte	Keine Bremswerte ermittelt, Abbremsung im Fahrversuch i.O.			<input type="checkbox"/>
Betriebsbremsanlage	1. Achse (daN)	li.:	re.:	
	2. Achse (daN)	li.:	re.:	
Feststellbremse	1. Achse (daN)	li.:	re.:	
	2. Achse (daN)	li.:	re.:	

Festgestellte Mängel / Besonderheiten
Ausstattung:

- Batterie schwach, springt noch an; Lüftung funktioniert; Klimaanlage funktion nicht geprüft; Kein Radio; Fahrzeugantenne fehlt
- Fahrzeug außen verschmutzt; Innenraum verschmutzt und starke Nutzungsspuren; Fahrzeuginnenraum auf fast allen Oberflächen verteilt Stockflecken/Schimmelbildung
- Löcher in Dach/Verkleidungen/Armaturen durch pol.-spez. Ausbauten
- Kratzer/Dellen/Anstoßstellen am Fahrzeug; Einstiege zerkratzt; Folienreste; Dachreihing Blenden vorn links und rechts fehlen
- Größere Dellen Fahrertür und Kotflügel links; Großflächige Anstoßstelle vorn links; Stoßstange mit Nieten befestigt
- Motor Abdeckung fehlt; Batterie Abdeckung fehlt
- Inspektion überfällig; Zahnriemen unbekannt
- Nicht auf Hebebühne geprüft
- Bremse Korrosion durch Standzeit

Unfallschaden: ja nein In der Vergangenheit instandgesetzt
wenn ja, welche Schäden:

Mindesterlös:

750,- Euro

Durch den intensiven Gebrauch des auszusondernden Fahrzeugs im Polizeidienst sind Motor, Antrieb, Fahrwerk, Karosserie u. Innenraum in einem alters- u. nutzungsbedingten Zustand, welcher nicht dem eines vergleichbaren Gebrauchtfahrzeugs auf dem privaten Markt entspricht. Durch Ausbau polizeitypischer Ausstattung können Löcher, Beschädigungen und Makel an Armaturenbrett, Innenausstattung u. Karosserie vorhanden sein. Die Prüfung des Zustandes erfolgte ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen, Baugruppen oder Aggregaten. Neben den äußerlich erkennbaren Mängeln sind weitere technische Mängel, insbesondere Standschäden und Schäden, die trotz sorgfältiger Prüfung nicht entdeckt wurden, sowie Schäden durch Sondereinbauten möglich. Auf die Bestimmungen des §19 Abs. 2a StVZO (Wirksamkeit / Erlöschen der Betriebserlaubnis z.B. bei Sonderverglasung) wird ausdrücklich hingewiesen. Für eine Wiederzulassung kann ggfs. ein Gutachten gem. §21 StVZO erforderlich sein. Abgasrelevante Baugruppen wurden nicht messtechnisch geprüft. So kann es sein, dass noch weitere nur durch eine Abgasuntersuchung feststellbare Mängel vorhanden sein können. Das Fahrzeug wurde nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben und unparteiisch bewertet.

Sollten auf den Bildern zum Fahrzeug noch polizeispezifische Ausstattungen erkennbar sein, wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zum Tage der Veräußerung entfernt/ausgebaut sind. Sämtliche Hoheitszeichen, Schriftzüge und Folienbklebungen sind entfernt, wodurch weitere Beschädigungen am Lack entstanden sein können. Weiterhin können durch den Ab-/Ausbau der Sondersignalanlage sowie Funkeinbauten weitere Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden.

Hannover, 05.04.2024



.....
Nils Matthias

SB Kfz