

Kraftfahrwesen

BFV60

04.03.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	SkodaOctavia 2.0 TDI DPF Ambition Green Tec		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-8130	Erstzulassung:	08.10.2013
Fahrzeugart:	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. LIMOUSINE	Gesamtfahrleistung (Km):	204331
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	110 kW / 1968 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebearart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	8004 / ANG000285
Herstellerfarbbezeichnung:	Brilliant-Silber Metallic	Emissionsschl. Nr. 14.1:	35J0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Grau	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	08.2025
Bereifung: (Größe)	205/55R16	Unfallfrei:	reparierter Vorschaden
Reifenprofiltiefe (mm):	7/7/7/7	Inspektion:	fällig
Reserverad:	ohne	CO2-Emission:	119 g/km

Serienausstattung:

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Bordcomputer
- Brillenfach
- Dachantenne
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leseleuchte
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelkonsole
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige
- Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Coeus
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Türen mit Warnleuchte
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türscheiben, Seiten- und Heckscheibe getönt (3,15 mm)
- Verglasung getönt
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung:

- Abbiegelicht
- Ablage-Paket
- Heckscheibenwischer
- Infotainment-Paket Amundsen
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Metallic-Lackierung
- Sommerbereifung auf LM-Felgen zusätzlich
- Zusatzheizung (Standheizung)

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Das Fahrzeug weist einen hohen alters- und laufeleistungsbedingten Verschleiß auf. Alle Antriebsaggregate, die Fahrwerkskomponenten sowie die Karosserie sind verschlissen.
- Das Fahrzeug besitzt rundum Kratzer und Dellen
- Der Service ist nur unregelmäßig durchgeführt worden.
- Innenraum ist verschmutzt und verschlissen.
- Korrosion am gesamten Unterboden sowie der Abgasanlage
- Letzter (eingetragener) Service ist bereits drei Jahre her
- Tankdeckel lässt sich im Moment nicht öffnen
- Dämmmatte im Motorraum angebissen durch Marder o.ä.
- **Bremsen vorne und hinten sind komplett korrodiert**

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist fahrbereit, aber nicht betriebs- und verkehrssicher (wegen der verrosteten Bremsen).
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Auf Grund der Standzeit kann es zu korrodierten Bremsanlagen und entladener Fahrzeugbatterie kommen.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

5.500 €

i. Worten:

fünftausendfünfhundert Euro

Standort:	Zollfahndungsamt Hamburg Nebenstelle Rostock Pressentinstraße 56c 18147 Rostock
Ansprechpartner:	Herr Mutschall
Telefon: / E-Mail:	040/67571-912 /

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.