

Kraftfahrwesen

BFV77

05.04.2024

Fahrzeugbeschreibung für Jahreswagen / junge gebrauchte KFZ bis 36 Monate

Verkaufsbezeichnung:	PeugeotPartner 1.2 PureTech 130 Premium L2 S&S (EURO 6d)		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-3644	Erstzulassung:	31.05.2021
Fahrzeugart:	Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t Van	Gesamtfahrleistung (Km):	71585
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	96 kW / 1199 cm ³
Kraftstoffart:	Benzin	Getriebeart:	Automatikgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	1889 / ACA004519
Herstellerfarbbezeichnung:	LACKIERUNG PLATINIUM-GRAU/TYP AUSSENVERKLEIDUNG ME	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36AN
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / dunkel	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;WLTP;AN;PI/CI; N1 Gruppe II
Anzahl der Türen:	4	HU:	06.2025
Bereifung: (Größe)	205/60R16 96H M&S (DOT5019)	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	4 / 4 / 7 / 7	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	vollwertig	CO2-Emission:	167 g/km

Serienausstattung (Auszug):

- Ablagefach über den Sonnenblenden
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RD 6 (Radio/CD-Player MP3-fähig) mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel mit Abdeckkappen schwarz
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch) besteht aus: Antischlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn besteht aus: Fensterheber elektrisch vorn links, Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Gummimatten vorn
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW 12V e-THP / PureTech
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Parkbremse elektrisch
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug) Version 3S
- Radstand 2975 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar besteht aus: Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar, Mittelarmlehne für Fahrersitz, Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Türenriegelung automatisch (bei Unfall)

Sonderausstattung (Auszug):

- Airbag-Paket (6 Airbag) besteht aus: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Kopf-Airbag-System, Seitenairbag vorn, Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beifahrersitzbank Multiflex geteilt/klappbar besteht aus: Laderaumtrennwand modular, Sitz vorn rechts umklappbar, Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Drive-Assist-Paket besteht aus: Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM) besteht aus: Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Einparkhilfe vorn und hinten
- Heckklappe mit Verglasung / Heckscheibenheizung und Heckwischanlage
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Metallic-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schiebetüren links und rechts mit Verglasung
- Sicht-Paket besteht aus: Nebelscheinwerfer, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Licht- und Regensensor, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Steckdose 230V
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Jahreswagen/jungen Gebrauchten bis 36 Monate entsprechenden alters- und laufeisungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Fahrzeugaufbau und Anbauteile mit leichten Kratzern / Dellen / Lackschäden.
- Felgen / Radzierblenden teilweise leicht verschürft.
- Geringfügige Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.
- Türanschlagkanten, Türeinstiege und Ladekanten mit Lackschäden / Dellen und verkratzten Kunststoffverkleidungen.
- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Teppiche und Bedieneinrichtungen im Innen- und Laderaum teilweise verschmutzt / leicht verkratzt.
- Seitenteil hinten links mit einer Delle.
- Laderaum mit Gebrauchsspuren

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand, eine Besichtigung vor Gebotsabgabe wird daher angeraten.
- Das Fahrzeug steht im Freien, ggf. Vogelkotanhaftungen
- Batterie durch Standzeit ggf. entladen / beschädigt, Starthilfe durch Abholer erforderlich.
- Aufgrund der Standzeit sind ggf. Korrosionsschäden an Bremsscheiben / Bremsanlage vorhanden.
- Letzter Service wurde 08/2023 bei 58285 km durchgeführt.
- Sommerräder auf Stahlfelgen 205/60 R16 96H (DOT1121) 4 / 4 / 5 / 5 mm liegen im Kofferraum.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: nein

Serviceheft vorh.: nein

Festgesetztes Mindestgebot:

15.590 €

i. Worten:

fünfzehntausendfünfhundertneunzig Euro

Standort:	Zollfahndungsamt Hamburg Sieker Landstraße 13 22143 Hamburg
Ansprechpartner:	Herr Braasch oder Herr Artelt
Telefon: / E-Mail:	040/80003-1323 oder -1324 / -

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.