

Schätzungsurkunde

Ingenieurbüro Malter GmbH Sachverständige für Kraftfahrzeuge

Wilhelmshöher Allee 36, 34119 Kassel
Telefon: 0561/70044-0, Telefax: 0561/70044-44

Dipl.-Ing. Thomas Malter
von IFS GmbH zertifizierter Sachverständiger (IFS-Zert) für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Kennzeichen	KS-LS 714	Aufbauart	Van	
Fahrzeugart	PKW	Sitzplätze	7	5 Türen
Fabrikat	OPEL	Laderaum/Inhalt		mm
Typ	ZAFIRA C TOURER	Nutz- (Aufliege-) Last		kg
Fahrzeug-Identifikationsnummer	W0LPD9EBXG1140223	lt. Fz.-Schein oder Brief		kg
Motorart	Diesel	Zul. Gesamt-Gewicht		kg
		4 Zyl.	Erstzulassung	23.09.2016
Leistung/Hubraum	96 kW (131 PS) 1956 cm³	Nächste HU/AU	12/25	
Bereifung	225/5017 98Y	Farbe	graphitschwarz metallic	
	FULDA	abgelesener km-Stand	176881	
Bereifungszustand	4 4 4 4 mm NS	Angegebene Gesamtfahrstrecke	176881	
		Zahl der Besitzer	--	lt. Angaben 1.
		lt. Fz-Brief		
Mitgeschätzte Ausstattung	siehe Seite 2			

Nicht mitgeschätzte Teile ---

Folgende wesentliche wertbeeinflussende Faktoren wurden festgestellt.

Verglasung tw. kleine Kratzer u. leichter Steinschlag; verstärkter Steinschlag im Frontbereich; Türen vorn, Heckklappe und Stoßfänger hinten Kratzer; Tür hinten links Kratzer und Delle; Heckklappe Delle; Dämmung Motorraum beschädigt; Bremsscheiben hinten Tragbild unzureichend; Einstieg vorn links verschrammt; Frontscheibe Steinschlag; Lenkrad abgegriffen; Türverkleidungen vorn und Kofferraumverkleidungen verschrammt; Service fällig; unreparierter Hagelschaden Fahrzeugdraufsicht.

Der Händlereinkaufswert für das vorstehend beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung

geschätzt auf **5.700,00** . Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Im Schätzwert enthaltene MwSt bei Regelbesteuerung **910,08** Wert in Buchstaben
Fünftausendsiebenhundert-

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch eingelegt werden.



Sachverständigenhonorar **1 5 5 , 0 0**
Zuschlag **0 , 0 0**
Bewertungstag **10.04.2024**
Ort und Datum **Kassel, 10.04.2024**

Der Sachverständige

Schätzungsurkunde

Ingenieurbüro Malter GmbH Sachverständige für Kraftfahrzeuge

Wilhelmshöher Allee 36, 34119 Kassel
Telefon: 0561/70044-0, Telefax: 0561/70044-44

Dipl.-Ing. Thomas Malter

von IfS GmbH zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Sonderausstattung:

Sondermodell Edition

Audio-Navigationssystem Navi 650, Ergonomiesitz vorn links/rechts, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Komfort-Paket, Metallic-Lackierung, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Nebelscheinwerfer, Raucher-Paket, Sitzausstattung: 7-Sitzer, Sport-Fahrwerk tiefergelegt, Steckdose (12V-Anschluß), EURO6, Getriebe Automatik 6-Stufen, 1 Satz Winterräder Fulda 225/50R17 98H je 7 mm

Kassel, 09.04.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 3244984463
Kassel GmbH/ym

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Bild Nr. 005

Internationale G

Internationale Garantie-Urkunde

1. Besitzer

Fahrzeug-Modell
Zafira Tourer

Fahrzeug-Identifizierungsnummer
W0CRD9EBA6M140223

Kundenname / -nummer
sv.f. W. Fotev. f. f. f. f.

Amtliches Kennzeichen
KS-LS 714

Ort, Datum
KS, 10.08.16

DUERKOP
Autorisierter Opel Service Partner
 34123 Kassel
 T +49 561 99 85-0
 WWW.DUERKOP.DE

Im Einklang mit den nationalen Datenschutzgesetzen speichert die Adam Opel AG zum Zwecke der Kundenbetreuung personenbezogene Daten der Käufer neuer Opel Fahrzeuge.

Diese Urkunde berechtigt Sie, jeden Opel Service Partner in Europa mit Serviceprüfungen und Garantiearbeiten zu beauftragen.

Die Garantie beginnt mit der Lieferung bzw. der Erstzulassung, je nachdem, welches dieser Ereignisse zuerst eintritt.

2. Be
Kunden

Amtliches

3. Besit
Kundennam

Amtliches Ke

4. Besitzer
Kundenname /

Amtliches Kenn

Bild Nr. 006

SVS - ...

Korrosionsschutz-Service

... gilt für alle Modelle.

L0010783

6. Inspektion
 Fahrzeug OK
 Ja Nein

Fahrzeug repariert
 Ja Nein

Unfall- / Karosserieschaden gemäß Opel Richtlinien repariert
 Ja Nein

Bemerkungen

Datum
11.11.22

km
188 370

Autorisierter Opel Service Partner
 Adam Opel AG
 34123 Kassel
 T +49 561 99 85-0
 WWW.DUERKOP.DE

Ergebnis durch das entsprechende Symbol kennzeichnen:
 ■ Karosserie-Beschädigungen
 # Lackschäden
 ▶ Unterbodenschutz beschädigt

Steinschlag
 Delle / Beule

Prüfe
 ● S
 ○ D
 + K

Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



Bild Nr. 009




Bild Nr. 010




Bild Nr. 011



Bild Nr. 012



Bild Nr. 013




Bild Nr. 014



Bild Nr. 015



Bild Nr. 016



Bild Nr. 017




Bild Nr. 018



Bild Nr. 019



Bild Nr. 020



Bild Nr. 021



Bild Nr. 022




Bild Nr. 023



Bild Nr. 024



Bild Nr. 025



Bild Nr. 026



Bild Nr. 027



Bild Nr. 028



Kassel, 09.04.2024

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. 3244984463
Kassel GmbH/ym

Bild Nr. 029



Bild Nr. 030

