

Kraftfahrwesen

BFV49

08.03.2024

## Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

|                                   |  |                                   |                              |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Verkaufsbezeichnung:</b>       | <b>RenaultZoe Intense Leihbatterie</b>               |                                   |                              |
| <b>Amtl. Kennzeichen:</b>         | BD16-1819  | <b>Erstzulassung:</b>             | 11.05.2015                   |
| <b>Fahrzeugart:</b>               | FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.<br>SCHRÄGHECKKLIMOU-<br>SINE | <b>Gesamtfahrleistung (Km):</b>   | 9871                         |
| <b>Klimatisierung:</b>            | ja   | <b>Leistung: / Hubraum:</b>       | 43 kW / 0 cm <sup>3</sup>    |
| <b>Kraftstoffart:</b>             | Elektro  | <b>Getriebeart:</b>               | Automatikgetriebe            |
| <b>Partikelfilter:</b>            | ja   | <b>Fahrzeug-Ident-Nr.:</b>        |                              |
| <b>Art der Lackierung:</b>        | uni  | <b>Typschlüssel:</b>              | 3333 / AZX000152             |
| <b>Herstellerfarbbezeichnung:</b> | Weiß   | <b>Emissionsschl. Nr. 14.1:</b>   | 30ZX                         |
| <b>Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)</b> | Stoff / Grau   | <b>Nat. Emissionsklasse (14):</b> | 459/2012;reine Elektrofz     |
| <b>Anzahl der Türen:</b>          | 5  | <b>HU:</b>                        | 05.2024                      |
| <b>Bereifung: (Größe)</b>         | 185/65R15 88T<br>DoT 35/22                           | <b>Unfallfrei:</b>                | ja                           |
| <b>Reifenprofiltiefe (mm):</b>    | 6 6 6 6  | <b>Inspektion:</b>                | Letzte Inspek. am 06.12.2023 |
| <b>Reserverad:</b>                | ohne   | <b>CO2-Emission:</b>              | g/km                         |

### Serienausstattung:

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem R-Link mit Touchscreen und Carminat TomTom
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 43 kW
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrzeug mit HV-Miet-Batterie
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geräuschsimulator (Außen-sound)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) besteht aus: Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik mit Luftfeuchtigkeits- und Sonnenstandssensor
- Lackierung Arktis-Weiß
- Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3)
- Mittelkonsole
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tagfahrlicht LED
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung:

Mode 3 und Mode 2 Ladekabel

### Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:
- Diverse Kratzer und leichte Dellen am gesamten Fahrzeugaufbau.
- Lackabplatzer an den Türkanten aller Türen.
- Farbabweichung der Front- und Heckverkleidung.
- Kratzen Kotflügel vorne rechts.
- Türinnenverkleidungen verkratzt / stark verschmutzt.
- Kratzer an den Innenverkleidungen und Einsteigsblenden.
- Kratzer und Lackschäden an der Heckverkleidung hinten.
- Kratzer und Steinschläge an der Frontverkleidung.
- Kofferraum-Boden sowie Verkleidungen verschmutzt/ fleckig und zerkratzt.
- Kratzer im Oberflächenlack im Bereich der Griffmulden.
- Verschmutzungen und Flecken der Sitze und Innenverkleidungen.
- Leichte Steinschläge an der gesamten Fahrzeugfront.
- Marderspuren im Motorraum.
- Eine Innen- und Außeneinigung bzw. Fahrzeugaufbereitung wurde nicht durchgeführt.
- Vogelkotanhaftungen am gesamten Aufbau.

- Das Fahrzeug ist auf Grund der Standzeit verschmutzt.

**Sonstiges:**

Der Batterie-Mietvertrag muss übernommen werden.

"Es wird darauf hingewiesen, dass ein Verkauf des Fahrzeugs und somit ein Export der im Eigentum von Renault Financial Services stehenden Batterie nicht in jedes Land möglich ist.

Die Renault Bank hat unter folgendem Link eine Übersicht nach Modell und Exportland aufgestellt:

[https://www.mobilize-fs.de/pdfs/faq/Export-Matrix\\_Download\\_Datei.pdf](https://www.mobilize-fs.de/pdfs/faq/Export-Matrix_Download_Datei.pdf)

Hier ist vom Bieter vor Gebotsabgabe eine Überprüfung vorzunehmen!"

Das Fahrzeug ist verschmutzt und steht im Freien, ist nicht gereinigt und aufbereitet.

Das Fz. befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.

Auf Grund der Standzeit Korrosionsschäden an der Bremsanlage.

Es wird dringend angeraten das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

**Festgesetztes Mindestgebot:**

**5.400 €**

**i. Worten:**

**fünftausendvierhundert Euro**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Standort:</b>          | Hauptzollamt Hannover 30179 Hannover<br>Hackethalstraße 7<br>30179 Hannover |
| <b>Ansprechpartner:</b>   | Hr. Horodyski   |
| <b>Telefon: / E-Mail:</b> | 0511 101 2753 / matthias.horodyski@zoll.bund.de                             |

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.