

Wichtig für alle amtlich zugelassene Eintragungen

Wetterzeichen



Landkreis Holzminden
Der Landrat
I. A.
Hilberstahl

Zulassung

Die Angaben müssen ständig dem tatsächlichen Sachstand entsprechen. Änderungen sind dem zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.

Bei Veräußerung des Fahrzeuges ist dem Erwerber gegen Empfangsbekundung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuliefern. Die Empfängerbescheinigung des Neuzulassungserwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unterzeichnet der Zulassungsbehörde vorzulegen.

Unterlassung der Veräußerung bedingt die Abmeldung und Ummeldung bei Erwerb oder Eintragung einer anderen Zulassungsbekundung. Änderung der Veräußerung kann durch Gelübden rückgängig gemacht werden.

Bedeutung der Felder

- Feld: Bezeichnung
- 1 Datum der Erteilung der Zulassung
- P1 Länge
- P2 Motorleistung in kW
- P3 Motorleistung in PS
- F1 Fahrzeugtyp
- F2 Motorleistung in kW
- G Masse des im Zulassungszustand zulässige Gesamtmasse in kg
- G1 Masse des im Zulassungszustand zulässige Gesamtmasse in kg (1/20 Masse)
- I Fahrzeugklasse
- K Normen und Vorschriften
- L1 Zulassungszustand
- L2 Zulassungszustand
- P4 Höchstgeschwindigkeit
- P2/P4 Höchstgeschwindigkeit in km/h
- P3 Kraftstoffart oder Energiequelle
- Q Fahrzeugtyp (1 für Kraftwagen, 2 für Kraftfahrzeuge)
- R Motor des Fahrzeuges
- S1 Sitzplätze einschließlich Fahrerplatz
- S2 Sitzplätze
- T Motorleistung in kW
- U1 Motorleistung in kW
- U2 Motorleistung in kW
- U3 Motorleistung in kW
- V1 Motorleistung in kW
- V2 Motorleistung in kW
- V3 Motorleistung in kW
- V4 Motorleistung in kW
- V5 Motorleistung in kW
- V6 Motorleistung in kW
- V7 Motorleistung in kW
- V8 Motorleistung in kW
- V9 Motorleistung in kW
- V10 Motorleistung in kW
- V11 Motorleistung in kW
- V12 Motorleistung in kW
- V13 Motorleistung in kW
- V14 Motorleistung in kW
- V15 Motorleistung in kW
- V16 Motorleistung in kW
- V17 Motorleistung in kW
- V18 Motorleistung in kW
- V19 Motorleistung in kW
- V20 Motorleistung in kW
- V21 Motorleistung in kW
- V22 Motorleistung in kW
- V23 Motorleistung in kW
- V24 Motorleistung in kW
- V25 Motorleistung in kW
- V26 Motorleistung in kW
- V27 Motorleistung in kW
- V28 Motorleistung in kW
- V29 Motorleistung in kW
- V30 Motorleistung in kW
- V31 Motorleistung in kW
- V32 Motorleistung in kW
- V33 Motorleistung in kW
- V34 Motorleistung in kW
- V35 Motorleistung in kW
- V36 Motorleistung in kW
- V37 Motorleistung in kW
- V38 Motorleistung in kW
- V39 Motorleistung in kW
- V40 Motorleistung in kW
- V41 Motorleistung in kW
- V42 Motorleistung in kW
- V43 Motorleistung in kW
- V44 Motorleistung in kW
- V45 Motorleistung in kW
- V46 Motorleistung in kW
- V47 Motorleistung in kW
- V48 Motorleistung in kW
- V49 Motorleistung in kW
- V50 Motorleistung in kW
- V51 Motorleistung in kW
- V52 Motorleistung in kW
- V53 Motorleistung in kW
- V54 Motorleistung in kW
- V55 Motorleistung in kW
- V56 Motorleistung in kW
- V57 Motorleistung in kW
- V58 Motorleistung in kW
- V59 Motorleistung in kW
- V60 Motorleistung in kW
- V61 Motorleistung in kW
- V62 Motorleistung in kW
- V63 Motorleistung in kW
- V64 Motorleistung in kW
- V65 Motorleistung in kW
- V66 Motorleistung in kW
- V67 Motorleistung in kW
- V68 Motorleistung in kW
- V69 Motorleistung in kW
- V70 Motorleistung in kW
- V71 Motorleistung in kW
- V72 Motorleistung in kW
- V73 Motorleistung in kW
- V74 Motorleistung in kW
- V75 Motorleistung in kW
- V76 Motorleistung in kW
- V77 Motorleistung in kW
- V78 Motorleistung in kW
- V79 Motorleistung in kW
- V80 Motorleistung in kW
- V81 Motorleistung in kW
- V82 Motorleistung in kW
- V83 Motorleistung in kW
- V84 Motorleistung in kW
- V85 Motorleistung in kW
- V86 Motorleistung in kW
- V87 Motorleistung in kW
- V88 Motorleistung in kW
- V89 Motorleistung in kW
- V90 Motorleistung in kW
- V91 Motorleistung in kW
- V92 Motorleistung in kW
- V93 Motorleistung in kW
- V94 Motorleistung in kW
- V95 Motorleistung in kW
- V96 Motorleistung in kW
- V97 Motorleistung in kW
- V98 Motorleistung in kW
- V99 Motorleistung in kW
- V100 Motorleistung in kW

- (6) Datum zu K
- (7) Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg
- (7.1) Achse 1 bis (7.2) Achse 2
- (8) Zulässige Gesamtmasse in kg (in Zulassungszustand)
- (8.1) Achse 1 bis (8.2) Achse 2
- (9) Anzahl der Sitzplätze
- (10) Code zu R3
- (11) Code zu R2
- (12) Rohkraft des Motors bei Fahrzeugen (1) zu (2)
- (13) Sitzlast in kg
- (14) Bezeichnung der nationalen Zulassungskategorie
- (14.1) Code zu V5 oder (14.2)
- (15) Berechtigung
- (15.1) auf Achse 1 bis (15.2) auf Achse 2
- (16) Nummer der Zulassungsbekundung Teil I
- (17) Nummer der Zulassungsbekundung Teil II
- (18) Länge in mm
- (19) Breite in mm
- (20) Höhe in mm
- (21) sonstige Merkmale
- (22) Bemerkungen und Ergänzungen

Hinweis zu Feld (18) bis (19):
Andere als die angegebenen Bezeichnungen können im Rahmen der zulässigen Typ- oder Stützlastberechtigung ein Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung der Massestellung der Zulassungsbekundung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.

ZBI 086164866



Mercedes-Benz

Datenbestätigungfür das nachfolgend beschriebene Fahrzeug zum Zwecke der Vorlage
bei der Zulassungsbehörde für die Zulassung des Fahrzeugs

Feld	Bezeichnung	Daten	
D.1	Märke	MERCEDES-BENZ	
D.2	Typ	UNIMOG 405/70	
	Variante	-	
	Version	-	
D.3	Handelsbezeichnung(en)	U20	
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WDB4050501V225579	
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg	7500	
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg	7500	
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg	5500	
J	Fahrzeugklasse	87	
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	N225*03	
L	Anzahl der Achsen	2	
O	Technisch zulässige Anhängelast in kg	O.1 gebremst in kg	3500
		O.2 ungebremst in kg	750
P.1	Hubraum in cm ³	4249	
P.2 P.4	Nennleistung in kW / Nenndrehzahl bei min ⁻¹	110 / 2200	
R.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	DIESEL	
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Krädem)	-	
R	Farbe des Fahrzeugs	-	
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz	3	
S.2	Stehplätze	-	
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h	90	
U.1	Standgeräusch in dB (A)	89	
U.2	Drehzahl in min ⁻¹ zu U.1	1650	
U.3	Fahrgeräusch in dB (A)	79	
V.7	CO ₂ (in g/km)	-	
V.9	Angabe der für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse	2005/55*2006/51G	
2	Hersteller-Kurzbezeichnung	DAIMLER (D)	
2.1	Code zu 2	1313	
2.2	Code zu D.2 mit Prüfziffer	Typ/Variante/Version	BAX00000
		Prüfziffer	-
3	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer	5	
4	Art des Aufbaus	0000	
5	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	ZUGMASCHINE	
6	Datum zu K	17.02.2010	
7.1	Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg:	Achse 1	4800
7.2		Achse 2	4800
7.3		Achse 3	-
8.1	Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg	Achse 1	4800
8.2		Achse 2	4800
8.3		Achse 3	-
9	Anzahl der Antriebsachsen	2	



DEKR409395092

DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA

DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA DEKRA

(1) FIN WDB4050501V225579

(2) Kennz. D HOL SW194

(3)

(4) km-St. 94989

(5) Fz-Kl. 89 DEKRA LOF, ZUGM, ACKERSCHLEPPER

Aufbau 1000

Herst. 1313 Daimler (D)

Typ BAX UNIMOG 405/70 DEKRA

Var. 00000

zGM 7500 kg

BZ 22.11.2010

Dat. letzt. HU 11/2022

Prüfart-Nr. 0000356812

Stadtwerke Holzminden
Kommunalwirtschaft AÖR
Rehwiese 28
37603 Holzminden

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P068273010101
vom 16.11.2023, 13:03
HU-Prüfziffer gFBP&wjR
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
D HOL SW194
nächste HU fällig November 2024

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Hinweise:

(7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.


Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.

Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.

(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im November 2024.

(9) DEKRA
Ihr Prüfindenieur

Stempel und Unterschrift



- Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenze erreicht
- Hilfsrahmen angerostet
- Führerhaus angerostet

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Messwerte	Betriebsbremse				Feststellbremse	
	li. daN	re. daN	px bar/ B Anf	F min daN	li. daN	re. daN
Achse 1	700	600	3.0	1185		
Achse 2	500	512	2.0	196	431	400
Abbremsung					z = 11.0%	

Systemdaten Stand: 4.24.3-1

Quittung Nr. 6827300000008939

Leistungsdatum 16.11.2023

Pers. Nr. 044012

DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung nach §29 (ohne AU)	92,81	EUR
Handwerkstraße 15	2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIA StVZO	1,19	EUR
70565 Stuttgart	Gesamtbetrag ohne MwSt	78,99	EUR
USt-IdNr. DE811297970	MwSt 19%	15,01	EUR
	Gesamtbetrag inkl. MwSt	94,00	EUR

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

Nachweis über die Durchführung der AU nach Anlage VIII StVZO

Datum: 06.11.2023 08:37:47

BIV am Standort		BIV am Standort	
BIV am Standort An der Weserbrücke 37603 Holzminden		Autohaus Beineke GmbH & Co KG Tel.: 05531/129033	
Messprogramm:		Diesel mit OBD	
Fahrzeug-Ident.-Daten			
Amtliches Kennzeichen:	HOL SW 194	Erstzulassung:	22.11.2010
Kilometerstand:	94989	Schlüssel-Nr. zu 1 / Feld 14.1:	0821**
Emissionsklasse:		Schlüssel-Nr. zu 2 / Feld 2.1:	1313
Fzg.-Hersteller:	Mercedes-Benz	Schlüssel-Nr. zu 3 / Feld 2.2:	BAX
Fzg.-Typ:	UNIMOG 405/70	Neendrehzahl Feld 7 / P.4 [1/min]:	# 2200
Fzg-Ident-Nummer:	# WDB4050501V225579		

Messergebnis	Einheit	Fzg-Solldaten Min.	Fzg-Solldaten Max.	Fzg-Istdaten	Ergebnis
Funktionsprüfung OBD					
Prüfbereitschaft					
Unterstützt		Nicht alle Systemtests durchgeführt			
Gesetzt		011000000001			
Fehlerspeicher					
Anzahl der abgasrelevanten Fehler				1	n.i.O.
				P1956	
Kontrollleuchte Motordiagnose					
Sichtprüfung Kontrollleuchte Motordiagnose				i.O.	# i.O.
Status Kontrollleuchte Motordiagnose				i.O.	i.O.
Ansteuerung Kontrollleuchte Motordiagnose				i.O.	# i.O.
Funktionsprüfung Abgas					
Konditionierung					
Motortemperatur	°C	# 60		64	i.O.
Leerlaufdrehzahl	1/min	# 570	# 820	800	i.O.
Abregeldrehzahl	1/min	# 2400	# 2800	2640	i.O.
Anzahl Reinigungsgasstöße		# 0	# 0	---	
Drehzahl Reinigungsgasstöße	1/min	# 3000		---	
Gasstoßmessung					
Messzeitanteil (tx)	s			1.50	
Messmodus				B	
Sondenausführung				2	
Beschleunigungszeit	s		# 4.0		
Bandbreite Beschleunigungszeit	s		0.5	0.00	i.O.
Trübungsmittelwert (P)	1/m		# 0.90	0.00	i.O.
Trübungsbandbreite	1/m		0.2	0.00	i.O.
Gasstoß					
		Leerlaufdrz	Abregeldrz	Trübung	Beschl.-Zeit
1		1/min	1/min	1/m	s
		800	2670	0.00	1.28
					i.O.

Mangelcode(s): D8.2.2.2d

Ergebnis	
Funktionsprüfung OBD	n.i.O.
Funktionsprüfung Abgas	i.O.
Gesamtergebnis	NICHT BESTANDEN
Erläuterungen	Abgasuntersuchung gilt als bestanden, da Fehlercode P1956 nicht NOx relevant ist.
Hinweis	Dieser Nachweis ist bis spätestens Ende des folgenden Kalendermonats bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.

Mängel der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie) die behoben wurden :

Nein

Erkannte, aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie :

Kontrollnummer: NI-4-22-0150-13

Prüfer Verantwortl. Person

André Jeschonnek André Jeschonnek

Name Name

Unterschrift



Stempel



Nachweis über die Durchführung der AU nach Anlage VIII StVZO

Datum: 06.11.2023 08:37:47

BIV am Standort		BIV am Standort	
BIV am Standort An der Weserbrücke 37603 Holzminden		Autohaus Beineke GmbH & Co KG Tel.: 05531/129033	
Messprogramm:	Diesel mit OBD		
Fahrzeug-Ident.-Daten			
Amtliches Kennzeichen:	HOL SW 194	Erstzulassung:	22.11.2010
Kilometerstand:	94989	Schlüssel-Nr. zu 1 / Feld 14.1:	0821**
Emissionsklasse:		Schlüssel-Nr. zu 2 / Feld 2.1:	1313
Fzg-Hersteller:	Mercedes-Benz	Schlüssel-Nr. zu 3 / Feld 2.2:	BAX
Fzg-Typ:	UNIMOG 405/70	Nennrehzahl Feld 7 / P.4 [1/min]:	# 2200
Fzg-Ident-Nummer:	# WDB4050501V225579		

	Bezeichnung	SN/SSN	Version	Stand	Hersteller
Bedienführung	DSS AU-DE		V6.6 LF6 [5AF0]	03/2023	AVL DiTEST GmbH
Solldaten				III/2021	
AU-Messgerät	AVL DiSmoke 480	1815	V2.5	07/2011	AVL DiTEST GmbH
Auslesegerät	AVL DiOBD 880	1QF08F6	V3.5	01/2017	AVL DiTEST GmbH

Inspektionsbericht (AU-Nachweis)



Inspektionsstelle des Kraftfahrzeughandwerks (BIV)

Der Stützpunkt (Prüfort):

Autohaus Beineke GmbH & Co. KG

Stahler Ufer 5-6

37671 Höxter

mit der Kontrollnummer:

NI 4-22-0150

erbrachte am 06.11.2023 (Datum) um 08:38 (Uhrzeit) die nachfolgende
Inspektion (Abgasuntersuchung) unter akkreditierten Bedingungen.

Kennzeichen oder FIN HOL SW 194 / WDB4050501V225579

Verantwortliche Person

Hinweis:

Der Inspektionsbericht (AU-Nachweis) ist zusammen mit dem ausgedruckten
AU-Nachweis bis spätestens Ende des nächsten Kalendermonats bei der
Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verlieren diese ihre Gültigkeit.



**Autohaus Beineke
GmbH & Co. KG**

Autohaus Beineke GmbH & Co. KG | An der Weserbrücke | 37603 Holzminden

Servicepartner der Daimler Truck AG
für Mercedes-Benz Trucks

Stadtwerke Holzminden Kommunalwirtschaft
- AöR
Rehwiese 28
37603 Holzminden

Kennzeichen	HOL-SW 194	Erstzul.	22.11.2010		BK
Fahrg.-Nr.	WDB4050501V225579	HU-Fälligkeit	11.2024	Fahrzeug-Nr.	10102
		KM-Stand		Annahme	08.04.2024 08:47:05
Modell	U20 4X4 2700			Auftrag	0053150 / 01

DRUCKVORSCHAU

Kostenvoranschlag

Kostenvoranschlag Kundenkonto
50242800
Auftrag
0053150 / 01

Menge	Nummer	Bezeichnung/Text	Anteil %	USt Kz	Einzelpreis Netto	Gesamtpreis Netto
Mängel Feststellung						
0,00	00-0000	Kühlwasserleitung vorne unter dem Fahrerhaus stark am Rosten				ohne gesonderte Berechnung
0,00	00-0000	Diverse Hydraulikleitungen stark am Rosten				ohne gesonderte Berechnung
0,00	00-0000	Achsschenkelbolzen Vorderachse links zu großes Spiel				ohne gesonderte Berechnung
0,00	00-0000	Kühlerhalter stark am Rosten				ohne gesonderte Berechnung
0,00	00-0000	Hauptbremszylinder im Bereich der Hinterachse stark am Rosten				ohne gesonderte Berechnung
0,00	00-0000	Bremsscheiben und Bremsbeläge Hinterachse schlechtes Tragbild				ohne gesonderte Berechnung
0,00	00-0000	Bremsschläuche über der Hinterachse porös				ohne gesonderte Berechnung
0,00	00-0000	Bremszylinder Hinterachse links gebrochen				ohne gesonderte Berechnung
0,00	00-0000	Türen und Fahrerhaus am Rosten				ohne gesonderte Berechnung
0,00	00-0000	Bremssattel Hinterachse links fest				ohne gesonderte Berechnung
0,00	00-0000	Anhängerkupplung sitzt fest				ohne gesonderte Berechnung
0,00	00-0000	Heizungsbedienung warm/kalt instand gesetzt				ohne gesonderte Berechnung

09.04.2024 11:04:14

Seite 1 von 2

Autohaus Beineke GmbH & Co. KG | An der Weserbrücke | 37603 Holzminden | T + 49 5531 12 90-0 | F + 49 5531 12 90-31

info@autohaus-beineke.de | www.autohaus-beineke.de

VB Höxter | BIC DGPBDE33XXX | IBAN DE96 4725 0121 2060 0003 00 | VR-Bank in Südrheinland | BIC GENCDEF1DRA | IBAN DE56 2606 2433 0008 0077 72

Nord LB Hannover | BIC NOLADE2HXXX | IBAN DE30 2505 0000 0027 1031 00 | USt.-ID-Nr.: DE 813 903 431

Sitz der Gesellschaft: Höxter | AG Paderborn HRA 4700 | ph.G.: Beineke Geschäftsführungs GmbH | AG Paderborn HRB 7322

Geschäftsführer: Thomas Beineke, Jens Beineke | Steuer-Nr. 326/5710/6075



und Mercedes-Benz sind Marken der Mercedes-Benz Group AG.



Autohaus Beineke
GmbH & Co. KG

Autohaus Beineke GmbH & Co. KG | An der Weserbrücke | 37603 Holzminden

Servicepartner der Daimler Truck AG
für Mercedes-Benz Trucks

Folgeseite für

Stadtwerke Holzminden Kommunalwirtschaft

DRUCKVORSCHAU

Kostenvoranschlag

Kostenvoranschlag Kundenkonto
50242800
Auftrag
0053150 / 01

Menge	Nummer	Bezeichnung/Text	Anteil %	USt Kz	Einzelpreis Netto	Gesamtpreis Netto
-------	--------	------------------	----------	--------	-------------------	-------------------

1	Summe	EUR	0,00	19,00 %	USt	EUR	0,00	Summe Teile	EUR	0,00	
2	Summe	EUR	0,00	7,00 %	USt	EUR	0,00	Summe Arbeit	EUR	0,00	
3	Summe	EUR	0,00	0,00 %	USt	EUR	0,00	Summe Sonstiges	EUR	0,00	
									Summe	EUR	0,00
									USt	EUR	0,00
									TOTAL	EUR	0,00

Es bediente Sie: Herr Lukas Niemann

09.04.2024 11:04:15

Seite 2 von 2

Autohaus Beineke GmbH & Co. KG | An der Weserbrücke | 37603 Holzminden | T + 49 5531 12 90-0 | F + 49 5531 12 90-31
 info@autohaus-beineke.de | www.autohaus-beineke.de
 VB Höxter | BIC DGPBDE33XXX | IBAN DE96 4726 0121 2060 0003 00 | VR-Bank in Südniedersachsen | BIC GENODEF1DRA | IBAN DE56 2506 2433 0008 0077 72
 Nord LB Hannover | BIC NOLADE2HXXX | IBAN DE30 2505 0000 0027 1031 00 | USt-ID-Nr.: DE 813 903 431
 Sitz der Gesellschaft: Höxter | AG Paderborn HRA 4700 | phG.: Beineke Geschäftsführungs GmbH | AG Paderborn HRB 7322
 Geschäftsführer: Thomas Beineke, Jens Beineke | Steuer-Nr. 326/57:0/6075

und Mercedes-Benz sind Marken der Mercedes-Benz Group AG.



Autohaus Beineke GmbH & Co. KG | An der Weserbrücke | 37603 Holzminden

Autohaus Beineke
GmbH & Co. KG

Autorisierter Mercedes-Benz
Pkw Verkauf und Service
Autorisierter Mercedes-Benz
Transporter/Lkw Service
und Vermittlung

Stadtwerke Holzminden Kommunalwirtschaft
- AöR
Rehwiese 28
37603 Holzminden

Kennzeichen	<i>HOL-SW 194</i>	Erstzul.	<i>22.11.2010</i>	Rechnung Datum	<i>21.04.2021</i>	NIW
Fahrg.-Nr.	<i>WDB4050501V225579</i>	HU-Fälligkeit	<i>12.2021</i>	Lieferung vom	<i>19.04.2021</i>	
Modell	<i>U20 4X4 2700</i>			Annahme	<i>24.03.2021</i>	08:19:00
Baureihe		KM-Stand	<i>80.320</i>	Auftrag	<i>0024435 / 01</i>	

Werkstattrechnung

Rechnung Kundenkonto
21015653 / 50242800

Menge	Nummer	Bezeichnung/Text	Anteil %	Rabatt %	MwSt Kz	Einzelpreis Netto	Gesamtpreis Netto
<u>Kundenbeanstandung: Ölverlust Lenkung</u>							
2,00	Y-46-1010	Oelverlust an der Lenkung feststellen				1	18,90
37,00	Y-46-3510	Lenkgetriebe aus-, einbauen, n.B. erneuern				1	349,65
13,00	Y-46-3624	Lenkgetriebe erneuern (Lenkgetriebe ausgebaut)				1	122,85
3,00	Y-46-6231	Lenkstange einstellen (Lenkgetriebe erneuert)				1	28,35
1,00	A4054604601	LENKGETRIEBE	5,00		1	3.763,52	3.575,34
1,00	A0019908151	MUTTER	10,00		1	4,92	4,43
2,00	A9709900051	MUTTER	10,00		1	2,44	4,39
1,00	N910113008001	SECHSKANTMUTTER	10,00		1	0,89	0,80
1,00	A6169970545	DICHTRING	10,00		1	4,92	4,43
1,00	N007603022102	DICHTRING	10,00		1	1,50	1,35
3,00	N000000005574	SCHRAUBE	10,00		1	1,92	5,18
2,00	A000989880310	LENKGETRIEBEÖL	10,00		1	15,35	27,63
						<u>Zwischensumme</u>	<u>4.143,30</u>





Autohaus Beineke GmbH & Co. KG | An der Weserbrücke | 37603 Holzminden

Autohaus Beineke
GmbH & Co. KG

Autorisierter Mercedes-Benz
Pkw Verkauf und Service
Autorisierter Mercedes-Benz
Transporter/Lkw Service
und Vermittlung

Folgeseite für

Stadtwerke Holzminden Kommunalwirtschaft

Werkstattrechnung

Rechnung Kundenkonto
21015653 / 50242800

Menge	Nummer	Bezeichnung/Text		Anteil %	Rabatt %	MwSt Kz	Einzelpreis Netto	Gesamtpreis Netto
-------	--------	------------------	--	----------	----------	---------	-------------------	-------------------

1	Summe	EUR	4.143,30	19,00 %	Ust	EUR	787,23	Summe Teile	EUR	3.623,55
2	Summe	EUR	0,00	7,00 %	Ust	EUR	0,00	Summe Arbeit	EUR	519,75
3	Summe	EUR	0,00	0,00 %	Ust	EUR	0,00	Summe Sonstiges	EUR	0,00

Vielen Dank für Ihren Auftrag.

S u m m e EUR 4.143,30
MwSt EUR 787,23

T O T A L EUR 4.930,53

Zahlungsart: Rechnung

Es bediente Sie: Frau Nicole Weidlich

Seite 2 von 2

Autohaus Beineke GmbH & Co. KG | An der Weserbrücke | 37603 Holzminden | T + 49 5531 12 90-0 | F + 49 5531 12 90-31

info@autohaus-beineke.de | www.autohaus-beineke.de

VB Höxter | BIC DGPBDE3MXXX | IBAN DE96 4726 0121 2060 0003 00 | VR-Bank in Südniedersachsen | BIC GENODEF1DRA | IBAN DE56 2606 2433 0008 0077 72

Nord LB Hannover | BIC NOLADE2HXXX | IBAN DE30 2505 0000 0027 1031 00 | USt.-ID-Nr.: DE 813 903 431

Sitz der Gesellschaft: Höxter | AG Paderborn HRA 4700 | phG.: Beineke Geschäftsführungs GmbH | AG Paderborn HRB 7322

Geschäftsführer: Thomas Beineke, Jens Beineke | Steuer-Nr. 326/5710/6075

und Mercedes-Benz sind eingetragene Marken der Daimler AG, Stuttgart, Deutschland.



Autohaus Beineke
GmbH & Co. KG

Autohaus Beineke GmbH & Co. KG | An der Weserbrücke | 37603 Holzminden

Servicepartner der Daimler Truck AG
für Mercedes-Benz Trucks

Stadtwerke Holzminden Kommunalwirtschaft
- AöR
Rehwiese 28
37603 Holzminden

Kennzeichen	HOL-SW 194	Erstzul.	22.11.2010	Rechnung Datum	05.12.2023	LN
Fahrg.-Nr.	WDB4050501V225579	HU-Fälligkeit	11.2024	Liefer-/Leistungsdatum	16.11.2023	
		KM-Stand	94.998	Annahme	06.11.2023	08:15:23
Modell	U20 4X4 2700			Auftrag	0049147 / 01	

Werkstattrechnung

Rechnung Kundenkonto
21030923 / 50242800

Menge	Nummer	Bezeichnung/Text	Anteil %	Rabatt %	USt Kz	Einzelpreis Netto	Gesamt-Preis Netto
<u>TÜV/AU</u>							
3,00	00-9027	Fahrzeug zur gesetzlichen Hauptuntersuchung vorfuehren			1		30,60
8,00	00-7615	Abgasuntersuchung durchfuehren (im Auftrag des BIV)		FP	1		65,00
1,00	365	HU-Gebuehren. In den Auslagen ist Mehrwertsteuer enthalten (siehe Prüfbericht)				94,00	94,00
<u>Zwischensumme</u>							<u>189,60</u>
<u>Beleuchtung</u>							
6,00	82-1005	Aktion: Beleuchtungskontrolle durchfuehren					ohne gesonderte Berechnung
<u>Scheibenwischer</u>							
3,00	82-6913	2 Wischerblaetter fuer Frontscheibe erneuern					ohne gesonderte Berechnung
2,00	A6948200045	WISCHERBLATT	10,00		1	28,10	50,58
<u>Zwischensumme</u>							<u>50,58</u>
<u>Kundenbeanstandung: Fahrersitz fährt permanent hoch und runter während der Fahrt</u>							
4,00	91-3511	Fahrersitz instand setzen			1		49,00
<u>Zwischensumme</u>							<u>49,00</u>
<u>Druckluftbehälter</u>							
8,00	43-6611	Druckluftbehaelter L 1 an linker Fahrzeugseite aus-, einbauen			1		85,60
1,00	A0054327601	BEHAELTER	12,00		1	182,68	160,76
2,00	A0004321321	SPANNBAND	10,00		1	27,11	48,80
2,00	A0009940203	DRUCKRING	10,00		1	1,37	2,47
2,00	A0009870446	RUNDSCHNURRING	10,00		1	1,27	2,29
2,00	A0009940203	DRUCKRING	10,00		1	1,37	2,47

Seite 1 von 3

Autohaus Beineke GmbH & Co. KG | An der Weserbrücke | 37603 Holzminden | T + 49 5531 12 90-0 | F + 49 5531 12 90-31
info@autohaus-beineke.de | www.autohaus-beineke.de

VB Höxter | BIC DGPBDE3MXXX | IBAN DE96 4726 0121 2060 0003 00 | VR-Bank in Südniedersachsen | BIC GENODEF1DRA | IBAN DE56 2606 2433 0008 0077 72
Nord LB Hannover | BIC NOLADE2HXXX | IBAN DE30 2505 0000 0027 1031 00 | USt.-ID-Nr.: DE 813 903 431

Sitz der Gesellschaft: Höxter | AG Paderborn HRA 4700 | pHG.: Beineke Geschäftsführungs GmbH | AG Paderborn HRB 7322

Geschäftsführer: Thomas Beineke, Jens Beineke | Steuer-Nr. 326/5710/6075

und Mercedes-Benz sind Marken der Mercedes-Benz Group AG.



Autohaus Beineke
GmbH & Co. KG

Autohaus Beineke GmbH & Co. KG | An der Weserbrücke | 37603 Holzminden

Servicepartner der Daimler Truck AG
für Mercedes-Benz Trucks

Folgeseite für

Stadtwerke Holzminden Kommunalwirtschaft

Werkstattrechnung			Rechnung		Kundenkonto		
			21030923 /		50242800		
Menge	Nummer	Bezeichnung/Text	Anteil %	Rabatt %	USt Kz	Einzelpreis Netto	Gesamt-Preis Netto
2,00	A0009870446	RUNDSCHNURRING	10,00		1	1,27	2,29
2,00	A0029973030	VERSCHLUSSSCHR.	10,00		1	15,75	28,35
1,00	N000000006191	STUTZEN	10,00		1	3,55	3,20
1,00	A6459900270	T-STUECK	10,00		1	36,06	32,45
2,00	N000000006642	MUTTER DIN 80705-M 16X1,5	10,00		1	2,45	4,41
2,00	A0009971548	DICHTRING	10,00		1	0,61	1,10
2,00	A0004290927	DRUCKRING	10,00		1	1,18	2,12
2,00	A0049903068	VERSCHRAUBUNG	10,00		1	9,04	16,27
1,00	A0004319431	PRUEFANSCHLUSS	10,00		1	20,43	18,39
Zwischensumme							410,97
Hinterfeder							
7,00	40-1580	Komplettad ab-, anmontieren			1		74,90
8,00	32-4571	Feder links der 2. Fzg.-Achse aus-, einbauen, n. B. erneuern (Komplettad abmontiert)			1		85,60
1,00	A4053240004	HINTERFEDER	10,00		1	496,33	446,70
1,00	N910105014011	SCHRAUBE	10,00		1	2,56	2,30
1,00	N000000005420	STIFTSCHRAUBE	10,00		1	24,52	22,07
1,00	A4053250026	PLATTE	10,00		1	33,12	29,81
Zwischensumme							661,38
Durchrostung							
65,00	85-9800	Spotrepair, Ortsangabe: Fahrerhaus Einstieg links durchfuehren			1		939,25
1,00	A0059896320119678	NAHTABDICHTUNG		8,00	1	38,47	35,39
1,00	Q7760	STEINSCHLAGSCHUTZ	10,00		1	13,77	12,39
Zwischensumme							987,03



**Autohaus Beineke
GmbH & Co. KG**

Autohaus Beineke GmbH & Co. KG | An der Weserbrücke | 37603 Holzminden

Servicepartner der Daimler Truck AG
für Mercedes-Benz Trucks

Folgeseite für

Stadtwerke Holzminden Kommunalwirtschaft

Werkstattrechnung

Rechnung Kundenkonto
21030923 / 50242800

Menge	Nummer	Bezeichnung/Text					Anteil %	Rabatt %	USt Kz	Einzelpreis Netto	Gesamtpreis Netto
-------	--------	------------------	--	--	--	--	----------	----------	--------	-------------------	-------------------

	Summe	EUR	94,00	0,00 %	USt	EUR	0,00	Summe Teile	EUR	924,61
1	Summe	EUR	2.254,56	19,00 %	USt	EUR	428,37	Summe Arbeit	EUR	1.329,95
2	Summe	EUR	0,00	7,00 %	USt	EUR	0,00	Summe Sonstiges	EUR	94,00
3	Summe	EUR	0,00	0,00 %	USt	EUR	0,00			

Vielen Dank für Ihren Auftrag.



Summe	EUR	2.348,56
USt	EUR	428,37

TOTAL EUR 2.776,93

Zahlungsart: Rechnung

Es bediente Sie: Herr Benjamin Kuckuk (+49 5531-129033)

Seite 3 von 3

Autohaus Beineke GmbH & Co. KG | An der Weserbrücke | 37603 Holzminden | T + 49 5531 12 90-0 | F + 49 5531 12 90-31
info@autohaus-beineke.de | www.autohaus-beineke.de

VB Höxter | BIC DGPBDE3MXXX | IBAN DE96 4726 0121 2060 0003 00 | VR-Bank in Südniedersachsen | BIC GENODEF1DRA | IBAN DE56 2606 2433 0008 0077 72
Nord LB Hannover | BIC NOLADE2HXXX | IBAN DE30 2505 0000 0027 1031 00 | USt.-ID-Nr.: DE 813 903 431

Sitz der Gesellschaft: Höxter | AG Paderborn HRA 4700 | pHG.: Beineke Geschäftsführungs GmbH | AG Paderborn HRB 7322
Geschäftsführer: Thomas Beineke, Jens Beineke | Steuer-Nr. 326/5710/6075

und Mercedes-Benz sind Marken der Mercedes-Benz Group AG.