

Kraftfahrwesen

BFV65

06.03.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Volkswagen Golf VII Alltrack 1.6 TDI 4Motion BMT mit Motorschaden !!!Bastlerfahrzeug / Ersatzteilsponder!!!		
Amtl. Kennzeichen:	HK-BF160	Erstzulassung:	07.06.2016
Fahrzeugart:	FZ.z.Pers.bef.b.8 Spl. Kombilimousine	Gesamtfahrleistung (Km):	100844
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	81 kW / 1598 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	0603 / BPM000536
Herstellerfarbbezeichnung:	Night Blue Metallic	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36W0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / dunkel	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	02.2025
Bereifung: (Größe)	205/50R17 93V M+S (DOT2821)	Unfallfrei:	nein
Reifenprofiltiefe (mm):	6/6/7/7	Inspektion:	fällig
Reserverad:	Notrad	CO2-Emission:	122 g/km

Serienausstattung (Auszug):

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling silber eloxiert
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Getränkehalter vorn
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstützen vorn
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW 16V TDI DPF
- Parkbremse elektrisch besteht aus: Auto-Hold-Funktion
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Rücksitzlehne geteilt
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung (Auszug):

- Anhängerkupplung schwenkbar
- Audiosystem Composition Media
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) besteht aus: Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Licht- und Sicht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Navigationsmodul Discover Media besteht aus: Multimediabuchse AUX-IN, Schnittstelle für Mobiltelefon
- Raucher-Paket
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Unterfahrschutz Triebwerk mit Stein-schlagschutz
- Winter-Paket

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- **Fahrzeug mit Motorschaden (Zahnriemen gerissen)! Das Fahrzeug befindet sich in einem teilzerlegten Zustand (siehe Bilder)! Das Fahrzeug wird ausdrücklich als Bastlerfahrzeug / Ersatzteilsponder angeboten!**
- **Aufgrund der starken Beanspruchungen im Forstbetriebsdienst, Fahrten auf unbefestigten Wegen und im Gelände, sind Motor, Getriebe, Antriebsstrang, Fahrwerk und Karosserie technisch und wirtschaftlich verbraucht.**
- Die gesamte Karosserie, Bodengruppe sowie alle Anbauteile weisen Dellen, Kratzer, Steinschläge, Lackschäden, Anstoßschäden und Beschädigungen auf.

- Der Innen- und Laderaum ist aufgrund der intensiven Nutzung im Bereich der Verkleidungen, Sitzpolster, Teppiche, Lenkrad und Bedieneinrichtungen, etc. stark abgenutzt / verschlissen (Beschädigungen, Kratzer, Löcher, Verschmutzungen, Tiergeruch, beschädigte oder fehlende Bauteile, zusätzlich angebrachte Halterungen, etc.).
- Das Fahrzeug weist einen überdurchschnittlich hohen alters- und laufeistungsbedingten Verschleiß an allen Motor-, Antriebs- und Fahrwerkskomponenten sowie sämtlichen Nebenaggregaten auf.
- Dachhimmel stark verschmutzt / eingerissen / beschädigt.
- Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.
- Stoßfänger vorn und hinten mit Kratzern / Beschädigungen.
- Fahrzeugdach und Seitenwände mit diversen Dellen.
- Türanschlagkanten, Türeinstiege und Ladekanten mit Lackschäden und verkratzten Kunststoffverkleidungen.
- Felgen teilweise mit Kratzern / Beschädigungen.
- Aschenbecher fehlt.
- Inspektion fällig.
- Vogelkotanhaftungen am gesamten Fahrzeug vorhanden.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug ist nicht fahrbereit und nicht rollfähig. Fahrzeug nicht betriebs- und verkehrssicher.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem ungereinigten und nicht aufbereiteten Zustand. Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Die Batterie ist abgeklemmt, ggf. entladen / beschädigt.
- Aufgrund der Standzeit sind ggf. Korrosionsschäden an Brems Scheiben / Bremsanlage vorhanden.

Anzahl Schlüssel: 1

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

3.450 €

i. Worten:

dreitausendvierhundertfünfzig Euro

Standort:	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Zentrale Bundesforst Vitusstraße 7 49716 Meppen
Ansprechpartner:	Herr Egbers
Telefon: / E-Mail:	05931/9388-0 / Markus.Egbers@bundesimmobilien.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.