

# Kfz Prüfzentrum Hamburg



Kfz-Sachverständige  
Schadengutachten  
Beweissicherungen

Hamburger Schadenschnelldienst - Kollastr. 166 - 22453 Hamburg

Behörde für Inneres und Sport  
Feuerwehr F03  
Technik & Logistik  
Großmannstr. 10  
20539 Hamburg



GTÜ Kfz-Prüfstelle



Fahrzeubewertungen  
DAT-Schätzurkunden  
Schadenkalkulationen

Bitte stets angeben

**Rechnungs-Nr. HH24RC05906**

Rechnungsdatum: 28.03.2024

Lieferdatum: 28.03.2024



**Classic Data**

Oldtimer - Youngtimer  
Bewertungen

## Fahrzeubewertung

Auftrag vom / durch:	11.03.2024 / Frau Vivien Angelbeck
Besichtigt am / von:	19.03.2024 / SV Roland Christ
Besichtigungsort:	Großmannstr. 10, 20539 Hamburg, anwesend war Frau Angelbeck
Fahrzeughalter:	Behörde für Inneres Feuerwehr

Bezogen auf den Bewertungstag den 19.03.2024 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

Ermittlung des Fahrzeugwertes

Veräußerungswert inkl. MwSt. 7.777,00 EUR

Der angegebene Wert berücksichtigt Baujahr und/oder das Datum der Erstzulassung, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, aufgeführtes Sonderzubehör, die technische Zuverlässigkeit sowie Angaben über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen und mögliche Unfalleinwirkungen. Die örtliche Marktlage und Marktgängigkeit fanden Berücksichtigung. Das Fahrzeug wurde ohne Zusatzeinbauten, Zubehör und Gegenstände angeboten, der Löschwagen am Fahrzeugheck wird abgenommen.

Hamburg, den 28.03.2024

Der Sachverständige  
Roland Christ

### Kfz Prüfzentrum Hamburg

Ing.- Büro Przyklenk  
Dipl.-Ing. Waldemar Przyklenk  
Kollastraße 166  
22453 Hamburg  
USt-IdNr. DE 45/189/02178

### Kommunikation

Tel. (+49) 040 - 490 60 70  
Fax (+49) 040 - 490 60 777  
kontakt@Pruef-HH.de  
www.Pruefzentrum-HH.de

### Bankverbindung

Deutsche Bank  
IBAN DE44 3507 0024 0123 4590 00 n  
BIC DEUTDEDB350

# Kfz Prüfzentrum Hamburg

Hamburg, den 28.03.2024  
Unser Aktenzeichen: HH24RC05906  
Seite 2 von 18

GTÜ Kfz-Prüfstelle  
Prüfingenieure  
Kfz-Sachverständige  
Schadengutachten  
Fahrzeugaufwertungen  
DAT-Schätzerkunden  
Oldtimer- Youngtimer-  
Bewertungen  
Beweissicherungen

Amtliches Kennzeichen: HH- 2626  
Fahrzeugart: Sonder KFZ  
Aufbau: Feuerwehr Einsatzfahrzeug  
Fabrikat: MAN  
Typ / Untertyp: L 2000 / M 2000 L ab 09/93-09/00 M 2000 L 13/14.... L80  
4x4FA  
KBA-Nummer: 7731/000  
Fzg.Ident.-Nummer: WMAL80ZZZYY063434  
Erstzulassung: 20.03.2001 Datenblatt

Motorart / Bauform / Zylinder: Diesel / Reihe /  
Getriebe: Automatik  
Leistung in kw: 162  
Hubraum in ccm: 6871  
Anzahl der Türen: 4  
Anzahl Achsen / antrieb. Achsen: 2 / 2  
Anzahl der Plätze: 9  
Nächste HU: 09.2024  
Laufleistung in km abgelesen: 028837 vom Tacho

Leermasse in kg: 8.590  
Gesamtmasse in kg: 13.500

## Bereifung:

v.l.	14,0 mm	255/70 R22.5 140/137M	Continental	Geländereifen
v.r.	14,0 mm	255/70 R22.5 140/137M	Continental	Geländereifen
h.r.a.	15,0 mm	255/70 R22.5 140/137M	Continental	Geländereifen
h.r.i.	15,0 mm	255/70 R22.5 140/137M	Continental	Geländereifen
h.l.i.	15,0 mm	255/70 R22.5 140/137M	Continental	Geländereifen
h.l.a.	15,0 mm	255/70 R22.5 140/137M	Continental	Geländereifen

Farbe / Lackart: Sonderfarbe Orange / uni

Ausstattung: Federungsart Blatt/Blatt, Radstand 3600 mm, hinterer  
Rahmenüberhang 2150 mm, Motor D0836LFL02 - 220 PS /  
162 KW EURO3, Getriebe ZF 5 HP 500 i=3,43-0,83 mit  
Retarder und EST18, Vorderachse VA9-0540,  
Vorderfedern Parabel 4,5 t, Hinterachse Hypoid HY-0955,

## Kfz Prüfzentrum Hamburg

Ing.- Büro Przyklenk  
Dipl.-Ing. Waldemar Przyklenk  
Kollastraße 166  
22453 Hamburg  
UST-IdNr. DE 45/189/02178

## Kommunikation

Tel. (+49) 040 - 490 60 70  
Fax (+49) 040 - 490 60 777  
kontakt@Pruef-HH.de  
www.Pruefzentrum-HH.de

## Bankverbindung

Deutsche Bank  
IBAN DE44 3507 0024 0123 4590 00  
BIC DEUTDE3305

# Kfz Prüfzentrum Hamburg

Hamburg, den 28.03.2024  
Unser Aktenzeichen: HH24RC05906  
Seite 3 von 18

GTÜ Kfz-Prüfstelle  
Prüfingenieure  
Kfz-Sachverständige  
Schadengutachten  
Fahrzeugaufwertungen  
DAT-Schätzerkunden  
Oldtimer- Youngtimer-  
Bewertungen  
Beweissicherungen

HY Achsübersetzung  $i = 4,63$ , Differentialsperre in Hinterachse, Differentialsperre in Vorderachse mit Summer, Fahrerhaus kompakt, Fahrer- / Beifahrersitz statisch Fabrikat GRAMMER, Schaltung für Nebenabtrieb ZF/HP Drehzahlabhängig (Magnet), -Abtrieb bei ZF/HP mit Flansch rechts  $f=2,12$ , Verteilergetriebe VG1000/2 mit Geländegang, Anhängerkupplung RINGFEDER 2040 G 145B,

Feuerwehrausstattung, Ziegler LF 16.12, Abbiegeassistent MEKRAtronic nachgerüstet

## Kfz Prüfzentrum Hamburg

Ing.- Büro Przyklenk  
Dipl.-Ing. Waldemar Przyklenk  
Kollastraße 166  
22453 Hamburg  
USt-IdNr. DE 45/189/02178

## Kommunikation

Tel. (+49) 040 - 490 60 70  
Fax (+49) 040 - 490 60 777  
kontakt@Pruef-HH.de  
www.Pruefzentrum-HH.de

## Bankverbindung

Deutsche Bank  
IBAN DE44 3507 0024 0123 4590 00  
BIC DEUTDE3305

# Kfz Prüfzentrum Hamburg

Hamburg, den 28.03.2024  
Unser Aktenzeichen: HH24RC05906  
Seite 4 von 18

GTÜ Kfz-Prüfstelle  
Prüfingenieure  
Kfz-Sachverständige  
Schadengutachten  
Fahrzeugaufwertungen  
DAT-Schätzzurkunden  
Oldtimer- Youngtimer-  
Bewertungen  
Beweissicherungen

## Identitätsprüfung

Die Identitätsprüfung ergab eine Übereinstimmung der Fahrgestellnummer in dem vorgelegten Datenblatt mit der auf dem Typenschild sowie in der Karosserie vorhandenen Nummer und dem vorgefundenen Fahrzeugtyp.

## Probefahrt

Auf die Durchführung einer Probefahrt mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde verzichtet.

## Probelauf

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

## Veräußerungswert

**7.777,00 EUR**

Der im Gutachten aufgeführte Veräußerungswert des Fahrzeuges wurde anhand der angegebenen Gebote als erzielbarer Betrag bei Veräußerung an die folgend genannten Aufkäufer vom Unterzeichner ermittelt:

1. Angebotsdatum: 25.03.2024  
20:38  
Gültigkeitsdatum: 24.04.2024

**inkl. MwSt. 7.777,00 EUR**

Restwertbörse:  
Gebotsnummer: 24I7F6B35

Das Fahrzeug wird innerhalb der Angebotsgültigkeit kostenfrei abgeholt.  
Das Fahrzeug wurde ohne Zusatzeinbauten, Zubehör und Gegenstände angeboten, der Löschwagen am Fahrzeugheck wird abgenommen.

## Wertfaktoren

- aufgeführte Ausstattungsmerkmale
- Vor- / Altschäden
- allgemeiner Pflegezustand

## Vor- / Altschäden

- Bremse vorn rechts defekt,
- Pumpe defekt,
- einsatzbedingte Gebrauchsspuren

Kfz Prüfzentrum Hamburg  
Ing.- Büro Przyklenk  
Dipl.-Ing. Waldemar Przyklenk  
Kollaustraße 166  
22453 Hamburg  
USt-IdNr. DE 45/189/02178

Kommunikation  
Tel. (+49) 040 - 490 60 70  
Fax (+49) 040 - 490 60 777  
kontakt@Pruef-HH.de  
www.Pruefzentrum-HH.de

Bankverbindung  
Deutsche Bank  
IBAN DE44 3507 0024 0123 4590 00  
BIC DEUTDE3305

AV-Bezeichnung	Datum	Zähler
230/400 V Anlage messtechnische Prüfung	29.02.2024	-1
230/400 V Anlage Sicht- und Funktionsprüfung	29.02.2024	-1
Aufbau- und Kabinenwartung	28.02.2024	-1
Aufbau- und Kabinenwartung	28.02.2024	-1
SP durchführen	28.02.2024	-1
Fahrgestellwartung	28.02.2024	-1
230/400 V Anlage Sicht- und Funktionsprüfung	28.02.2024	-1
HU durchführen	28.02.2024	-1
230/400 V Anlage messtechnische Prüfung	28.02.2024	-1
Jährliche Prüfung Schnellangriffsschlauch	28.02.2024	-1
Motorwartung	28.02.2024	-1
Reifen instandsetzen.	26.04.2023	-1
Beifahrersitz inst.	04.11.2022	28.579
Geräteprüfung wasserführende Armaturen TZ LF16/12 & HL 20	02.09.2022	0
230/400 V Anlage messtechnische Prüfung	02.09.2022	0
Geräteprüfung mechanisch TZ LF16/12	02.09.2022	0
Geräteprüfung elektrisch TZ LF16/12	02.09.2022	0
SP durchführen	01.09.2022	28.489
Motorwartung#	01.09.2022	28.489
230/400 V Anlage messtechnische Prüfung	01.09.2022	-1
230/400 V Anlage Sicht- und Funktionsprüfung	01.09.2022	-1
Aufbau- und Kabinenwartung	01.09.2022	28.489
Fahrgestellwartung	01.09.2022	28.489
Batterie(n) ern.	08.03.2022	-1
Löschpumpe inst.	29.07.2021	-1
Löschpumpe lässt sich nicht einlegen, inst.	21.07.2021	-1
230/400 V Anlage messtechnische Prüfung	23.06.2021	-1
Geräteprüfung mechanisch vor Ort HLF	23.06.2021	-1
Geräteprüfung elektrisch TZ HLF	23.06.2021	-1
Geräteprüfung wasserführende Armaturen TZ HLF	23.06.2021	-1
Geräteprüfung mechanisch TZ HLF	23.06.2021	-1
Nachtrag Geräteprüfung	23.06.2021	-1
Geräteprüfung elektrisch vor Ort HLF	23.06.2021	-1
2 Reifen erneuern gem. Rahmenvertrag 255/70 R 22.5 Conti HDR	22.06.2021	-1
Aufbau- und Kabinenwartung	17.06.2021	28.144
HU durchführen	17.06.2021	28.144
230/400 V Anlage Sicht- und Funktionsprüfung	17.06.2021	28.144
230/400 V Anlage messtechnische Prüfung	17.06.2021	28.144
Motorwartung	17.06.2021	28.144
Fahrgestellwartung	17.06.2021	28.144
HU §29 StVO Nachuntersuchung durchführen	17.06.2021	28.144
Türdichtung prüfen ggf. erneuern	03.09.2020	-1
Jalousie/Rolladen G1,G2 usw. inst.	03.09.2020	-1
Lichtmastkopf inst.	03.09.2020	-1
Rücklicht hi li aus/einb. nB ern.	31.07.2020	-1
Abbiegeassistent von MEKRAtronic einbauen	22.06.2020	-1
Geräteprüfung mechanisch TZ LF16/12	27.04.2020	-1