

Kraftfahrwesen

BFV57

17.05.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Nissan Navara Visia DoKa 4x4 2.3 dCi (Euro 6), Motorschaden		
Amtl. Kennzeichen:	CE-BF304	Erstzulassung:	04.01.2018
Fahrzeugart:	Pkw, SUV, Kleintransporter Pickup	Gesamtfahrleistung: (km)	185950
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	120 kW / 2298 cm ³
Kraftstoffart:	Diesel	Getriebearart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	1329 / AJT
Herstellerfarbbezeichnung:	Precisicon Grey	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36Y0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / Anthrazit	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;Y;PI/CI; N1 III, N2
Anzahl der Türen:	4	HU:	05.2025
Bereifung: (Größe)	255/70R16	Unfallfrei:	nein
Reifenprofiltiefe (mm):	8 8 4 4	Inspektion:	fällig
Reserverad:	vollwertig	CO2-Emission:	167 g/km

Serienausstattung:

- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel schwarz
- Außentemperaturanzeige
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Differentialsperre mit begrenztem Schlupf
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprechanlage Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie/Aufbau: Pick-Up
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,3 Ltr. - 120 kW dCi Diesel KAT
- Radstand 3150 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

- Anhängenzugvorrichtung

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

- Das Fahrzeug weist aufgrund des Einsatzzweckes, ehemaliges Forstfahrzeug, einen überdurchschnittlich hohen alters- und laufeistungsbedingten Verschleiß an allen Motor-, Antriebs- und Fahrwerkskomponenten sowie sämtlichen Nebenaggregaten auf.
- Die gesamte Karosserie weist Dellen, Kratzer, Steinschläge und Anstoßschäden auf. Der Innen- und Laderaum ist aufgrund der intensiven Nutzung im Bereich der Kunststoffverkleidungen, Sitzpolster, Bedieneinrichtungen, etc. stark abgenutzt (Kratzer, Löcher, Verschmutzungen, beschädigte oder fehlende Bauteile, etc.)
- Klimaanlage ohne Funktion
- Rückbauschäden dienstlicher Einbauten; Löcher, Bohrungen, beschädigte/fehlende Verkleidungen und Anbauteile, zusätzliche Kabelbäume; sind am und im gesamten Fahrzeug zu finden.
- Die Funktion serienmäßiger Systeme/Bauteile kann durch den Rückbau beeinträchtigt sein
- Serienmäßig verbaute elektronische Systeme können durch den Rückbau Fehlfunktionen aufweisen
- Rückbauschäden am Dach/Dachreling (Bohrungen, Kabeldurchführungen, fehlende Verkleidungsteile)
- Klebe- und Folienreste sind am gesamten Fahrzeug vorhanden und müssen durch den Käufer entfernt werden.
- Reifen einseitiger Verschleiß, Verschleißgrenze erreicht.
- Massive Kratzer/Dellen/Beschädigungen an den vorderen Türen links und rechts.
- Türanschlagkanten und Türeinstiege mit Lackschäden und beschädigten Kunststoffverkleidungen
- Motorhaube diverse Dellen/Beschädigungen/Lackschäden.
- Delle am Kotflügel vorne rechts.
- Handschuhfach defekt / gebrochen.
- Massive Dellen am gesamten Aufbau und Ladefläche.
- Fensterheber vorne rechts ohne Funktion / defekt.

- Frontverkleidung gebrochen / lose.
- Heckblech verbogen / beschädigt.
- Stoßfänger vorne und hinten mit Kratzern/Lackschäden/Beschädigungen.
- Stoßfänger vorne, Motorhaube und Frontscheibe mit Steinschlagschäden.
- Heckklappe mit Kratzern/Dellen/Beschädigungen.
- Marderspuren und Vogelkotanhaftungen am gesamten Fahrzeug vorhanden.
- Massiver Ölverlust an Motor und Antrieb.
- Motorschaden.
- Beschädigungen und Korrosionsschäden an der gesamten Bodengruppe vorhanden.
- Bremsscheiben und Bremsbeläge teilweise verschlissen.
- Getriebe weist teilweise Fehlfunktionen auf.
- Sitze sind verschlissen und weisen Beschädigungen auf.
- Turbolader auffällige Geräusentwicklung.
- Zweimassenschwungrad (ZMS) verschlissen.
- Partikelfilter Sättigungsgrad erreicht.
- Massiver Abgasgeruch im Fahrzeug.
- ein Fahrzeugschlüssel fehlt.
- Service fällig.
- Diverse elektrische Probleme, Beleuchtung etc.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug war im Innenraum mit **Schimmel kontaminiert**.
- Das Fahrzeug befindet sich in einem grob gereinigten Zustand.
- Aufgrund intensiver Nutzung bzw. erheblicher Gebrauchsspuren wird eine Besichtigung vor Gebotsabgabe dringend empfohlen.
- **Das Fz. befindet sich in einem nicht fahrbereiten und nicht betriebs- und verkehrssicheren Zustand.**
- Korrosionsschäden an der Bremsanlage.
- Aufgrund der langen Standzeit ist die Batterie entladen/beschädigt, das Fahrzeug muss mittels Trailer oder Abschleppwagen abgeholt werden.
- Noch vorhandene dienstliche Anbauten/Einbauten, Folierungen und Zusatzspiegel, sind vom Ersteigerer vor der Inbetriebnahme zu entfernen.

Anzahl Schlüssel: 1

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

2.600 €

i. Worten:

zweitausendsechshundert Euro

Standort:	Bundesforstbetrieb Niedersachsen Forsthaus 1 38468 Ehra-Lessien
Ansprechpartner:	Hr. Sälzer
Telefon: / E-Mail:	0170 7928110 / harald.saelzer@bundesimmobilien.de

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.