

04.06.2024

Zusatzdokument

KAGW-55 Ackerschlepper

CS Auktionen GmbH
Blankreutestraße 29
79108 Freiburg
Tel.: +49 (0) 761 1515 5300
E-Mail: vertrieb@csauktionen.de

Artikelbeschreibung:

Hersteller:	John Deere
Typ / Verkaufsbezeichnung:	M612
Art:	Lof. Zugm. Ackerschlepper
Km-Stand / Betriebsstunden:	13048
Baujahr:	
Tag der Erstzulassung:	10.01.2002
FIN / SN:	LO6120V324816
Kraftstoff-/Antriebsart:	Diesel
Emissionsklasse:	
Leistung (kW):	59
Hubraum (cm³):	4525
Leergewicht (kg):	3900
Gesamtgewicht (kg):	4870
Nutzlast (kg):	
Nutzinhalt (m³):	
Türen:	2
Sitzplätze:	2
Unfallfrei:	nein
Farbe:	grün
Fälligkeit der HU:	01.2026
Schlüssel:	1
Bereifung:	420/70 R24; 520/70 R34
Profiltiefe VA / HA (mm):	40 %; 50 %
Maße LxBxH (mm):	4730 x 2550 x 2820 (ohne Frontlader)
Anzahl der Vorbesitzer:	2

Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.



Wertbeeinflussende Faktoren:

- altersbedingter Verschleiß
- rundum verbeult, verkratzt und verschrammt
- Aufbau und Rahmen rostig
- Batterie schlechte Leistung
- Undichtigkeit an Motor, Getriebe und Hydraulik
- reparierter Unfallschaden vorne rechts (neue Achse wurde verbaut)
- Reifen VA leichter Luftverlust
- erhöhtes Spiel an Gelenken und Buchsen
- Fahrertüre Gummidichtung undicht
- Hydraulikschnellverschluss undicht
- Innenraumverkleidungen beschädigt.

Wertsteigernde Faktoren:


- Zapfwelle vorne und hinten
- Kraftheber vorne und hinten
- Anhängerkupplung für LKW-Anhänger
- Druckluftanschlüsse hinten
- fahrbereit
- Sonderbeleuchtung
- Front- und Heckblitzer
- Klimaanlage
- Wartungsheft vorhanden
- Frontlader: John Deere MP 16; Bj. 2002.



Fotos:




Fotos:




Fotos:



Fotos:



Fotos:



Fotos:



Fotos:



Fotos:



Fotos:



Begutachtungshilfsmittel (bei Fahrzeugen):

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung.
Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf:

Sonstiges:

Es wird dringend angeraten, den Artikel vor Gebotsabgabe zu besichtigen.
Die Beschaffenheit des Artikels ergibt sich aus o. g. Produktbeschreibung
(inkl. hinterlegter Bilder) sowie aus der Besichtigung des Artikels vor Ort.

