

B	14.08.2006	2.1	0999	2.2	AHL00000-	L	2	9	01	P.2 P.4	80	/3800	T	141	
J	10	4	2200			18	6900-6900		19	2090-2090					
E	WDB9062351N302592		3	8		20	2850-2850		G	2930					
D.1	-					12	-	13	120	Q	-				
	906 OK 35					V.7	-	F.1	3500	F.2	3500				
D.2	-					7.1	1800	7.2	2250	7.3	-				
	-					8.1	1800	8.2	2250	8.3	-				
D.3	-					U.1	88	U.2	-	U.3	77				
2	DAIMLERCHRYSLER (D)					O.1	2800	O.2	750	S.1	7	S.2	-		
5	LKW OFFENER KASTEN					15.1	235/65R16C 115/113R								
	M.LADEGERAET					15.2	235/65R16C 115/113R								
V.9	-					15.3	-								
14	1999/96/EG;B1,GKL:G1					K	L764*00					11	2/-		
P.3	Diesel					6	20.02.06		17	A	16	DD884795			
10	0002	14.1	0681	P.1	2148	21									
22	ZU 5:M.TEILPLANE, L.1800MM HI.D.FUEHRERHAUS, M.LADEKRAN HIAB 013T AM ENDE D.LADEFLAECHE RE.*ZU 0:M.ANH.BOCK E1 001543 U.KUGELHALS E1 000019*m.gelb.Frontblitzleuchten ausg.nur iVm.gelb.Rund.Blinklicht,Ausn.gen.nicht erf. bei Fzg.Verw.gem.§52(4)*														

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation

 Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle.
 Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-IS-11165-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Hauptuntersuchung (§ 29 StVZO)
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45 EU
Inspection certificate according to directive 2014/45 EU
Ihr Servicebüro:

 Heinrich-Stranka-Str. 24
 90765 Fürth
 Tel.: 0911/979990

Untersuchungsbericht:

M5HD02L4-0

Fahrzeughalter:

Stadt Nürnberg SÖR

(1) Fahrzeug-Ident-Nr.:	WDB9062351N302592 8	(2) Amtl. Kennzeichen:	N 2670 (D)
(3) Prüfort:	0040531670 / 90425 Nürnberg	(3) Prüftermin:	16.08.2022, 13:15 Uhr
(4) Stand Wegstreckenzähler:	75811 Km	(5) Fahrzeugklasse:	10 / 2200 / LKW OFFENER KASTEN / M.LADEGERAET
Fahrzeughersteller:	DAIMLERCHRYSLER (D) / 0999	Fahrzeugtyp:	906 OK 35 / AHL00001
Variante:	PDA21280N	Version:	MAB2CXA6
Zulässige Gesamtmasse:	3500 kg	Erstzulassung / Letzte HU:	14.08.2006 / 08.2020
Handelsname (D.3):	-	iKfz-Prüfziffer:	tD#Zbb4h

Sehr geehrter Kunde,

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.

(7) Ergebnis: Ohne Mängel	HU-Plakette: Zugeteilt	(8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 08/2024
----------------------------------	-------------------------------	---

(9) Verantwortlicher: Sascha Fröba (00135275)

TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH

Stempel und Unterschrift



1. Exemplar

(10) Sonstige Angaben:
Hinweise:

10158 - Betriebsbremsanlage: Die Abbremsung des Fahrzeugs wurde mittels Bezugsbremskraftverfahren nachgewiesen.

Messwerte Betriebsbremse

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Vorgabe Bremskraft (daN)	Brems. Anf.	Entspr. Pedalkraft (N)	Achsanteil (%)	Vorgabe Achsenanteil (%)
1	402	409	1,8	811	576	50,4	146	61,3090	48,8
2	310	306	1,3	616	425	60,7	176	38,6910	23,3

Messwerte Feststellbremse

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Blockiert
1	316	397	20,5	713	Ja

Abbr. FBA: 20,3 %

Angaben zu UMA: Datum der Prüfung: 15.08.2022, Kontrollnr./Nachweis: BY-5-05-4111-13

Entgeltinformation - berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug:

Prüfungsentgelt in Euro

78,81 inkl. USt. 19,00 %

Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO

1,19 inkl. USt. 19,00 %

Gesamt
80,00 inkl. USt. 19,00 %