



**Gutachtennummer: 2405300018**

**Datum: 28.05.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

## Wertgutachten

### Fahrzeugbewertung

Fahrzeug-Ident-Nummer :



Auftrag vom / durch : 28.05.2024 / Auftraggeber  
Fahrzeughalter : Unbekannt  
Besichtigungsort : Leinenweberstr. 2, DE-36251 Bad Hersfeld  
Besichtigungsdatum : 28.05.2024  
Besichtigt durch :   
Anwesend bei Besichtigung : keiner

### kalkulatorische Wertermittlung

	<u>ohne MwSt.</u>	<u>19% MwSt.</u>	<u>mit MwSt.</u>
Händlereinkaufswert	46.638,66 EUR	8.861,34 EUR	55.500,00 EUR
Händlerverkaufswert	51.596,64 EUR	9.803,36 EUR	61.400,00 EUR



**Gutachtennummer: 2405300018**

**Datum: 28.05.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

**Zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung waren folgende Beteiligte bekannt**

Leinenweberstr. 2 DE-36251 Bad Hersfeld

Fahrzeughalter (FH) : Unbekannt

Besichtigungsdatum / Ort : 28.05.2024

Hauptzollamt Gießen - Zollamt Bad Hersfeld  
Leinenweberstr. 2  
DE-36251 Bad Hersfeld



**Gutachtennummer: 2405300018**

**Datum: 28.05.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

**Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung**

Fahrzeug-Ident-Nummer	
Erstzulassung	01.01.2016
Laufleistung angegeben	29000 Ball
Fabrikat	Krone
Typ / Untertyp	1290 / XC HS
Fahrzeugart	Ballenpresse
Länge / Breite / Höhe	8800 mm / 3000 mm / 3140 mm
Reifendimension	620/40 R22.5
Reifenfabrikat	Alliance
Profiltiefe in (mm)	
Anzahl der Achsen	2
Allgemeinzustand Grundlage Fahrzeugdaten	gepflegt
Reparierte Vorschäden	Im Rahmen der Besichtigung konnten keine behobenen Vorschäden festgestellt werden.
Unreparierte Vorschäden	Im Rahmen der Besichtigung konnten keine, nicht behobenen Vorschäden festgestellt werden.



**Gutachtennummer: 2405300018**

**Datum: 28.05.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

### **Auftrag**

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Auftragsgemäß soll ein oder mehrere Werte ausgewiesen werden. In dieser Bewertung wird der oder die Werte berücksichtigt:

- Händlereinkaufwert
- Händlerverkaufwert

### **Auftragserteilung**

Die spezifizierte Auftragserteilung erfolgte durch Auftraggeber am 28.05.2024. Die Auftragserteilung erfolgte, unter Anerkennung der AGB's des TÜV Hessen.

### **Besichtigung/Besichtigungsbedingungen**

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 28.05.2024 durch den Sachverständigen

Die Besichtigung wurde an folgendem Besichtigungsort durchgeführt:

Hauptzollamt Gießen -  
Zollamt Bad Hersfeld  
Leinenweberstr. 2  
DE-36251 Bad Hersfeld

Zum Zeitpunkt der Besichtigung war keine weitere Person anwesend

Die Besichtigungsbedingungen wurden zur Beurteilung des Fahrzeuges zur Erfassung der relevanten Fakten ausreichend sichergestellt.

### **Hilfsmittel**

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

### **Probefahrt**

Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.

### **Allgemeinzustand**

Das Fahrzeug von außen als auch der Innenraumbereich, befanden sich in einem dem Alter/Einsatz und der Laufleistung entsprechend gepflegten Allgemeinzustand.

### **Vorschäden**

Als Vorschäden sind reparierte Karosserie- und/ oder Lackbeschädigungen des Fahrzeuges oder unreparierte, aktuell noch vorhandene Beschädigungen des Fahrzeuges anzusehen.

Im Zuge der Begutachtung wurde das in Rede stehende Fahrzeug auf behobene und nicht behobene Vorschäden überprüft. Hierzu wurden sachverständigenseits alle zur Verfügung stehenden



**Gutachtennummer: 2405300018**

**Datum: 28.05.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Möglichkeiten wie z.B. eine Lackschichtdickenmessung genutzt, um eine plausible Aussage treffen zu können.

#### Reparierte Vorschäden

Im Zuge der Besichtigung lagen keine Informationen über behobene Schäden vor. Weiterhin konnten augenscheinlich im Rahmen der Besichtigung keine behobenen Vorschäden festgestellt werden.

#### Unreparierte Vorschäden

Im Rahmen der Besichtigung konnten keine, nicht behobenen Vorschäden festgestellt werden. Übliche Spuren des Gebrauches können als gegeben betrachtet werden.

### Wertermittlung

#### Händlerereinkaufwert

**55.500,00 EUR**

Der ausgewiesene Händlerereinkaufwert versteht sich als zu erwartender Betrag, den man von einem seriösen Händler für ein zu veräußerndes Fahrzeug erwarten kann, ohne dass hierbei besondere Umstände, wie zum Beispiel eine Gegengeschäftsabwicklung, Rabattierung oder ähnliche Faktoren Berücksichtigungen finden.

#### Händlerverkaufwert

**61.400,00 EUR**

Der ausgewiesene Händlerverkaufwert versteht sich als zu erwartender Betrag, den ein seriöser Händler für ein zu veräußerndes Fahrzeug erwarten kann, ohne dass hierbei besondere Umstände Berücksichtigung finden. Dieser setzt sich aus dem Einkaufswert sowie einer marktüblichen Handelspanne zusammen.

### Schlusswort

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.  
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV Technische Überwachung  
Schaden- und Wertgutachten

Bad Hersfeld, den 28.05.2024

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Fotoanlage mit 22 Fotos



**Gutachtennummer: 2405300018**

**Datum: 28.05.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

AUFTRAGS-NR: 2405300018

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: UNBEKANNT

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 28.05.2024 / BAD HERSFELD

AMTLICHES KENNZEICHEN:

ART / AUFBAU: BALLENPRESSE / OTHER

HERSTELLER: UNIVERSAL  
TYP: AGRICULTURAL TRAILER  
AUSFÜHRUNG: KRONE  
FAHRZEUG IDENT NR:

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 01.01.2016 /

GESAMTLAUFLEISTUNG: 29.000 UNKNOWNANGEGEBEN

BEREIFUNG		MILLIMETER
V-ACHSE:	620/40 R 22	15.0 15.0
H-ACHSE:	620/40 R 22	15.0 15.0

\* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) \*

VERKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	61.400,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	9.803,36
EINKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	55.500,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	8.861,34

KASSEL , DEN 28.05.2024

FORM AUDATEX



**Gutachtennummer: 2405300018**

**Datum: 28.05.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

AUFTRAGS-NR: 2405300018

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

SERIEN - AUSSTATTUNG

SONDER - ZUBEHÖR

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 620/40 R 22  
H-ACHSE: 620/40 R 22

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: 620/40 R 22 LI: ( ) 15.0 mm RE: ( ) 15.0 mm  
H-ACHSE: 620/40 R 22 LI: ( ) 15.0 mm RE: ( ) 15.0 mm

KORREKTUREN

ABDECKUNG LINKS GERISSEN

FORM AUDATEX



**Gutachtennummer: 2405300018**

**Datum: 28.05.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

AUFTRAGS-NR: 2405300018

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

ERGEBNIS: DIE AUF DEN 28.05.2024 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND  
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER  
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN  
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

VERKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	61.400,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	9.803,36
EINKAUFSWERT MIT MWST	EUR****	55.500,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	8.861,34

KASSEL , DEN 28.05.2024

FORM AUDATEX



**Gutachtennummer: 2405300018**

**Datum: 28.05.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

### Fotoanlage



Bild 1



Bild 2



**Gutachtennummer: 2405300018**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

**Datum: 28.05.2024**



Bild 3



Bild 4



**Gutachtennummer: 2405300018**

**Datum: 28.05.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 5




Bild 6



**Gutachtennummer: 2405300018**

**Datum: 28.05.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.




Bild 7



**Gutachtennummer: 2405300018**

**Datum: 28.05.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.




Bild 8




Bild 9



**Gutachtennummer: 2405300018**

**Datum: 28.05.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.




Bild 10



Bild 11



**Gutachtennummer: 2405300018**

**Datum: 28.05.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 12



Bild 13



**Gutachtennummer: 2405300018**

**Datum: 28.05.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 14



Bild 15



**Gutachtennummer: 2405300018**

**Datum: 28.05.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 16



Bild 17



**Gutachtennummer: 2405300018**

**Datum: 28.05.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.




Bild 18



Bild 19



**Gutachtennummer: 2405300018**

**Datum: 28.05.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 20



Bild 21



**Gutachtennummer: 2405300018**

**Datum: 28.05.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 22