

DEKRA Automobil GmbH  
[Redacted]Firma  
BG-Verkehr Innere Verwaltung  
[Redacted]DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Dresden  
[Redacted]Ansprechpartner:  
[Redacted]

## Bewertungsgutachten

**Kennzeichen****HH BG645****FIN****W0LBD8EK9H8076477**

Auftraggeber

Firma BG-Verkehr Innere Verwaltung, [Redacted]

Ihr Auftrag vom

31.05.2024, telefonisch [Redacted]

Besichtigung

06.06.2024 um 10:00 Uhr

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Dresden, [Redacted]

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 06.06.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	4.201,68 EUR	5.000,00 EUR

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 31.05.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch [REDACTED]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 06.06.2024.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 06.06.2024 um 10:00 Uhr durch [REDACTED] bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Dresden, [REDACTED], ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Haltereintrag	BG VERKEHR, Ottenser Hauptstraße 54, 22765 Hamburg
Kennzeichen	HH BG645
Tag der Erstzulassung	07.06.2017
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	07.06.2017

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	05 / 2026
---------------	-----------

## Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	OPEL
Typ / Verkaufsbezeichnung	B-K / Astra 1.6 D (CDTI) Start/Stop Sports Tourer Business
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0035 / BHY
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0LBD8EK9H8076477
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Silber
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	81 kW / 1598 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	136.174

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 V	Michelin / Energy Saver MO	S/O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Michelin / Energy Saver MO	S/O	5 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 V	Michelin / Energy Saver MO	S/O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Michelin / Energy Saver MO	S/O	5 mm

S/ Sommer; /O Original;

## Serienausstattung

Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Brust-Becken-Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbags 1. und 2. Sitzreihe außen, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachreling schwarz, Dekorleisten Silber, Dieselpartikelfilter (DPF), Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Laderaumabdeckung, Lenkrad: Komfortlenkrad, Lenkrad: Lenkradfernbedienung, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Parkpilot, Einparkhilfe hinten, Polster: Stoff, PowerFlex Bar Adapter, Quickheat Schnellheizsystem, Radio: R300 BT, Reifen-Reparatur-Set, Reifendruck-Kontrollsystem, Räder: Stahl 6 J x 15 mit Reifen 195/65 R15, Serviceintervallanzeige, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicherheitsnetz für Gepäckraum, Sitze: Komfortsitze, vorn, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, Telefonzubehör: Smartphonehalterung für PowerFlex Bar Adapter, Traction Control (TC) Plus, Verzurrösen 4 im Gepäckraum, Vorrüstung für Kindersitz-Haltesystem "ISOFIX", Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, grün getönt und Windschutzscheibe, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenschaltern

## Sonderausstattung

Fensterzierleisten, oberhalb, in Chrom, Fußraummatte, Gummi, 4-teilig, IntelliLux LED Matrix Licht, Klimatisierungsautomatik, (Zwei Zonen), Lackierung: Zweischicht-Metallic, Paket: Business-Upgrade Komfort, Paket: Business-Upgrade Navigation Plus, Paket: FlexOrganizer, Reifen: 16"-Reifen mit geringem Rollwiderstand 205/55 R 16, Räder: Reserverad, Stahl 6,5Jx16, Rückfahrkamera mit Lenkleitlinien, Sitze: Ergonomiesitz mit Gütesiegel AGR (Aktion Gesunder Rücken e. V.), Solar Protect-Wärmeschutzverglasung

## Zustandsbeschreibung

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 08.08.2023 bei Kilometerstand 128.358.

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Dach Steinschläge, smart repair (Bild 5); Stoßfänger vorn zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 6); Seitenwand hinten rechts eingedellt/ zerkratzt, smart repair; A-typische Motorgeräusche, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich.

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Einstieg vorn rechts eingedellt, ; Seitenspiegel links zerkratzt, ; Seitenwand hinten links eingedellt, ; Korrosion Abgasanlage, ; Tür vorn rechts zerkratzt; Innenraum verschmutzt, reinigen.

## Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

### Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

## Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Dach Steinschläge




Bild 6 : Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 7 : Seitenwand hinten rechts eingedellt