

Kraftfahrwesen

BFV77

16.05.2024

Fahrzeugbeschreibung für Gebrauchtwagen

Verkaufsbezeichnung:	Ford Fiesta 1.0 Trend		
Amtl. Kennzeichen:	BD16-3838	Erstzulassung:	29.03.2016
Fahrzeugart:	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Schräghecklimousine	Gesamtfahrleistung (Km):	57447
Klimatisierung:	ja	Leistung: / Hubraum:	59 kW / 998 cm ³
Kraftstoffart:	Benzin	Getriebeart:	Schaltgetriebe
Partikelfilter:	ja	Fahrzeug-Ident-Nr.:	
Art der Lackierung:	metallic	Typschlüssel:	8566 / BGJ000968
Herstellerfarbbezeichnung:	Panther-Schwarz Metallic	Emissionsschl. Nr. 14.1:	36W0
Sitzbezüge: (Mat. / Farbe)	Stoff / dunkel	Nat. Emissionsklasse (14):	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Anzahl der Türen:	5	HU:	03.2025
Bereifung: (Größe)	175/65 R14 82T AS (DOT 2423 und 1522)	Unfallfrei:	ja
Reifenprofiltiefe (mm):	7 / 7 / 7 / 7	Inspektion:	nach Anzeige
Reserverad:	Pannenset	CO2-Emission:	105 g/km

Serienausstattung (Auszug):

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) besteht aus: Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter vorn
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Intelligent Protection System (IPS) besteht aus: Knieairbag Fahrerseite, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten, Seitenairbag vorn, 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten, Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung (Auszug):

- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (Monochrom / grafikfähig) besteht aus: AUX-IN-Anschluss, Audiobedienung am Lenkrad, 6 Lautsprecher, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle, USB-Anschluss
- Easy-Driver-Paket besteht aus: Außenspiegel elektr. anklappbar, Parkpilotensystem vorn und hinten
- Klimaanlage
- Kopfstütze hinten mitte
- Metallic-Lackierung
- Winter-Paket besteht aus: Frontscheibe heizbar, Sitzheizung vorn

Festgestellte wertbeeinflussende Faktoren:

Das Fahrzeug weist die einem Gebrauchtwagen entsprechenden alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren auf. Des Weiteren wurden bei der Besichtigung folgende Mängel festgestellt:

- Fahrzeugaufbau und Anbauteile mit Kratzern / Dellen / Lackschäden.
- Steinschlagschäden im Frontbereich / Stoßfänger vorn / Motorhaube / Frontscheibe.
- Felgen / Radzierblenden teilweise mit Kratzern / leichten Beschädigungen.
- Türanschlagkanten, Türeinstiege und Ladekanten mit Lackschäden / Dellen / Kratzern und verkratzten Kunststoffverkleidungen.
- Sitzbezüge, Sitzpolster, Verkleidungen, Türverkleidungen, Teppiche und Bedieneinrichtungen im Innen- und Laderaum teilweise verschmutzt / leicht verkratzt.
- Fahrersitz Befestigungsschienen korrodiert.

- Spaltmaß Kotflügel hinten links ungleichmäßig / Kotflügel leicht lose.
- Dämmmatte Motorhaube an einer Stelle lose.
- Pannenset abgelaufen.
- Radlauf hinten links mit leichtem Lackschaden.
- Außenspiegel links, Kappe mit Kratzer.
- Alle Türen, Seitenteile und Dach mit leichten Kratzern / Dellen / Lackschäden

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem fahrbereiten, betriebs- und verkehrssicheren Zustand.
- Es wird dringend angeraten, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.
- Das Fahrzeug steht im Freien.
- Batterie durch Standzeit ggf. entladen / beschädigt, Starthilfe durch Abholer erforderlich.
- Aufgrund der Standzeit sind ggf. Korrosionsschäden an Bremsscheiben / Bremsanlage vorhanden.
- Letzter Service wurde Oktober 2023 bei 53424 km durchgeführt.

Anzahl Schlüssel: 2

Betriebsanleitung vorh.: ja

Serviceheft vorh.: ja

Festgesetztes Mindestgebot:

5.725 €

i. Worten:

fünftausendsiebenhundertfünfundzwanzig Euro

Standort:	HZA Itzehoe Langer Peter 29 25524 Itzehoe
Ansprechpartner:	Frau Ahlberg oder Herr Jeworek
Telefon: / E-Mail:	04821/902-1321 oder -1320 / -

Bei Rückfragen bitte Kennzeichen und die Auktions-ID bereithalten.
Besichtigung und Abholung nur nach Terminabsprache.