

Fahrzeugbeschreibung

Jahreswagen

Gebrauchtwagen

Letztes amtl. Kennz:	BP 28-206	Erstzulassung:	29.11.2012
Fahrzeugart:	PKW Kombi	nächste HU:	fällig
Hersteller:	Volkswagen	Schlüsselnummer: (2.1/2.2)	0603 / AQU019908
Typ:	7HC (T5)	Bereifung (Hersteller):	Goodyear Cargo Vector
Fahrzeug-Ident-Nr.:	WV2ZZZ7HZCH133051	Bereifung (Größe):	215/65 R16C
Leistung (kW)/ Hubraum:	103 / 1.968	Profiltiefe (mm):	
Motor:	Diesel	Vorne rechts:	7,0
Gesamtfahrleistung:	193.943 km	Vorne links:	7,0
Sitzplätze:	7	Hinten rechts:	8,0
Lackierung	Weiss	Hinten links:	8,0
Länge (mm):	4.892-4.991	Reserverad:	9,0
Breite (mm):	1.904	Leermasse (kg):	2.380
Höhe (mm):	2.120	Zul. Gesamtmasse (kg):	3.200

Serienausstattung/ Zubehör:

- Automatikgetriebe
- Airbag gem. Serie
- Standheizung
- Wischer Heckscheibe
- 4-türig (1 Schiebetür rechts, 1 Heckklappe)
- Radio/CD
- Klimaanlage manuell

Festgestellte, wertbeeinflussende Faktoren:

Der Allgemeinzustand des ehemaligen Dienstfahrzeuges entspricht dem Alter, dem Verwendungszweck, der angegebenen Km-Laufleistung und ist als schlecht zu beurteilen. Das Fahrzeug hat zahlreiche Gebrauchsspuren. Folgende Mängel wurden bei der Besichtigung festgestellt:

- Lenkung schwergängig, Lenkunterstützung ausgefallen
- Generator defekt
- Seitenblinker links Wassereintritt
- Sitzverstellung Rückenlehne Mitte außen defekt
- Bodenbelag Fahrgastraum löst sich ab
- Lüfterschlitze Fahrer- / Beifahrerseite B-Säule gebrochen
- Dichtungsgummi Fahrertür unten eingerissen
- Mehrere kleine Dellen entlang der Fahrerseite
- Kleberückstände / Verschmutzung Beifahrerseite
- Türverkleidung Beifahrertür beschädigt durch Rückbau Polizeiausstattung
- Hauptuntersuchung fällig
- Inspektion / Service fällig
- Batterie defekt

Durch den Aus- und Rückbau der polizeispezifischen Ausstattungen weist das Fahrzeug weitere Beschädigungen im Fahrzeuginnenbereich sowie Außenbereich auf.

Sonstiges:

- Das Fahrzeug befindet sich in einem nicht verkehrssicheren Zustand und ist **nicht** fahrbereit.
- Die Abholung muss mit geeignetem Transportgerät durchgeführt werden. Die Beladung und die Befestigungssicherung ist auf eigene Gefahr zu organisieren und durchzuführen.
- Der Abholer hat sich auszuweisen. Andere Fahrer im Auftrag des Ersteigerers müssen eine Vollmacht und Ausweis des Ersteigerers vorlegen.
- Für die Wiederezulassung im Bereich der StVO ist ein Gutachten gem. § 21 StVZO erforderlich.

Trotz aller Sorgfalt können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden, da bei diesem ehemaligen Dienst- / Einsatzfahrzeug der Bundespolizei nicht alle Funktionen geprüft werden konnten aufgrund

fehlender Kfz-Diagnosegeräte zur Analyse aller Fehlercodes. Es wird dringend empfohlen, das Fahrzeug vor Gebotsabgabe zu besichtigen.

festgesetztes Mindestgebot:

1.400,00 Euro (ohne MwSt),

(Eintausendvierhundert, die Abgabe des gebrauchten Fahrzeuges erfolgt Mehrwertsteuerfrei)

Informationen zum Fahrzeug erteilen Ihnen:

	Technische Anfragen:	Verwaltungsanfragen:
Ansprechpartner:	Herr Eppendorf	Herr Rüffer
Telefon:	Bpolp.rbw.bbz.ast.fra.kfz@polizei.bund.de	069/6800-92104
Standort des Fahrzeuges:	Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main Homburger Landstraße 375, 60433 Frankfurt/Main	

Besichtigung nach telefonischer Terminabsprache in der Zeit von 08.00 – 14.00 Uhr